



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 27/07/2026

Inspecteur: Peter Maessen

ID-label:

Mentor:

Merk en type meettoestel: Testo 312 3

Serienummer: 03360469/808

Klantreferentie:

Datum verslag: 27/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Lakenberg

Huisnummer

5

Busnummer

Postcode

1651

Gemeente

Lot

Land

België

Eigenaar

Naam

Straatnaam

Lakenberg

Huisnummer

5

Busnummer

Postcode

1651

Gemeente

Lot

Land

België

Installateur

Naam

BTW nr.

-

Telefoonnummer

E-mail

-

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir

Toegankelijk bovengronds

Type reservoir

Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg

Inhoud reservoir

1150 L

Datum plaatsing

na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja

Nee

☐

☒

Aanwezig

Ja

Nee

☒

☐

Keuring

OK

NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☒	☐	☒	☐

RESERVOIR

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☒	☐	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies = mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
Nota Een (gepaste) ontluchtingsklep is te voorzien op de ontluchtingsleiding
Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig

Dubbelwandige tank met fabricagenummer 21006

Geen ontluchtings paddestoel aanwezig, te plaatsen

Deze pdf versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkeningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

GRATIS















