

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
47.817

Date du contrôle:
26/06/2024

Lieu du contrôle:
Rue Edgard doneux 13 4400 Flemalle Belgique

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Julian Paci

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-040/9272095

Date d'émission:

26/06/2024 13:38:12

Prochaine visite avant le:

26/06/2049

Donneur d'ordre

Nom

Arezi reza

Adresse

Rue colonel piron 247, 4624 Romsée, Belgique

Téléphone

+32 484 67 59 35

Email

arezireza@yahoo.fr

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Identification de l'installation électriques

Adresse de l'installation

Rue Edgard doneux 13 4400 Flemalle Belgique

Type de locaux

Appartement Rez de chaussée

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Pedaci - Micha

Adresse du propriétaire

Rue Edgard doneux 13 4400 Flemalle Belgique

Installateur

Arezi reza

BE0627687592

Fondations

avant 81

Mise en oeuvre de l'installation

Après le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

30353836

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 4X10

Tension de service

1 X 400 V + N

Protection générale

40 A 2P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Description de l'installation

Voir schémas

Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 63A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	6
Isolement ($M\Omega$)	18,12

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles





Tableau 1

Tableau 2

Liste des remarques

Libellé	Référence
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15
Libellé	Photo



02/726.64.04

www.atlascontrole.be

TVA : BE 0732.536.476

663-INSP

Atlas 3
Contrôle

Adresse de l'installation électrique


RUE EDGARD DONEUX 13
4400 FLEMALLE

Installateur

p. 3/3
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz






Adresse de l'installation électrique
RUE EDGARD DONEUX 13
4400 FLEMALLE

p. 2/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur

 02/726.64.04
Atlas
Contrôle. 663-INSR
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476



Adresse de l'installation électrique

RUE EDGARD DONEUX 13
4400 FLEMALLE

Installateur

Argy

p. 1/3
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz



Atlas
Contrôle

02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663 NSP

16/06/19

