



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____
U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 217H00308/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Frompelstraat 20
3582 Koersel

INSTALLATEUR: /
Adres: _____
BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 02/03/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorsehr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - ~~1.10.83~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penne - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 18 + 9; RA: _____ Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Installatie van na 1931: schema's dienen te zijn in plaats zijn

- | | |
|--|---|
| <p>① Diff 40A/300mA
Diff 25A/30 mA
Diff 40A/300mA
1x 2p aut 25A
1x 3p aut 20A
1x 2p aut 6A
2x 2p aut 20A
3x 2p aut 16A
3x 2p aut 10A</p> | <p>② Diff 40A/300mA
Diff 25A/30 mA
1x 2p aut 6A
2x 2p aut 10A
3x 2p aut 16A
1x 2p aut 20A
1x 3p aut 20A</p> |
|--|---|

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN ONVOLGENS: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor-gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/03/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet-conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 217
nr. + naam + handtekening

De directeur,