

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date inspection: 01/02/2016 **Inspecteur:** Olivier Falise **Installateur:** le propriétaire
Date rapport: 01/02/2016 **N° TVA:** NC **N° C. Ident:** NC
Marque et type appareil de mesure: Fluke 1653B **N° série:** 2877090 **Appareil peut être utilisé jusqu'au:** 12/01/2017

Adresse de l'installation:

Rue rue de Poperinghe
 Numéro 80
 Code postal 4051
 Commune Chaudfontaine
 Type maison

Propriétaire:

Nom [REDACTED]
 Rue rue de Poperinghe
 Numéro 80
 Code postal 4051
 Commune Chaudfontaine

EAN : [REDACTED]

N° compteur : [REDACTED]

Type de contrôle: Réinspection des installations domestiques d'avant 1981 qui sont, après l'inspection de conformité ou de la visite de contrôle, en violation avec la réglementation suivant les articles RGIE 274, 278 en 86.

Distributeur: Tension: 1~230V **Liaison comp / tableau:** 10 mm² **Protection Max:** 63 A
Nombres tableaux: 1 **Nombres circuits:** 16 **Prise de terre:** Pen piquet RE: 24 Ω **Ri GEN:** 1,7 MΩ

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ	In	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300 mA	63 A	22,5kA2s (3000A)	AC	16	ok	ok
30 mA	63 A	22,5kA2s (3000A)	AC	8	ok	ok
mA	A			*	*	*

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Protection	Section	Nombres circuits	Protection	Section
Curve	IN	P	Curve	IN	P
voir schémas		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²

Contrôle visuel (général) ☒ BON ☐ PB **Contact direct** ☒ BON ☐ PB **Contact indirect** ☒ BON ☐ PB
Raccordement ☒ BON ☐ PB **Schéma correct** ☒ BON ☐ PB **schéma en annexe par Aceg asbl** ☐
Liaisons équipotentiels ☒ BON ☐ PB ☐ pas d'application ☐ en attente
Continuité ☒ BON ☐ PB **Éclairage / machines** ☐ BON ☐ PB ☒ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Néant

Remarques:

Seules les parties normalement visibles et accessibles font parties du présent contrôle
 Immeuble et pièces encombrés

CONCLUSION

- ✓ **L'installation électrique est conforme au RGIE.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 01/02/2041
- ┐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ✓ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ┐ **L'installation électrique n'est pas conforme..** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- ┐ **L'installation électrique n'est pas conforme..** La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 8

POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ

Olivier Falise

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.