

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma	volgnummer attest: 0310K-0576164
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Santini Flores
postcode en gemeente: 9810 Ele	erkenningsnr.: SV06305
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle [redacted]
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTWTVVA BE 0881.597.861	

klant	☒ particulier	adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☐ onderneming	
naam: BV Certoo		naam contactpersoon: Woning
straat en nummer: Industrielaan 36		straat en nummer: Spoorwegbaan 44 / a
postcode en gemeente: 1740 Temat		postcode en gemeente: 1742 Sint-Katherina-Lombeek
tel.: +32 (0)2/8280212 gsm:		tel.: [redacted] gsm:
email: info@certoo.be		email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier	onderneming		
☒ niet-ingedeeld	☐ ingedeeld		
☐ ingedeeld	☒ Klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)	
inhoud (l): 2000	☐ Klasse 2	☐ Klasse 2	
	☐ Klasse 1	☐ Klasse 1	
☐ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☒ bovengronds	☐ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☒ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 23/01/1990		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A	
		☐ gasolieverwarming type B	
		☐ diesel	
		☐ lampolie type C	
		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK
voig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig

visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☒ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1

waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	aanwezig				controle werking						
	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ ok	☐ niet ok					
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok									
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:										
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)										
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok										
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:										
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking						
		☐ fluidum			☐ ok	☐ niet ok					
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok					
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok					
		☐ peilbuis+ sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok					
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok					
akoestisch of visueel alarmsignaal					☐ ok	☐ niet ok					
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.										
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBpV):									
		onder het vloeistofniveau (dBpV):									
		☐ overdruk, drukverlies (mbar/h):									
	opmerkingen:		☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:								
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.						
	opmerkingen:										
peilmeting			aanwezig		controle werking						
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ ok	☐ niet ok					

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 23/01/2031

 handtekening erkend technicus naam: Santini Flores	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Wbning hoedanigheid: Klant
--	--