

Distributienetbeheerder : EANDIS
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 1262536
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 572060725/01

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. ☐
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☐	☐	☒	☐		

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : MERELSTRAAT 22 2440 GEELE

Eigenaar

Propriétaire: BEYENS ELLEN Adres : Idem

Installateur : Idem BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : Ik. / C.I. : 590.892.0284-93

Date du contrôle : 25/07/2016 Inspecteur : Luc Smolders

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☒ UITBREIDING

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XUB 4x20</u>	Max. beveiliging : <u>40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <u>15,5 Ohm</u>	Isolatie : <u>> 4</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre :	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>1x hoofddifferentieel</u>		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>Dif. 30mA - 100mA N 250V R</u>		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
			<u>2x C20A 2p / 4x C16A 1p /</u>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			<u>10x C20A 2p / 1x C25A 2p</u>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielle :	

Inbreuken/Infractions : Geen infractions (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :
Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

Geen problemen aangetoond.
De keuring van de bestaande woning is gebeurd op 20/08/2013
(Verslag ET 570481). Deze keuring omvat de nieuwbouw
keuring uit de bestaande, bestaande van woning.

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt

door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec

l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen

overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai

prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle

moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven

termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : 25/07/2017

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes

mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite

complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd

worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend

bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken POD verzocht de infractions te laten herstellen.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -


Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		276 HK		
☐		☐		

a) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

KABEL 4x10²
KWH METER



EENDRAADSCHEMA

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE


KEURINGSORGANISME

ADRES INSTALLATIE

Ellen Beyens
Merelstraat 22
2440 Geel


Keurder : *Luc Smolders*
Datum : 25/07/2018
Handtekening : *Luc Smolders*
ELECTRO-TEST
LUC SMOLDERS
luc.smolders@electro-test.be
Gsm: 0478 785 151

Ellen Beyens
Merelstraat 22
2440 Geel




SITUATIESSCHEMA
gelijkvloers


VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening : 	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel



SITUATIESSCHEMA
gelijkvloers


VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder :  Datum : Handtekening : 	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel

ELECTROTEST
LUC SMOLDERS
Hoofdinspecteur
luc.smolders@electro-test.be
Gem +32 478 785 151




SITUATIESSCHEMA
gelijkvloers

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSCHEMA
zolder

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Mereelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Mereelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSHEMA
verdieping

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSHEMA
zolder

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSHEMA
verdieping

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel



SITUATIESSCHEMA
zolder

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel



SITUATIESCHEMA
verdieping

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel