

Distributienetbeheerder : EANDIS
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 1262536
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 572060725/01

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. ☐
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☐	☐	☒	☐		

Plaats van het onderzoek : MERELSTRAAT 22
Lieu du contrôle : 2440 GEELE

Eigenaar : [redacted] Adres : [redacted]
Propriétaire : [redacted] Adresse : [redacted]

Installateur : [redacted] BTW / TVA : [redacted]
Datum van het onderzoek : 25/07/2016 Ik. / C.I. : 590.892.0284-93
Date du contrôle : 25/07/2016 Inspecteur : [redacted]

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. UITBREIDING

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XUB 4x20</u>	Max. beveiliging : <u>40A</u>
Tension : <u>230V</u>	Liaison compteur-tableau : <u>XUB 4x20</u>	Protection max. : <u>40A</u>

Aardelektrode : <u>[redacted]</u>	Isolatie : <u>> 4</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>15,5 Ohm</u>	Isolement : <u>> 4</u> Mohm	Nombre de tableaux : <u>1</u>

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>16</u>		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>16</u>		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
			<u>2x C20A 2p / 4x C16A 1p /</u>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			<u>10x C20A 2p / 1x C25A 2p</u>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielle :	


Inbreuken/Infractions : Geen infractions
(zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

Geen visuele aanwijzingen.
De keuring van de bestaande woning is gebeurd op 20/08/2013
(Verslag ET 570481). Deze keuring ophoort de nieuwbouw
keuring uit de bestaande, bestaande van woning te zijn.

Resultat / Conclusion :		Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. ☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : <u>25/07/2017</u> ☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. ☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken POD verzocht de infractions te doen verdwijnen. ☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.		276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
		☐	☐	☐	☐		
		271 AK		271 HK			
		☐		☐			
		276 AK		276 HK			
		☐		☐			

Rapport des prescriptions réglementaires : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

KABEL 4x10²
KWH METER



EENDRAADSCHEMA

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE


KEURINGSORGANISME

ADRES INSTALLATIE

Ellen Beyens
Merelstraat 22
2440 Geel


Keurder : *Luc Smolders*
Datum : 25/07/2018
Handtekening : *Luc Smolders*
ELECTRO-TEST
LUC SMOLDERS
luc.smolders@electro-test.be
Gsm: 0478 785 151

Ellen Beyens
Merelstraat 22
2440 Geel




SITUATIESSCHEMA
gelijkvloers

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening : 	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




EENDRAADSCHEMA

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : <i>Luc Smolders</i> Datum : 25/07/2014 Handtekening : <i>Luc Smolders</i> ELECTROTEST HOOGSPANSIE HOOGSPANSIE luc.smolders@electro-test.be Gsm +32 478 795 151	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSCHEMA
gelijkvloers

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening : ELECTROTEST LUC SMOLDERS Hoofdinspecteur luc.smolders@electro-test.be Gem +32 478 785 151	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSCHEMA
gelijkvloers

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSCHEMA
zolder

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Mereelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Mereelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSHEMA
verdieping

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSHEMA
zolder

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel




SITUATIESSHEMA
verdieping

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel



SITUATIESSHEMA
zolder

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel



SITUATIESCHEMA
verdieping

VERANTWOORDELIJKE INSTALLATIE	KEURINGSORGANISME	ADRES INSTALLATIE
Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel	Keurder : Datum : Handtekening :	Ellen Beyens Merelstraat 22 2440 Geel