

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 1360 Thorenboir
Rue de la Chapelle 17

PROPRIETAIRE: Colric

Adresse: _____

DEMANDEUR: _____

Adresse: _____

INSTALLATEUR: _____

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☒ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: 45438786-38

Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 18/01/16 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle (visite de contrôle suivant: (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Habitation

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 5000 V Protection raccordement 20 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type 63/0,3 A

Type électrode de terre: boucle - barres piquets; conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 10+8+1; RA: 13 Ohm; RI tot 0,5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Voir plan en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Note: Le contrôle se limite aux infractions du rapport
233/150801/10

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 18/01/17 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.


L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

FABR17




* VERSLAG - RAPPORT *

pour Le Directeur,



Organisme agréé BTv Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 GSM: - Fax: 083 21 45 17 e-mail: btv.hamur@btvcontrol.be		 Fabry Thibault 428	
Adresse de l'installation électrique Mr et Md Cabric de la chapelle 17 1360 Thorembais Saint-Trond Tél.: - GSM: 0484/833.138 Fax: - e-mail: -		Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	
p. 2/5 Schéma unifilaire 3 x 400V + N ~ 50Hz		Schéma dessiné par: Benjamin Seha	



Organisme agréé BTV Avenue du Saintfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 GSM: - Fax: 083 21 45 17 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique Mr et Md Cabric de la chapelle 17 1360 Thorembais Saint-Trond Tél.: - GSM: 0484/833.138 Fax: - e-mail: -	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 4/5 Schéma de position 3 x 400V + N ~ 50Hz
Schéma dessiné par: Benjamin Seha			

B:	Disjoncteur Tetrapolaire 40A
C:	Taque Four Four à Micro-onde Prises cuisine
D:	Coffret cave
L:	Commande Barrière
K:	Ecl. Chambre 2 Chambre 1 Veranda Dressing Prises Dressing Chambre 1 Chambre 2 Ext. Garage Garage
J:	Ecl. Salle de Bain Hall d'Entrée Hall de Nuit WC Séjour Prises Séjour Salle de Bain Hall de Nuit
I:	Ecl. Salle de Bain Bureau Prises Cuisine Salle de Bain Bureau
H:	Ecl. Salon Cuisine Ext. Cuisine Prises Salon et Cuisine
G:	Barrière
F:	Sonnerie
1A:	Int. Générale
1B:	Moteur ouverture escalier
1D:	Chaudière
1E:	Prises Cave et Extracteur
1J:	Prises Cave
1I:	Ecl. Hall Cave

1H:	Prises Veranda et Hall de Nuit Moteur Banne Solaire
1G:	Prises Cave
1F:	Ecl. Cave

Organisme agréé  Fabry Thibault 428 Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 GSM: - Fax: 083 21 45 17 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique Mr et M^{lle} Cabric de la chapelle 17 1360 Thorembais Saint-Trond Tél.: - GSM: 0484/833.138 Fax: - e-mail: -	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 5/5 Liste des circuits 3 x 400V + N ~ 50Hz
Schéma dessiné par: Benjamin Seha			