

FACTUUR

1-1

Dhr. Masschaele Freddy
Klutingstraat 104
1800 Vilvoorde

Betaald BNP 1/6/2023

Van oplossing tot uitvoering · De la conception à la réalisation
Von der Lösung zur Implementierung

Klantnr./N° Client/Kundennr.	Factuurnr./N° facture/Rechnungsnr.	Datum/Date/Datum
K506567	1223QVF0015724	31/05/23

Aant./Qté./Menge	Omschrijving/Description/Beschreibung	Gelev./Livr./Gelief.	Prijs/Prix/Preis
1	Keuring OO tank/dichtheidscheck		144,83000
!! Betaling mogelijk met Bancontact !!			

Netto/Net/Netto	C	%	BTW/TVA/MwSt	TE BETALEN/A PAYER/ ZU ZAHLN
144,83		21 %	30,37	175,00
0310K-0523767				22/06/23

Door ondertekening verklaart de klant de algemene voorwaarden van de All-in Tank Service afgedrukt op de achterzijde gelezen en aanvaard te hebben.

Par sa signature, le client soussigné déclare avoir lu les conditions générales de vente d'All-in Tank Service imprimé au verso de la présente et les avoir accepté.

Durch seine Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er die auf der Rückseite gedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen der All-in Tank Service gelesen hat und akzeptiert.

HANDTEKENING
SIGNATURE
UNTERSCHRIFT

0310P-038266

+32 (0)2/2519846
+32 (0)497/431308

HANNE.H/NAVNASGM GELEVERD

Plaats tank: in oprit, Vuilbuis: Voor huis
ATS
Tank: 5.000 l / Sonde / Ondergronds - KEUR 31/05/23

Betalingsinstructie / Instruction de paiement / Zahlungsbedingung

Bedrag/Montant/Betrag: 175,00

Vervaldag/Echéance/Fälligkeitstag: 21/06/23

Mededeling/Communication/Mitteilung: ***122/2015/72121***

Bankrekening:
Numéro de compte: BE29 5645 1373 8864 BELFIUS BANK
Kontonummer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van deze service. Check ons privacybeleid op www.allintankservice.be/nl/privacy of bel ons om een schriftelijke kopie per post te ontvangen.

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de cette service. Consultez notre politique de confidentialité sur www.allintankservice.be/fr/privacy ou appelez-nous pour recevoir une copie écrite par courrier.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Dienstes. Überprüfen Sie unsere Datenschutzbestimmungen unter www.allintankservice.be/fr/privacy oder rufen Sie uns an, um eine schriftliche Kopie per Post zu erhalten.

Al meer dan 25 jaar dé specialist inzake mazouttanks!
Depuis plus de 25 ans le spécialiste en matière de citernes !
Der Spezialist für Heizöltanks seit über 25 Jahren!

CONFORMITEITSAFTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0523757	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Yvo Gillis	
postcode en gemeente: 9610 Eke			
tel.: 0800 11 206	gsm:	erkenningnr.: SV05003	
web: www.allintankservice.be		datum controle: 31/05/2023	
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW TVA BE 0681.597.861			

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: Dhr. Maschaete Freddy straat en nummer: Kluifingstraat 104 postcode en gemeente: 1800 Vilvoorde tel.: +32 (0)2/2519846 gsm: +32 (0)497/431308 email: lydiaw@dynet.be	
naam: Dhr. Maschaete Freddy straat en nummer: Kluifingstraat 104 postcode en gemeente: 1800 Vilvoorde tel.: +32 (0)2/2519846 gsm: +32 (0)497/431308 email: lydiaw@dynet.be			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 5000 ☒ ondergronds ☐ bovengronds		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ Masse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Masse 2 ☐ Masse 1 ☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ Masse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Masse 2 ☐ Masse 1 ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ Masse 3 (vanaf 100kg) ☐ Masse 2 ☐ Masse 1 ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewepend thermochardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabriekenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 23	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypeleuning:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m) en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 31/05/2023 ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mengvat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)
inkuiping	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
☐ aanwezig			staat aanvoer- en terugvoering
☐ niet aanwezig			☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☒ n.v.t.	looiwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
			☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabonstr. / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

Beproeving deel 3					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en stibemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/stib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis+ sensor/detector ☐ andere:	controle werking ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -226 onder het vloeistofniveau (dBµV): -160 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: opmerkingen:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
peilmeting	peilstok mechanisch pneumatisch hydrostatisch ultrasoon andere:	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja	☒ nee ☒ nee ☒ nee ☒ nee ☒ nee ☒ nee	☐ ok ☐ ok ☐ ok ☐ ok ☐ ok ☐ ok	☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 21075 Calibratiedatum: 21/12/2022 Gas sensor Gaz N° Serie nummer: 190274 Date Calibration/ie datum: 22/12/2022 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190275 Date Calibration/ie datum: 22/12/2022 0:00:00					

controle en beoordeling deel II (ingedeelde toelating)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
luchtlek retour leiding	
EINDEBOORDSELING	
in groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen.
	☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden.
	☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 31/05/2026	
 handtekening erfend technicus naam: Yvo Gilis	 handtekening klant naam: Dhr. Masschele Freddy hoedanigheid: Klant