

Conformiteitsattest van opvulling

Factuur adres

Naam

Straat

Motstraat 57

Postcode+ Gemeente

3580 Beringen

Werfadres

Straat

Motsstraat 57

Postcode + gemeente

3580 Beringen

Ligging van de tank

Links naast de woning

Inhoud van de tank

- 5.500 liter

Conform de wettelijke bepalingen voor de het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse tank, heeft de bvba De Kessel de tank gelegen op het bovenvermelde adres dopgevuld met een inert haarschuim zoals de vlarem wetgeving voorschrijft in art. 6.5.5.5 en 5.17.12§3 na het reinigen door een erkende instelling onder de ovamcode


Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan de bvba De Kessel niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100% is.

Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Datum uitvoering 17 /07 /2020

Handtekening techniek:

sv 07761 

BIO  FILL®

100% RECYCLEERBAAR HARS

Conformiteitsattest buitendienst stellen van mazouttanks

Gelieve deze documenten bij de akte van de woning te bewaren.

Factuur adres

Naam

Straat

Motstraat 57

Postcode+ Gemeente

3580 Beringen

Werfadres

Straat

Motsstraat 57

Postcode + gemeente

3580 Beringen

Ligging van de tank

Links naast de woning

Inhoud van de tank

-5.500 liter

Reiniging

Longin Service NV uit Rotselaar, Attest C 09940 in bijlage

Opvulling / verwijdering

De Kessel BVBA uit Bekkevoort

Toestand van de tank

Geen visuele lekken na het reinigen van de tank

Erkend reservoirtechnicus Scherens Mark

erkeningsnummer sv 07761

Verklaart dat de tank op bovenvermeld werfadres conform de huidige wetgeving is **gereinigd**

En opgevuld

Datum uitvoering 16 /07 /2020



Handtekening techniek:

SV 07761 20

Conformiteitsattest buitendienst stellen van mazouttanks

Gelieve deze documenten bij de akte van de woning te bewaren.

Factuur adres

Naam

Straat

Motstraat 57

Postcode+ Gemeente

3580 Beringen

Werfadres

Straat

Motsstraat 57

Postcode + gemeente

3580 Beringen

Ligging van de tank

Links naast de woning

Inhoud van de tank

-5.500 liter

Reiniging

Longin Service NV uit Rotselaar, Attest C 09940 in bijlage

Opvulling / verwijdering

De Kessel BVBA uit Bekkevoort

Toestand van de tank

Geen visuele lekken na het reinigen van de tank

Erkend reservoirtechnicus Scherens Mark

erkeningsnummer sv 07761

Verklaart dat de tank op bovenvermeld werfadres conform de huidige wetgeving is **gereinigd**

En **opgevuld**

Datum uitvoering 16 /07 /2020



Handtekening techniek:

SV 07761 20