BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0) 2 751 98 39 F +32 (0) 2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-est.be

Distributienetbeheerder : / Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller : / N° comp : 6144753

Verslag van onderzoek: / Rapport de contrôle: 23 2019/4/4/3/1

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART / Genre de contrôle : RGIE ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
		○	●	○	○	○		○

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle : rue Vergnies 4 1050 BXL

Eigenaar / Propriétaire : SHAPE Brussels sprl Adres / Adresse : place G. Kennedy 7(4) 1180 BXL

Installateur : ALconstruction sprl BTW / TVA :

Datum van het onderzoek / Date du contrôle : 4/4/19 Ik. / C.I. :

Inspecteur : Le Moenje

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ● Appart. 2 ○

Spanning / Tension : 2x230 Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau : XUB 2x16 Max. beveiliging / Protection max. : 40A

Aardelectrode / Electrode de terre : hyd Ohm Isolatie / Isolement : 31,6 Mohm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux : 2

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux : 17

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: In (A)	Δ In (mA)	type		TestΔIn OK	TestΔIn NOK	1.ΔIn OK	1.ΔIn NOK	AREI / RGIE 270	271	271bis	278
40A	300	A	grand CP	○	○	○	○	●	○	○	○
			1 circuit cd CP TT1	○	○	○	○	●	○	○	○
40A	30/2)	A	13 circuits cd 2P = TT2	○	○	○	○	●	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ● NOK ○ direkte aanraking : OK ● NOK ○
Contrôle visuel : général : contact direct :

Indirecte aanraking : OK ● NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : / Raccordements : OK ● NOK ○

Potentiaalvereffeningen : / Liaisons equipotentielles : OK ● NOK ○

Inbreuken/Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*

VISUM :
Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

Salle de bain + cuisine par intallateur

Besluit / Conclusion :

☒ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.**
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de controle: / Volgende controlebezoek: 4/4/2024

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK ○ 18 m → 274 AK ○	276bis HK ○ 274 HK ○	...../.....
271 AK ○	271 HK ○	...../.....
276 AK ○	276 HK ○	...../.....

☐ **L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.**

☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l' inspecteur.....

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoekte bewaren in het dossier van de elektrische installatie; **b)** de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; **c)** de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; **d)** de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparation des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603
KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB
Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB