

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 08/03/2024

Inspecteur: Robby De Smet

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251306

Datum verslag: 08/03/2024

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1482425

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Renier Sniedersstraat  
Huisnummer 10  
Busnummer  
Postcode 2300  
Gemeente TURNHOUT  
Land België

#### Eigenaar

Naam Rouben Vansteenkiste  
Straatnaam Renier Sniedersstraat  
Huisnummer 12  
Busnummer  
Postcode 2300  
Gemeente TURNHOUT  
Land België

#### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

Type : niet huishoudelijke installatie (winkel pand, kantoor, restaurant)  $\leq 63A$

EAN : 54

Teller Nr.: : 16668035

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 3,08 MΩ

OK



Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 4.2.4.4.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 18

RE: 22,7 Ω

OK



#### DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| $I\Delta$ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>st</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|----------------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300            | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 18                 | OK   | OK    |
| 30             | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 2                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|--------------|
| 2              | C     | 40                 |          | 2 | 10           |
| 10             | C     | 16                 |          | 2 | 2,5          |
| 2              | C     | 16                 | Reserve  | 2 | -            |
| 2              | C     | 20                 |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 32                 |          | 2 | 10           |
| 1              | C     | 16                 |          | 2 | 1,5          |

|                             |    |                                 |    |                     |    |
|-----------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------|----|
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK | Directe aanraking               | OK | Indirecte aanraking | OK |
| Aansluitingen               | OK | schema in bijlage door Aceg vzw | NA |                     |    |
| Equipotentiale verbindingen | OK | Doorsnede geleiders             | OK |                     |    |
| Continuïteit                | OK | Verlichting / toestellen        | OK |                     |    |
| Uitwendige invloeden        | OK |                                 |    |                     |    |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/3/2029
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Robby De Smet



ROBBY DE SMET  
ACEG VZW - #227

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die conform is: |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Stap 1                                           | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 |

Stappenplan voor een installatie die conform is:

| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                   | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/3/2029 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |































MPC i.o. Rouben Vansteenkiste  
Renier Snietersstraat 10  
B-2300 Turnhout.

Externe invloedsfactoren :

| Ruimte  | Invloedsfactor             | NEN 5060 |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         |                            | 5.3.2.1  | 5.3.2.2 | 5.3.2.3 | 5.3.2.4 | 5.3.2.5 | 5.3.2.6 | 5.3.2.7 | 5.3.2.8 | 5.3.2.9 | 5.3.2.10 | 5.3.2.11 | 5.3.2.12 | 5.3.2.13 | 5.3.2.14 | 5.3.2.15 | 5.3.2.16 | 5.3.2.17 |
| Gedrukt | Temperatuur                | AA       | AD      | AE      | AF      | AG      | AH      | AI      | AK      | AL      | AM       | AN       | BA       | BB       | BC       | BD       | BE       | BF       |
|         | Wet                        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Vaste deelen               |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Corrosie en vervuiling     |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Schokken, mechanische      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Trillingen                 |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Flora (AC) Fauna (AL)      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Isolerende deelen          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Zonnestralen               |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Bevochtiging               |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Hydrostatische             |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Aanraking van personen met |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Evacuatie in noodgevallen  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Vernietiging of opzetting  |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Brandstoffen               |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|         | Gebouwinrichting           |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |


- Naam en handtekening van de beheerder of zijn afgevaardigde : Rouben Vansteenkiste  
- Datum : 1/03/2024

Voor ontvanging:

GACEG 227  
Robby De Smet

08/03/2024  
De Smet

Plaats van de elektrische installatie  
rouben vansteenkiste  
Renier Snietersstraat 10  
2300 Turnhout  
GSM: 0493207845  
e-mail: info@RS10.be  
BE 849 766 817  
Schema's getekend door: Luc Van der Jonckheide



- A hoofd dif
- B voeding kast 2
- F hoofdscha
- G stopkt vooraan rechts
- H stopkt keuken
- I stopkt vooraan links
- J stopkt halfweg rechts
- K stopkt achteraan
- L stopkt TV
- M keuken aanrecht
- N keuken aanrecht
- O verlichting
- P kookvuur
- Q stopkt naast zekeringkast
- R natte dif
- S vaatwas
- T boiler
- C stopkt + veri etalage
- D reserve
- E reserve

08/03/2024  
GACEG 227  
Robby De Smet  
De Smet

Plaats van de elektrische installatie  
rouben vansteenkate  
Rennier Griedersstraat 10  
2300 Turnhout  
GSM: 0493207845  
e-mail: info@RS10.be  
BE 840 766 617

Installateur

p. 3/4  
Lijst Kringen  
Datum: 22/02/2024  
1 x 400V + N - 50Hz

Schema's getekend door: Luc Van der Jonckheyd





