



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P041531102/017



N 238072

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11

tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West-Vlaanderen

☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11

tel.: 081 432 611

01

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken		Installatie		Eigenaar of beheerder
Naam, voornaam: <i>Van der Vort</i>		Naam, voornaam: <i>Steve blok 2</i>		App 0.4
Ident. Kaart nr.: <i>poppe</i>		Adres: <i>lindenhof 4</i>		
BTW nr.: BE		Post nr. + Stad: <i>Leuven</i>		
		Tel.: <i>1</i>		

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaring	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <i>1</i>	meterstand dag: <i>1</i> nacht: <i>1</i>	
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: <i>1</i> meterstand: <i>1</i>	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐	
	Voedingsleiding hoofdbord: <i>4</i> X <i>10</i> mm ² - Type: <i>XLB</i>		
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting: <i>40</i> A / <i>300</i> mA	Aantal borden: <i>1X</i>	Aantal eindstroombanen: <i>10X</i>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <i>4</i> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <i>10</i> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<i>Badkamer, toestellen en verlichting nog niet geïnstalleerd</i>
☒ Nihil	<i>App 0.4 - blok 2</i>
Inbreuken Bestaande installatie	
☒ Nihil	
Opmerkingen	
☒ Nihil	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie	voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

20/1/2037 (*)
☒ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:


Naam: <i>Van den Stock</i>	Agent nr.: <i>4159</i>	Datum: <i>20/1/2012</i>
Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s)	☒ Eendraadsschema(s)	☐

Voor de directeur generaal: Handtekening


- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Openverklaring
AN EERD PROJ. 08
Bord: 0.4

Kring	Omschrijving
A	WASMACHINE
B	DROGER
C	WANDCONTACTDOZEN LIVING, HAL, VERLICHTING HAL
D	WANDCONTACTDOZEN SLAAPKAMER 1, 2
E	OVEN
F	VAATWASSER
G	WANDCONTACTDOZEN KEUKEN
H	WANDCONTACTDOZEN SLAAPKAMER 2, TUIN, BERGING, KELDER
I	VERLICHTING



0.4



W

Adres

(* ontvangt de factuur van de keuring)

: Pidpa

: Desguinlei 246

Inspecteur

Telefoon

Badge nr.

: Naam v/d klant/abonnee :

Adres :

Watermeter nr. :

Klantnr.

Telefoon

(indien het huisnummer nog niet gekend is, het perceelnummer vermelden)

De gekeurde installatie bevindt zich in:

☐ een appartement

☐ een eengezinswoning

Het betreft een:

☐ basiskeuring☐ ééntapskeuring

☐ herkeuring

Datum keuring : 16 / 1 / 12

☐ bijkomende keuring (uitgebreide of gewijzigde installatie)

Opmerkingen :

Ordernummer :

(met betrekking tot de voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming van de technische reglementering SVW en met de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van de waterleverancier)

De installatie : ☒ is conform

☐ is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen)

☐ is niet conform, herkeuring verplicht

2003428

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht. Het legionearisico maakte geen deel uit van dit onderzoek.

Handtekening klant (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven)

Handtekening inspecteur