

Opdracht: 86028
Klant / Bedrijf: Vision BVBA
ID Extern:

Verslagnr: **20250006673-V.1**

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding/Wijziging

Plaats van onderzoek: Tiensesteenweg 169, 3010 Leuven -

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.

Inspectiedatum: 18-06-2025 (09:15 - 10:30)

Inspecteur: Mohamed TAKADDOUMI

Eigenaar: /

Cont.Pers.: /

Aard van de uitbreiding/wijziging:

Periodiciteit: 25 jaar indien conform, anders Lokaal: maison
onmiddellijk (voor de ingebruikname).

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

Andere reglement:

Volgende controle op: **18-06-2050**

Installateur: Vision BVBA

B.T.W.: BE0469581849

tel.:

Documenten van referentie:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS

EAN nr.: Non disponible

Teller: 4327325

Merk:

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Dienstspanning: 3x230V

I max. aansluiting: 40A

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: XVB

Type stroom: Wisselspanning

Stand I: 141105,7

Stand II: 159656,6

Bescherming van de hoofdaansluiting: /

Aantal geleiders: 3

Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig de schema's en plannen in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

Type: Pennen

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Matériel: in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Verzegeld door een vulling: in orde

Differentieelbeveiligingen:

Nog niet geplaatst: Huis in aanbouw tijdens het bezoek ,

Aantal borden: 5

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 10,80 Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreidingswaarde: 15,12 Ohm

Bijkomende differentieel: 4p 40A/300mA

Aantal circuits: 31

Visuele controle van gevaarlijke vaste apparatuur of vast opgestelde apparatuur: in orde

Overstroombeveiligingsinrichting geschikt voor de doorsnede van het circuit: in orde

Visuele controle van gevaarlijke mobiele apparatuur op een vaste locatie: N.V.T.

CONCLUSIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).



Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Note (N) - Opmerking (O) - Overtreding van Boek 1 (I) - de nummers verwijzen naar gestandaardiseerde overtredingen

N12() - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13() - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

N15() - De tijd die wordt aangegeven na de inspectiedatum komt overeen met de begintijd en eindtijd van de controle. Deze tijd omvat niet de tijd voor het opstellen van het rapport.

N04() - Deze controle heeft uitsluitend betrekking op de laagspanningsinstallatie (LS) van de site en omvat geen uitbreidingen (zonnepanelen, laadpaal, batterij, ...)

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA


ADVIES/OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Volgens de onderafdeling 3.1.2.1. van het Boek 1 is het belangrijk te herinneren:

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.



Installatie gecontroleerd door:
Installatie gecontroleerd par :
Type A



Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : Mohamed TAKADDOUMI
Handtekening / Signature :

Adresse de l'installation électrique


Tiensesteenweg , 169
3010 Leuven

Installateur

Vision BVBA
Koning Leopold I-Straat 26
3000 Leuven
BE0469581849

p. 1/9
Schéma unifilaire


3 x 230V ~ 50Hz



Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT BELGIUM**

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : **Mohamed TAKADDOUMI**
Handtekening / Signature :

Adresse de l'installation électrique Tiensesteenweg , 169 3010 Leuven	Installateur Vision BVBA Koning Leopold I-Straat 26 3000 Leuven BE0469581849		p. 2/9 Schéma unifilaire
			3 x 230V ~ 50Hz
TM Elec - TVA BE 0546.974.090			



Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT**
BELGIUM

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : **Mohamed TAKADDOUMI**
Handtekening / Signature :

Adresse de l'installation électrique


Tiensesteenweg , 169
3010 Leuven

Installateur

Vision BVBA
Koning Leopold I-Straat 26
3000 Leuven
BE0469581849

p. 3/9
Schéma unifilaire


3 x 230V ~ 50Hz




Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT**
BELGIUM

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : **Mohamed TAKADDOUMI**
Handtekening / Signature :


Adresse de l'installation électrique Tiensesteenweg , 169 3010 Leuven	Installateur Vision BVBA Koning Leopold I-Straat 26 3000 Leuven BE0469581849		p. 4/9 Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
TM Elec - TVA BE 0546.974.090			



Rez-de-chaussée

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT BELGIUM**
Ilgatalaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : **Mohamed TAKADDOUMI**
Handtekening / Signature : 

Adresse de l'installation électrique Tiensesteenweg , 169 3010 Leuven	Installateur Vision BVBA Koning Leopold I-Straat 26 3000 Leuven BE0469581849		p. 5/9 Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
TM Elec - TVA BE 0546.974.090			




1er étage

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT BELGIUM**

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : **Mohamed TAKADDOUMI**
Handtekening / Signature : 

Adresse de l'installation électrique Tiensesteenweg , 169 3010 Leuven	Installateur Vision BVBA Koning Leopold I-Straat 26 3000 Leuven BE0469581849		p. 6/9 Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
TM Elec - TVA BE 0546.974.090			



2e étage

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT BELGIUM**

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : **Mohamed TAKADDOUMI**
Handtekening / Signature :

Adresse de l'installation électrique


Tiensesteenweg , 169
3010 Leuven

Installateur

Vision BVBA
Koning Leopold I-Straat 26
3000 Leuven
BE0469581849

p. 7/9
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz



3e étage

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par : **INSPECT BELGIUM**

Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577
Inspecteur : **Mohamed TAKADDOUMI**
Handtekening / Signature :

Adresse de l'installation électrique


Tiensesteenweg , 169
3010 Leuven

Installateur

Vision BVBA
Koning Leopold I-Straat 26
3000 Leuven
BE0469581849

p. 8/9
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz



Grenier

Installatie gecontroleerd door:
Installation contrôlée par :



Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt
Chée de Tirlemont 5, 1370 Jodoigne
015 860 460 - 010 280 577

Inspecteur : Mohamed TAKADDOUMI
Handtekening / Signature :

Adresse de l'installation électrique

Tiensesteenweg , 169
3010 Leuven

Installateur

Vision BVBA
Koning Leopold I-Straat 26
3000 Leuven
BE0469581849

p. 9/9
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz