

SAMENVATTEND VERSLAG VAN EEN INSPECTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN ASBESTATTEST



Datum van keuring:
16.09.2026



Datum van verslag:
22.09.2026



Basis van de controle:
Opmaak van een asbestattest

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

Straatnaam	Kasteelstraat
Huisnummer	21
Busnummer	
Postcode	9770
Gemeente	KRUISSHOUTEM
Land	België

STATUS

Het asbestattest is afgeleverd.

ASBESTATTEST IN BIJLAGE OPGEMAAKT DOOR:

De inspecteur: Jetske, Augustijnen



Jetske Augustijnen
ACEG VZW - #255

BESCHRIJVING VAN DE INSPECTIE

Kan het asbestattest volledig worden afgewerkt?: Ja

Het bouwjaar van het te onderzoeken pand is 1932

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam
Straatnaam Deinzestraat
Huisnummer 124
Busnummer
Postcode 8720
Gemeente Oeselgem
Land België

OPDRACHTGEVER

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land België

NOTA'S

BIJLAGEN

[Link naar het asbest certificaat](#)
[Link naar het opdrachtformulier](#)
[Link naar de labo-analyse](#)