CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER	KLANT
VASTGOEDEXPERTS	**Naam: Consulting & Projects BV**
Langvoort 17 **2430 Laakdal**	**Adres: Rotselaarsebaan 24, 3220 - Holsbeek (BE)**
+32 14 89 34 76	**Tel: (+32)0484/950190**
info@vastgoedexperts.com	**BTW BE: BE0428804336**
BTW BE0667.567.856	

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Kastanjedreef 7, 3110 - Rotselaar (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Pneumatisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**


BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **12/08/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **12/08/2026** | Keurder: **Davy Lopez-Gonzalez** | Erkenningsnummer: **ERK/TS110211**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S





