

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma	volgnummer attest: 0310K-0552668
naam: All-in TankService n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Jean-Marie Beeken
postcode en gemeente: 9810 Eke	erkenningsnr.: SV05363
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle: 19/11/2024
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861	

klant	☒ particulier	adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ eigenaar	☐ gebruiker	
☐ syndicus	☐ onderneming	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)
☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)	inhoud (!):	☐ Klasse 2
inhoud (!): 5000	☐ Klasse 2		☐ Klasse 1
	☐ Klasse 1		
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 19/11/1975		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B
	☐ lampolie type C	☐ andere:	☐ diesel

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (!):	diameter (m): en lengte (m):
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok		
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok		
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig		
☐ niet aanwezig				stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok				
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee				
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok	
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok		
akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -234 onder het vloeistofniveau (dBµV): -149 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☒ overdruk, drukverlies (mbar/h): 16 ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.	
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 21067 Calibratiedatum: 01/01/2001 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 210292 Date Calibration/ie datum: 9/12/2023 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 210301 Date Calibration/ie datum: 9/12/2023 0:00:00						

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek

☐ n.v.t.☐ uitgevoerd op

onderzoek van de staat van de binnenwand

☒ n.v.t.☐ uitgevoerdinwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok

niet-destructief onderzoek wanddikte (mm):

opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand

☒ n.v.t.☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok**andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden****EINDBEOORDELING**☒ groen

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

☐ rood

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen.

☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden.☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 19/11/2029


handtekening erkend technicus

naam: Jean-Marie Beeken