



Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



C I B
N° 40972

Bruxelles : 126, b^{te}12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

Compte Bancaire : 340-0298168-28

cibic@skynet.be

CONFIDENTIEL

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : 23/100209/02	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) : Korne Vison
Date du Contrôle : 09/02/2010	N°TVA/N°C.Ident. : 0890 309 253
Propriétaire (Nom-Prénom) : Mmo 2P	Adresse de l'installation : rue d'Elvroux 14
Adresse : 4000 Liège	Département 4 4650 Herbe

1) REFERENTIELS : - R.G.I.E - Procédure interne : PRO-INS-E-10

2) TYPE DE CONTROLE :

- ☒ Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.
☐ Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution.

3) TYPE D'INSTALLATION :

☒ Unité d'habitation ☐ Parties communes ☐ Autres : , soumise à : ☒ l'Art.86 ☐ l'Art.87 du RGIE.

Distributeur : TECTO Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 230V V.

Alimentation tableau principal : 4 X 16 mm². Protection raccordement : 40 A. (In max. à prévoir).

Colonne d'alimentation : X mm². Interr-Sect.Général : 1250 A.

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 49 R_E = 4.81 Ω R_{IGEN} = 1.09 MΩ.

Type prise de terre : ☐ boucle ☒ piquets -

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
	40	3	93	Tous								
	40	3	93	5								

4) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
1 II	D 25A	4L			
2 II	D 10A	1,5			
4 II	D 20A				
12 II	D 20A	2,5			

5) MANQUEMENTS :

Neant

Note: récepteurs non placés à jour.

6) NOTES :- Le différentiel général : ☐ était plombé. ☐ n'a pu être plombé. ☒ a été plombé. ☐ n'est pas plombable.
☐ absence de différentiel. - Les schémas ☒ ont été signés. ☐ n'ont pas été signés. ☐ absence de schémas.

7) CONCLUSION :

☒ - L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 02/2035

☐ - L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ - Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

☐ - Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la (re) mise en usage de l'installation.

Nom/signature de l'inspecteur
Pour CIB,

Date d'émission :

Nom/signature du demandeur
Pour réception,


Installateur:


Home Vision srl
rue des 3 entités, 12
4890 Thimister
TVA: BE 0890 309 253

Installation électrique situé:


chez Immo 2p Logement 4
Rue d'elvaux 17
4650 Herve








Logement n°4
rez





Logement n°4
+ 1

Logement n°4
+ 2

