

CONFORMITEITSAFTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firm: naam: All-in Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Skuis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Ede tel.: 0800 11 206 gsm: web: www.all-intankservice.be email: info@all-intankservice.be ondernemingsnummer: BTWTVABE:0881.587.861		volgnummer attest: 0310K-0525343 technicus: voornaam en naam: Jean-Marie Beelen erkenningnr.: SV05363 datum controle: 27/06/2023	
klient: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ anders ☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant	
naam: Dhr. Vanholzaets straat en nummer: Haerweg 10 postcode en gemeente: 3640 Ophoven tel.: +32 (0)475/373055 gsm: email: info@decooter-verwarming.be		naam contactpersoon: Dhr. Vanholzaets straat en nummer: Haerweg 10 postcode en gemeente: 3640 Ophoven tel.: +32 (0)475/373055 gsm: email: info@decooter-verwarming.be	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 5000 ☒ ondergronds ☐ bovengronds		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ Masse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Masse 2 ☐ Masse 1 ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ insulping ☐ andere		☐ Masse 3 (vanaf 100kg) ☐ Masse 2 ☐ Masse 1 ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 27/06/1978		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gevestigd:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ lampolie type C ☐ andere:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:	
nom:		diameter (m): en lengte (m):	
inhoud (l):			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuikwaaier ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig insulping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	staat toezichtspuik dichtheid toezichtspuik staat deksel verontreiniging waterdicht lochvelenafdicht algemene staat	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) staat leidingen (ontluchting, vulling) uitmonding leidingen staat aanvoer- en terugvoertleiding stookoliefilter anders toebehoren:
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) algemene staat tank zichtbare verontreiniging rond tank organoleptische verontreiniging		☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ja ☐ nee ☐ ja ☐ nee	opmerkingen:
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok opmerkingen:	
groeve / prefabonstr. / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit ☒ ja ☐ nee elektrische sonde ☐ ja ☒ nee andere: ☐ ja ☒ nee	aanwezig ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok			
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ flutdium ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	controle werking ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok		
	akoestisch of visueel alarm signaal		☐ ok ☐ niet ok		
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBuV): -174 onder het vloeistofniveau (dBuV): -123 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☒ onderdruk, drukverlies (mbar/h): 0,25 ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig: ☒ n.v.t. opmerkingen:				
peilmeting	peilstok mechanisch pneumatisch hydrostatisch ultrasoon andere:	☒ ja ☐ nee ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	controle werking ☒ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todaid Serienummer: 21067 Calibratiedatum: 01/01/2001 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190256 Date Calibration/ie datum: 17/02/2023 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190257 Date Calibration/ie datum: 17/02/2023 0:00:00					

controle en beproeving deel II (ingedaaste inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmetingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEGRADING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 27/06/2028	
 handtekening erkend technicus naam: Jean-Marie Beelen	voor kennisname van momentopname  handtekening Klant naam: Dhr. Vanholzaets hoedanigheid: Klant