

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 **Lieu du contrôle:** Grand route 94, 4610 Beyne-Heusey

📄 **Type de contrôle:** Contrôle Périodique (6.5)

📅 **Date du contrôle:**
05/11/2025

📅 **Prochaine visite avant le:**
05/11/2026

👤 **Agent-visiteur:**
Jonathan Barrero

CONCLUSION : NON CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	CERTISIA
Adresse	Rue de la reine 41, 4400 Flemalle, Belgique
Propriétaire, Exploitant ou Gestionnaire	
Nom	CERTISIA « grand route 94 4610 Beyne Heusey »
Adresse	Grand route 94, 4610 Beyne-Heusey
Installateur	
Nom	
TVA	

Identification de l'installation électrique

Adresse	Grand route 94, 4610 Beyne-Heusey
Numéro de Compteur	12834493-97
Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD)	RESA
Type de Bâtiment	Maison
Code EAN	

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambermont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de Contrôle	Contrôle Périodique (6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Fondations	Avant 81

Description de l'installation électrique et du raccordement

Liaison Compteur-Tableau	XVB 4X10
Tension de Service	2 x 230 V
Protection Générale	50 2P
Nombre de Tableaux	1
Prise de Terre	Piquet de Terre
Résistance de Dispersion	Pas pu mesurer Ω
Isolement	0,05 M Ω
Description de l'Installation	Voir image tableau

Différentiel(s)

Description	Type	Calibre	Sensibilité
A-63A-300mA	A	63 A	300 mA

Contrôles et essai

Équipement de test: FLK-TI-014 / 5552111

Schémas/Plans	NOK
Liaisons Equipotentielle	NOK
Test BP du DDR (ΔI_n)	OK
Courant Différentiel Nominal du DDR (ΔI_n)	NOK
Contrôle de l'État	NOK
Raccordements	NOK
Matériel Fixe	NOK
Protection Contre les Contacts Directs	NOK
Protection Contre les Contacts Indirects	NOK
Protection Contre les Surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/Plans	NOK
---------------	-----

Infractions

Code	Libellé	Paragraphe
Schémas & administratif		
108	Le schéma unifilaire est absent, incomplet ou ne correspond pas à l'installation.	L1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.
102	Le schéma de position est absent, incomplet ou ne correspond pas à l'installation.	L1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.
Coffret(s) électrique		
208	Obturer les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret.	L1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.

Prévoir un différentiel munit d'un système de plombage.

Protéger les câbles de façon à ce que le vob entre bien dans interrupteur.

La mesure de terre n'a pas pu être prise.

Mesure d'isolement trop basse.

Câbles souples interdit dans installation fixe.

Cach de prise cassé ou manquant.

Remarques

Le contrôle est effectué sur les parties visibles de l'installation et en date de celui-ci.

L'unité est meublée lors du contrôle .

Il n'est pas exclu que d'autres infractions surviennent lors du contrôle des plans.

Conclusion du contrôle

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C-2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle avant le 05/11/2026. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées doivent être exécutés sans retard.

L'agent Visiteur

Jonathan Barrero




Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes

Libellé	Photo
Td	
Défaut d'isolement	

Libellé	Photo
Prise en défaut cash tête de câble	
Câble à isoler ou supprimer	