BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL BTV Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :
Hainaut
071/220334

V. ref.: _____
N. ref.: _____
RAPPORT N° : 02/050203/03

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 72 Rue Vanden-
nel 6041 Gosselies.
PROPRIETAIRE : Ferco
Adresse : idem
DEMANDEUR : SPRL Lamoral M.
Adresse : 174 Rue Braie 6 720 Habay
INSTALLATEUR : idem
Adresse : idem
TVA ou CI : BE 472 094 644

DISTRIBUTEUR : Nethmanagement
Ref.: _____ Compteur n° en place
Index : ST 1611

Date du contrôle : 31/2/05 Type de contrôle : examen de conformité - ~~visite de contrôle suivant :~~ _____
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) Liege
Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Commun
Début travaux : Fondations avant - ~~après 1.10.81~~ - Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - ~~1.1.83 RGIE art.86~~
Raccordement : Tension 220 V T Protection raccordement 40 A
Câble aliment, tableau. princ. : 4 X 10 mm² Inter.gén. : type 40A 03A
Type électrode de terre : ~~boucle~~ - barres - ~~piquets~~ - ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT
Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 2 ; RA : 20 Ohm; RI tot 5 MOhm

DESCRIPTION :

40A 03A Tetra
2 dep II 16A

Voir plans ci-joint

Infractions constatées et/ou notes : Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le :
le responsable du distributeur
nom :
signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :
1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 31/2/2030 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. ~~L'installation n'est pas conforme.~~
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
~~L'installation n'est pas conforme.~~ L'installation doit être vérifiée avant le : _____

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

Le directeur,

Form. 382B

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL BTV Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional : Hainaut 071/220374

V. ref.: _____ N. ref.: _____ RAPPORT N° : 02/05 0205/04

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 91 Rue Vander... 6041 Gosselies
PROPRIETAIRE : Foncor
Adresse : idem
DEMANDEUR : SPRL Lonnay
Adresse : 179 Rue Traill 6120 Marbaix
INSTALLATEUR : idem
Adresse : idem
TVA ou CI : 477094699

DISTRIBUTEUR : Nelmanagement
Ref.: _____ Compteur n°. Eleven
Index : ST / BH

Date du contrôle : 3/02/05 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant : (RGIE art. 270) (BGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) Regie

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Appartement Rdc

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - ~~1.1.83 RGIE art.86~~

Raccordement : Tension 220 V ~~III~~ Protection raccordement 40 A

Câble aliment. tableau. princ. : 4 X 10 mm² Inter.gén. : type 40A 0,3A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 11 ; RA : 20 Ohm; RI tot 10 MOhm

DESCRIPTION :

40A 0,3A Tous
40A 0,03A J K L M

Voir plans ci-joints REI 1991

Infractions constatées et/ou notes : Néant

Note : Sauvegarde sur place dans les EdB

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le :
le responsable du distributeur
nom :
signature :


DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 3/02/2030 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le : _____

L'AGENT VISITEUR : n° + nom + signature

Le directeur


Form. 382B



sprl LANNOY Ph.
129, rue Praile - 6120 NALINNES
Tél. 071/21 79 65 - Fax 071/22 13 06
TVA : BE472.094.644

Désignation du dossier: M. Ferco, Rue Vandervel n°72 à 6041 Gosselies	Concepteur: Lannoy Ph	Date	Modifications	Date dossier: 29/1/05	
Désignation du folio: M. Ferco, Rue Vandervel n°72 à 6041 Gosselies	Réalisateur			Date folio: 29/1/05	
	Vérificateur			1/1	
			CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE+XAO		

Coffret Commun



sprl LANNOY Ph.

129, rue Praile - 6120 NALINNES

Tél. 071/21 79 65 - Fax 071/22 13 06

TVA : BE472.094.644

Désignation du dossier: M. Ferco, Rue Vandervel n°72 à 6041 Gosselies	Concepteur: Lannoy Ph	Date	Modifications	Date dossier: 29/1/05	
Désignation du folio: M. Ferco, Rue Vandervel n°72 à 6041 Gosselies	Réalisateur			Date folio: 2/2/05	
	Vérificateur			2/2	
			CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE+XAO		