



Registre des certificats PEB



Registre des certificats PEB

Vous êtes ici : [Accueil](#) > Certificat PEB

Données administratives

|                                                    |  |                                 |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Numéro du certificat :                             |  | N° certificat :                 |
| 20220907026359                                     |  | Version du protocole :          |
| 16/09/2019                                         |  | Version du logiciel de calcul : |
| Version du logiciel : 3.1.4                        |  |                                 |
| Certificat établi le : 07/09/2022                  |  |                                 |
| Validité maximale : 07/09/2032                     |  |                                 |
| Bâtiment certifié comme : Appartement              |  |                                 |
| Année de construction : Inconnue                   |  |                                 |
| Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : |  | Permis obtenu le :              |
| Inconnu                                            |  | Référence du permis :           |
| Inconnu                                            |  |                                 |




Performance énergétique

|                                            |                                     |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| CONSOMMATION SPÉCIFIQUE D'ÉNERGIE PRIMAIRE | CONS. SPÉCIFIQUE D'ÉNERGIE PRIMAIRE | 316 kWh/m².an |
| Volume protégé : 472 m³                    |                                     |               |

Consommation théorique totale d'énergie :  
45 162 kWh/an


Plancher chauffé :  
143 m<sup>2</sup>

Cons. totale d'énergie :  
Surface de plancher chauffé :



INDICATEURS SPÉCIFIQUES


INDICATEURS SPÉCIFIQUES



| Système de ventilation                                                            |              |         |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
|  |              |         |           |         |
| absent                                                                            | très partiel | partiel | Incomplet | complet |

| Utilisation d'énergies renouvelables |                 |          |                 |              |
|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
|                                      |                 |          |                 |              |
| sol. therm.                          | sol. photovolt. | biomasse | pompe à chaleur | cogénération |

## Performance énergétique - Evaluation

|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
|    | Besoins en chaleur du logement                                                            |    |   | 20 074 kWh/an              |
|    | Pertes de l'installation de chauffage                                                     |    | + | 21 502 kWh/an              |
|    | Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation |    | + | 2 524 kWh/an               |
|    | Consommation d'énergie des auxiliaires                                                    |    | + | 425 kWh/an                 |
|   | Consommation d'énergie pour le refroidissement                                            |   | + | 0 kWh/an                   |
|  | Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage                                 |  | - | 0 kWh/an                   |
|  | Consommation finale                                                                       |  | = | 44 525 kWh/an              |
|  | Autoproduction d'électricité                                                              |  | - | 0 kWh/an                   |
|  | Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité                 |  | + | 637 kWh/an                 |
|  | Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité                   |  | - | 0 kWh/an                   |
|  | Consommation annuelle d'énergie primaire du logement                                      |  | = | 45 162 kWh/an              |
|                                                                                     | Surface de plancher chauffé                                                               |                                                                                      | ÷ | 143 m <sup>2</sup>         |
|                                                                                     | Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (Espec)                            |  | = | 316 kWh/m <sup>2</sup> .an |

## Impact sur l'environnement

Émission annuelle de CO<sub>2</sub> du logement 8 304 kg CO<sub>2</sub>/an

|                                          |   |                                           |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Surface de plancher chauffé              | ÷ | 143 m <sup>2</sup>                        |
| Émissions spécifiques de CO <sub>2</sub> | = | 58 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an |



### Pertes par les parois

#### PAROIS PRÉSENTANT UN TRÈS BON NIVEAU D'ISOLATION

#### PAROIS PRÉSENTANT UN TRÈS BON NIVEAU D'ISOLATION

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014

AUCUNE

#### PAROIS AVEC UN BON NIVEAU D'ISOLATION

#### PAROIS AVEC UN BON NIVEAU D'ISOLATION

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010

| Type                                                                                       | Dénomination                                                               | Surface             | Justification                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                                                       | Fenêtre                                                                    |                     |                                                                            |
| Dénomination                                                                               | Porte extérieur                                                            |                     |                                                                            |
| Surface                                                                                    | 2,1 m <sup>2</sup>                                                         |                     |                                                                            |
| Justification                                                                              | Double vitrage haut rendement – (U <sub>g</sub> = 1.4 W/m <sup>2</sup> .K) |                     |                                                                            |
|                                                                                            | Panneau non isolé non métallique                                           |                     |                                                                            |
|                                                                                            | Châssis PVC                                                                |                     |                                                                            |
|  Fenêtre | Porte extérieur                                                            | 2,1 m <sup>2</sup>  | Double vitrage haut rendement – (U <sub>g</sub> = 1.4 W/m <sup>2</sup> .K) |
|                                                                                            |                                                                            |                     | Panneau non isolé non métallique                                           |
|                                                                                            |                                                                            |                     | Châssis PVC                                                                |
| Type                                                                                       | Fenêtre                                                                    |                     |                                                                            |
| Dénomination                                                                               | DV Pvc                                                                     |                     |                                                                            |
| Surface                                                                                    | 18,2 m <sup>2</sup>                                                        |                     |                                                                            |
| Justification                                                                              | Double vitrage haut rendement – (U <sub>g</sub> = 1.4 W/m <sup>2</sup> .K) |                     |                                                                            |
|                                                                                            | Châssis PVC                                                                |                     |                                                                            |
|  Fenêtre | DV Pvc                                                                     | 18,2 m <sup>2</sup> | Double vitrage haut rendement – (U <sub>g</sub> = 1.4 W/m <sup>2</sup> .K) |
|                                                                                            |                                                                            |                     | Châssis PVC                                                                |
| Type                                                                                       | Dénomination                                                               | Surface             | Justification                                                              |
| Type                                                                                       | Fenêtre                                                                    |                     |                                                                            |
| Dénomination                                                                               | Porte extérieur                                                            |                     |                                                                            |
| Surface                                                                                    | 2,1 m <sup>2</sup>                                                         |                     |                                                                            |

|                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Justification                                                                             |                 | Double vitrage haut rendement – ( $U_g = 1.4 \text{ W/m}^2.K$ ) |                                                                 |
|                                                                                           |                 | Panneau non isolé non métallique                                |                                                                 |
|                                                                                           |                 | Châssis PVC                                                     |                                                                 |
|  Fenêtre | Porte extérieur | 2,1 m <sup>2</sup>                                              | Double vitrage haut rendement – ( $U_g = 1.4 \text{ W/m}^2.K$ ) |
|                                                                                           |                 |                                                                 | Panneau non isolé non métallique                                |
|                                                                                           |                 |                                                                 | Châssis PVC                                                     |
|                                                                                           | Type            | Fenêtre                                                         |                                                                 |
|                                                                                           | Dénomination    | DV Pvc                                                          |                                                                 |
|                                                                                           | Surface         | 18,2 m <sup>2</sup>                                             |                                                                 |
|                                                                                           | Justification   | Double vitrage haut rendement – ( $U_g = 1.4 \text{ W/m}^2.K$ ) |                                                                 |
|                                                                                           |                 | Châssis PVC                                                     |                                                                 |
|  Fenêtre | DV Pvc          | 18,2 m <sup>2</sup>                                             | Double vitrage haut rendement – ( $U_g = 1.4 \text{ W/m}^2.K$ ) |
|                                                                                           |                 |                                                                 | Châssis PVC                                                     |
|                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                 |
|                                                                                           |                 |                                                                 |                                                                 |

PAROIS AVEC ISOLATION INSUFFISANTE OU D'ÉPAISSEUR INCONNUE

PAROIS AVEC ISOLATION INSUFFISANTE OU D'ÉPAISSEUR INCONNUE

Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant)

AUCUNE

PAROIS SANS ISOLATION

PAROIS SANS ISOLATION

Recommandations : à isoler

| Type                                                                                        | Dénomination  | Surface                                          | Justification                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  Fenêtre | Type          | Fenêtre                                          |                                                  |
|                                                                                             | Dénomination  | SV Bois                                          |                                                  |
|                                                                                             | Surface       | 13,6 m <sup>2</sup>                              |                                                  |
|                                                                                             | Justification | Simple vitrage – ( $U_g = 5.7 \text{ W/m}^2.K$ ) |                                                  |
|                                                                                             |               | Châssis bois                                     |                                                  |
|                                                                                             | SV Bois       | 13,6 m <sup>2</sup>                              | Simple vitrage – ( $U_g = 5.7 \text{ W/m}^2.K$ ) |
|                                                                                             |               |                                                  | Châssis bois                                     |

| Type | Dénomination | Surface             | Justification |
|------|--------------|---------------------|---------------|
|      | Type         | Fenêtre             |               |
|      | Dénomination | SV Bois             |               |
|      | Surface      | 13,6 m <sup>2</sup> |               |

|                                                                                           |         |                                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Justification                                                                             |         | Simple vitrage – ( $U_g = 5.7 \text{ W/m}^2.K$ ) |                                                  |
|                                                                                           |         | Châssis bois                                     |                                                  |
|  Fenêtre | SV Bois | 13,6 m <sup>2</sup>                              | Simple vitrage – ( $U_g = 5.7 \text{ W/m}^2.K$ ) |
|                                                                                           |         |                                                  | Châssis bois                                     |

PAROIS DONT LA PRÉSENCE D'ISOLATION EST INCONNUE

PAROIS DONT LA PRÉSENCE D'ISOLATION EST INCONNUE

Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant)

| Type                                                                                   | Dénomination                                                                                                                             | Surface             | Justification                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                                                   | Mur                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |
| Dénomination                                                                           | Mur façade briques                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |
| Surface                                                                                | 11,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |
| Justification                                                                          | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                     |                                                                                                                                          |
|  Mur  | Mur façade briques                                                                                                                       | 11,3 m <sup>2</sup> | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |
|                                                                                        |                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                          |
| Type                                                                                   | Mur                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |
| Dénomination                                                                           | Mur façade briques                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |
| Surface                                                                                | 28,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |
| Justification                                                                          | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                     |                                                                                                                                          |
|  Mur | Mur façade briques                                                                                                                       | 28,3 m <sup>2</sup> | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |
|                                                                                        |                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                          |
| Type                                                                                   | Mur                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |
| Dénomination                                                                           | Mur façade briques                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                          |
| Surface                                                                                | 38,2 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |
| Justification                                                                          | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                     |                                                                                                                                          |
|  Mur | Mur façade briques                                                                                                                       | 38,2 m <sup>2</sup> | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |
|                                                                                        |                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                          |
| Type                                                                                   | Plancher                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                          |
| Dénomination                                                                           | Plancher sur extérieur                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                          |

| Surface                                                                             |                                                                                                                                          | 3,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justification                                                                       |                                                                                                                                          | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                                                                                                                                               |
|     | Plancher                                                                                                                                 | Plancher sur extérieur                                                                                                                        | 3,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |
| Type                                                                                | Dénomination                                                                                                                             | Surface                                                                                                                                       | Justification                                                                                                                                 |
| Type                                                                                | Mur                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Dénomination                                                                        | Mur façade briques                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Surface                                                                             | 11,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Justification                                                                       | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|    | Mur                                                                                                                                      | Mur façade briques                                                                                                                            | 11,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie.      |
| Type                                                                                | Mur                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Dénomination                                                                        | Mur façade briques                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Surface                                                                             | 28,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Justification                                                                       | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|  | Mur                                                                                                                                      | Mur façade briques                                                                                                                            | 28,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie.      |
| Type                                                                                | Mur                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Dénomination                                                                        | Mur façade briques                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Surface                                                                             | 38,2 m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Justification                                                                       | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|  | Mur                                                                                                                                      | Mur façade briques                                                                                                                            | 38,2 m <sup>2</sup>                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Présence inconnue d'un isolant de mur qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie.      |
| Type                                                                                | Plancher                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Dénomination                                                                        | Plancher sur extérieur                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Surface                                                                             | 3,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |

|                                                                                            |                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justification                                                                              |                        | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |                                                                                                                                               |
|  Plancher | Plancher sur extérieur | 3,8 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie. |



### Pertes par les fuites d'air

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

**Non** : valeur par défaut : 12 m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>

#### Recommandations :

L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles, jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.



### Pertes par ventilation

| Système D avec récupération de chaleur                   | Ventilation à la demande | Preuves acceptables caractérisant la qualité d'exécution |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Système D avec récupération de chaleur                   | <b>Non</b>               |                                                          |
| Ventilation à la demande                                 | <b>Non</b>               |                                                          |
| Preuves acceptables caractérisant la qualité d'exécution | <b>Non</b>               |                                                          |
| Diminution globale des pertes de ventilation             | 0 %                      |                                                          |
| <b>Non</b>                                               | <b>Non</b>               | <b>Non</b>                                               |
| Diminution globale des pertes de ventilation             |                          | 0 %                                                      |
| Système D avec récupération de chaleur                   | Ventilation à la demande | Preuves acceptables caractérisant la qualité d'exécution |
| Système D avec récupération de chaleur                   | <b>Non</b>               |                                                          |
| Ventilation à la demande                                 | <b>Non</b>               |                                                          |

|                                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Preuves acceptables caractérisant la qualité d'exécution | Non |     |
| Diminution globale des pertes de ventilation             | 0 % |     |
| Non                                                      | Non | Non |
| Diminution globale des pertes de ventilation             |     | 0 % |



## Installations de chauffage

CHAUFFAGE CENTRAL : CHAUFFAGE CENTRAL

CHAUFFAGE CENTRAL : CHAUFFAGE CENTRAL

Chauffe 100 % du volume protégé

Chauffe 100 % du volume protégé

|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Production            | Chaudière, gaz naturel, Atmosphérique, absence de label reconnu, date de fabrication inconnue (1), type de régulation inconnu (2) |
| Distribution          | Aucune canalisation non-isolée située dans des espaces non-chauffés ou à l'extérieur                                              |
| Emission / régulation | Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, thermostatique<br><br>Présence d'un thermostat d'ambiance                         |

## Recommandations :

La date de fabrication de la chaudière n'a pas pu être relevée par le certificateur. Une chaudière ancienne ne présente en général plus un niveau de performance satisfaisant. Dans ce cas, il est recommandé de demander à un chauffagiste professionnel de vérifier sa performance et, le cas échéant, d'envisager son remplacement par un générateur de chaleur plus performant.

Il est recommandé de placer, s'ils ne sont pas déjà présents, des écrans réfléchissants derrière les radiateurs ou convecteurs placés devant des murs peu ou pas isolés. Les pertes de chaleur à travers ces murs seront ainsi réduites.



## Installations d'eau chaude sanitaire

ECS SUR CHAUFFE-EAU

ECS SUR CHAUFFE-EAU

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Production   | Chauffe-eau instantané, gaz naturel, date de fabrication inconnue (1)                           |
| Distribution | Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite<br><br>Evier de cuisine, entre 5 et 15 m de conduite |

## Recommandations :

AUCUNE



## Système de ventilation

| Locaux secs          |                                                               | Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM) |                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Chambre              |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Chambre              |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Chambre              |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Chambre              |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Séjour               |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Locaux humides       |                                                               | Ouvertures d'évacuation réglables (OER) ou mécaniques (OEM)   |                                                             |
| Salle de bain/douche |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Toilette             |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Cuisine              |                                                               | aucun                                                         |                                                             |
| Locaux secs          | Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM) | Locaux humides                                                | Ouvertures d'évacuation réglables (OER) ou mécaniques (OEM) |
| Chambre              | aucun                                                         | Salle de bain/douche                                          | aucun                                                       |
| Chambre              | aucun                                                         | Toilette                                                      | aucun                                                       |
| Chambre              | aucun                                                         | Cuisine                                                       | aucun                                                       |
| Chambre              | aucun                                                         |                                                               |                                                             |
| Séjour               | aucun                                                         |                                                               |                                                             |

Selon les relevés effectués par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n'est présent dans le logement.

## Recommandation :

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet.

Si des améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).

## Utilisation d'énergies renouvelables

|  |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE      | INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE      |
|  |                                     | NÉANT                               |
|  | INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE | INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
|  |                                     | NÉANT                               |
|  | BIOMASSE                            | BIOMASSE                            |
|  |                                     | NÉANT                               |
|  | POMPE À CHALEUR                     | POMPE À CHALEUR                     |
|  |                                     | NÉANT                               |



UNITÉ DE COGÉNÉRATION

UNITÉ DE COGÉNÉRATION

NÉANT