

Register nr: Zegel nr:
 ADRES INSTALLATIE: St. Edithalaan 36
1130 Schiel
 EIGENAAR:
 Adres:
 OPRACHTGEVER:
 Adres:
 INSTALLATEUR: V. Vannat
 Adres:
 BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: IE Teller nr: Index:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: 10452 - Isolatiemeter SGS nr: 10452 - Continuïteitsmeter SGS nr: 10452
 Netsysteem: TT - TN - IT Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
 Datum van het onderzoek: 18/09/10 Industrieel (AREI art. 87/86 - 88) TEC EE 201 - 202 - 902

Is er noodzaak tot zonering: Neen Ja (TEC EE 511-512)
 Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)
 Periodiek controlebezoek (AREI art. 271 - ARAB art. 262) (Voorschr. strooml.)
 Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.) (belangrijke informatie op keerzijde)

Aard van de installatie: Bestaande - Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Werk:
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere...), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, ...

Bouwjaar: fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - met - zonder BA4/BA5
 Aansluiting: Spanning: VAC-DC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande A - Voorzien: Neen A
 Voedingskabel hoofdbord: x mm², type: Algemene schakelaar Upilis A, type: ND5-F98A
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider 30
 Aantal borden:; Aantal eindstroombanen:; R_{ca} = 18 Ω; R_i tot = > 20 M Ω

BESCHRIJVING: ☒ Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja - Neen.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja - Neen.
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douche-kamer: Ja - Neen.
- Plaatsing van ZLVS-verlichting: Ja - Neen.
- Plaatsing van elektrische verwarming: Ja - Neen

VASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN - NOTA'S:

Nota: differentieelstroom is verzegeld, definitieve verlichting

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDER: zie keerzijde.

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

De installatie is conform onder voorbehoud van ☐ zie keerzijde.

De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.

De installatie is niet conform. De ADSI was verzegeld.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 18/09/2011 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

De installatie mag in dienst gesteld worden.

De installatie mag in dienst gesteld blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken.

De installatie mag niet in dienst gesteld worden - blijven.

AGENT - BEZOEKER:

Nr. + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:

Agent gezien op vermelde datum

VISUM VAN DE VERDELER:

DATUM:

Goedkeuring: TDIR

Blad nr

104956

BLEE10.07N-12/11/03

SGS Bureau Nivelles VZW
 Erkend Keuringsorganisme

S. Dupuislaan, 243/2
 Noorderlaan, 87
 Grote Baan 76/1

B-1070 Brussel
 B-2030 Antwerpen
 B-3530 Houhaleen

t +32 (0)2 411 60 35
 t +32 (0)3 545 48 88
 t +32 (0)11 80 61 76

f +32 (0)2 411 38 70
 f +32 (0)3 545 48 89
 f +32 (0)11 80 61 75

www.sgsburniv.be
 www.sgsburniv.be
 www.sgsburniv.be