KOPIE

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Ena

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR: [illegible]

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: [redacted]
Hof ter Put 41 8200 Brugge

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: [redacted]

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. nog te plaatsen

Index: _____

Datum van het onderzoek: 5/5/2015 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ - ~~controlebezoek~~ volgens:
(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art.276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art. 262)~~ ~~(KB 2.6.2000)~~ ~~(T.R. art. 231)~~ (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - ~~Verzwaring~~ ~~verkoop woonentheid~~: Type der lokalen: Werkplaats

Begin werken: Fundering ~~vóór-na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór-na~~ 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art. 86 22

Aansluiting: Spanning 3x400V+N V Bescherming van de aansluiting 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type auk 32A + Vigi 300mA

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 7 ; RA: 55 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Teller → 4p 32A + diff 100mA → Bord 2: 4p 32A + diff 300mA → 1 x 4p 32A
3 x 4p 16A
3 x 2p 16A

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5/5/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 226 ing J. Decondt
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP