SGS

Register nr: 241
ADRES INSTALLATIE: Kruisbaan 14 Houthalen
Zegel nr: 120231
EIGENAAR (Naam - Voornaam): idem als verantwoordelijke
Adres: Kruisbaan 14, 3530 Houthalen
OPDRACHTGEVER: idem als verantwoordelijke
Adres:
INSTALLATEUR: Electro Verlaeyen Gert & Buba
Adres: Groot Eyndt 63, 3530 Houthalen
BTW of IK: BE 0835 537 323

BELAC Accreditatie ISO 17020 Certificaat nr 109-INSP

DNB: / Teller nr: 5490317 Index: 38731 EAN Code: /

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B232 Isolatiemeter SGS nr: B232 Continuiteitsmeter SGS nr: B2232
Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102 ~~(AREI art.87/86) TEC EE 211-212~~
Netsysteem: TT
Controledatum: 4/10/2017
Aard van onderzoek:
- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)
- ☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis)
- ☒ Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)
- ☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)
- ☐ Controlebezoek vóór indienststelling van photovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)

Aard van installatie: ~~bestaande~~ – ~~nieuwe~~ – ~~uitbreiding~~ – wijziging – ~~voorlopig~~ – ~~werf~~ :
Type van de – door de installatie bediende – lokalen: wooneenheid (huis, ~~appartement~~, andere), ~~huishoudelijke werkeenheid~~, ~~gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid~~, ~~andere~~ :

Bouwjaar: fundering vóór – na 1.10.81 – Elektrische installatie ~~vóór~~ – na 1.10.81 – ~~1.1.83~~ – BA4/BA5 : ~~ja~~ / nee
Aansluiting: spanning : 3N x 400 V AC – ; Bescherming van de aansluiting : bestaande : (4p) 40 A – voorzien : (4p) 40 A
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 16 mm², type XVB ; Algemene schakelaar : (4p) 40 A, type : ADSI (300mA)
Type van de aardelektrode: ~~lus~~ – ~~baren~~ – pennen – ~~horizontale geleider~~
Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 11+8 ; Ra = 28 Ω ; Ri tot = 0,6 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	△ I_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	△ I_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Bestaat er : badkamer – wasmachine – ~~afwasmachine~~ – droogkast – ~~douche~~: ja – neen
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ~~ja~~ – neen (indien ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ~~ja~~ – neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ~~ja~~ – neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Staat van het elektrisch materiaal: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende): goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Vast of vast opgesteld materieel: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: ~~goed~~ – ~~inbreuk~~ – opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :
O. Hoofdtoestelbaar niet getest wegens geen 3f spanning aanwezig.
+ Beugels te controleren bij oplevering.

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).
Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 4 / 10 / 2042 De algemene ADSI is – ~~niet~~ verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee – ~~drie~~ betrokken personen ondertekend.

☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
- O Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór ...../...../.....
- O Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: Nr + naam + handtekening
NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID: Inspecteur gezien op vermelde datum

VISUM VAN DNB:
DATUM:

Blad LS nr 158466

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

BLEE10.13N - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium VZW
Internationalelaan, 55/D 1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com
Grote baan, 76/1 3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com
SGS House, Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Member of the SGS Group
RPM/RPR Brussel/Bruxelles TVA/BTW BE 0407 573 610 DEXIA IBAN : BE44 5220 8305 0045 BIC : GKCCBEBB