VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Immo Middelpunt
Adres: Dries 57A, 9255 - Buggenhout (BE)

Tel: (+32)478066505
BTW BE: BE0798747587

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Kouterbaan 89, 1840 - Malderen (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **< 5000 kg / 6000 l** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **0.0 cm** | pH: **0 mS/cm** | Geleidbaarheid: **0** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **40 CM**
Onderdruk TESTO: **40 mBAR** | Potentiaalmeting: **- 479**
Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **09/11/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **09/11/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S





