TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 20[illegible]10.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2 2de Meerstraat 's Boschstraat 4 2A

EIGENAAR: ADK

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: ADK

Adres: Marktplaatsstraat 40

INSTALLATEUR: 2nd Dimensie

Adres: _____

BTW of IK: 422 037 439

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 17/04/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art.276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art. 262)~~ ~~(K.B.2:6.2008)~~ ~~(T.R. art.~~ 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: kantoor

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 4 x 230 V Bescherming van de aansluiting 2x 40 A max

Verbindingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ABB 40A

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 6 ; RA: 8 Ohm; RI tot > 2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie eindraadschema + situatieplan

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota: Verdeelborden toegankelijk houden + bedrijfsreglement niet gepast

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT:

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/04/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

22 Vincent Vigant

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP