vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles
Safety, quality and environmental services

VINÇOTTE

Rapport n° : 23205

BELAC 040-INSP F 075669

O Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11 — O Oost & West -Vlaanderen tél : 09 244 77 11
O Brabant tél : 02 674 57 11 — X Wallonie tél : 081 432 611

Rési code : 10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :	Installation :	Propriétaire / gestionnaire :
Nom, Prénom BAYARD B...	Nom, Prénom : Maison MONVILLE	MONVILLE
N° carte d'identité :	Adresse : AVENUE du JOYARD 5	RUE OSEMONT
N°TVA : BE (65).220.074	CP + Commune : 49 FD STAVELOT	4910 THEUX
	Tél. :	

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) O .....

O Art 270	O mise en usage	O modification	O extension	O Art 86	O Art 271bis	X ① Unité d'habitation
	O mobile	O temporaire		O Art 87	O Art 278	② Unité de travail domestique
X Art 271	O périodique	X contrôle	O	O Art 88	O Art	③ Parties communes
O Art 276 : renforcement		O Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		O Art	O Art	④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	X EAN non communiqué	O Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : N.A. Index jour : ..... nuit :	O Compt. kWh exclusif nuit :	
	Protection branchement (A) : O20 O25 O32 O40 O50 O63 O80 O100 O.....	n° : ..... Index nuit :	
Données installation	Conçue pour U_N : O 230 V O 3x230 V X 3N400 V O.....	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) : O20 O25 X32 O40 O50 O63 O80 O100 O.....	O boucle de terre O barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal : ...4. X ...6... mm² - Type : VOB	X EXISTANTE	
Description installation X Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén. : ..40.. A / ..300.. mA Nombre de tableaux : 1	Nombre de circuits terminaux : 11.....	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

X Contacts dir.	X Contacts indir.	O Montage	O Appareils	O Matériel	X I>/section	X Schémas	O Contrôle bcl de défaut
X Résistance de dispersion de la prise de terre : 20 Ω		X Isolement général : 7.1 MΩ			O Continuité de terre		O Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : X était plombé O a été plombé O n'a pas été plombé O ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation / X **Néant**	
Infractions Installation existante / X **Néant**	
Remarques / O **Néant**	Client dem. est en attente chauffage sur install. Lorsque ce sera fait, il nous contactera pour effectuer le contrôle. Sans extérieur, nous n'effectuons pas de diff. Celle-ci doit être conforme au RGIE !

Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

X La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
X L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant ..... 27.01.2040 ..... (*)
O par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :
Nom : W. HENNES Agent n° 220 Date 27/01/2015

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : X Schéma(s) de position : ..1.. X Schéma(s) unifilaire(s) : ..1.. O .....

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

O Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

O Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.


(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans

15 001 01 22

Maison Monville Pierre
Avenue du Doyard 5
4970 Stavelot

Plan unifilaire.

Bernard BAYARD
Electricité Générale
Route de l'Ilon Rouge 4
4970 — STAVELOT
Tél. 080.86.27.73



Le 27/1/2015
Bayard

Monsieur Dominique Mme de Lapeyre à Blaye


Plan de position

Rez

Semelle

Plan de position

1er et 2ème



Plan de position

3ème

