01 / 06 Synthèse du contrôle — COVER

OBJET DU RAPPORT

Installations électriques à basse tension et à très basse tension

Livre 1 — AR 8/9/2019 · Direction générale de l'énergie

Ninoofsesteenweg 770, 1701 Dilbeek

DATE DU CONTRÔLE	RECONTRÔLE AVANT	AGENT VISITEUR
18/11/2026	18/11/2027	Kamal Ben Moussa

CONCLUSION DU CONTRÔLE

Installation non conforme

L'installation présente des constatations à corriger (voir le détail ci-dessous).

07 INFRACTIONS

RÉSULTATS DES CONTRÔLES

2 mesures — toutes dans les limites · 11 points de contrôle — 5 conformes · 5 non conformes · 1 sans objet

Détail en page 04. Aucun schéma ni plan annexé au présent rapport.

– Identification des tiers — PARTIES PRENANTES

DONNEUR D'ORDRE	PROPRIÉTAIRE / EXPLOITANT	INSTALLATEUR
Certoo Srl		Inconnu
ADRESSE Industrielaan 36, 1740 Ternat	ADRESSE Ninoofsesteenweg 770	TVA — Non renseigné

– Identification de l'installation — OBJET

Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Numéro de compteur	1SAG3105055833
Gestionnaire (GRD)	Fluvius
EAN	541 448 820 049 021 354

Atlas Contrôle ASBL
ORGANISME AGRÉÉ

SIÈGE Boulevard Lambermont 127, 1030 Schaerbeek
TÉL +32 2 726 64 04
MAIL office@atlascontrole.be
TVA BE 0732 536 476 · RPM Bruxelles

02 / 06 Sommaire du rapport

TABLE DES MATIÈRES

01	Synthèse & identification — Conclusion · parties · installation	p. 01
02	Cadre réglementaire — Bases · type de contrôle · description	p. 02
03	Constatations — Détail par article RGIE	p. 03
04	Mesures électriques — Valeurs mesurées	p. 04
05	Tableaux électriques — Détail par tableau · constatations · observations & photographies	p. 06
06	Attestation & signature — Visa · validité · mentions légales	p. 10

– Bases réglementaires

RÉFÉRENTIELS APPLIQUÉS

RGIE Livre 1
Règlement général des installations électriques
AR du 08/09/2019

AR 08/09/2019
Direction générale de l'énergie — installations BT/TBT
M.B. 28/10/2019

– Type de contrôle

Type de contrôle	Contrôle Périodique (6.5)
Mise en œuvre de l'installation	Avant le 01/10/1981 · Entre le 01/10/1981 et le 01/06/2020
Dérogations applicables	Livre 1 : § 8.2.1 — anciennes installations domestiques (avant le 01/10/1981) · § 8.2.2 — installations domestiques ancien RGIE
Type d'installation	Domestique — triphasée
Régime de neutre	TT
Procédure	Visuelle + mesures

– Description de l'installation et du raccordement

CARACTÉRISTIQUES

Liaison compteur — tableau	EXVB · 4X10 mm²
Tension de service	3 × 400 V + N – 50 Hz
Protection générale	25 A
Protection maximale	Non communiqué
Interrupteur-sectionneur général	Interrupteur-sectionneur 4P
Nombre de tableaux	2
Circuits terminaux	14
Prise de terre	Piquet de terre
Résistance de dispersion	10.7 Ω
Liaisons équipotentielles	Conforme

03 / 06 Constatations relevées

7 À CORRIGER

Les infractions font référence à l'article correspondant du RGIE et doivent être levées avant la prochaine visite. Les remarques sont des observations hors codification, sans obligation de correction.

07	00	00	12
INFRACTIONS	REMARQUES	INFORMATIONS	MOIS DE DÉLAI
Sécurité · à corriger avant recontrôle	Observations — sans obligation de correction	Recommandations non bloquantes	Pour lever les infractions

#	ARTICLE	CONSTAT	LOCALISATION	SÉVÉRITÉ
01	3.1.2	**Le schéma de position est absent, incomplet ou ne correspond pas à l'installation.**	VB1	INFRACTION
02	3.1.2.1	**Le schéma unifilaire est absent, incomplet ou ne correspond pas à l'installation.**	VB1	INFRACTION
03	3.1.2.1	**Chaque circuit élémentaire n'est pas identifié par une lettre majuscule sur le schéma unifilaire et sur le tableau de répartition. Chaque point lumineux, socle de prise de courant et unité de commande n'est pas numéroté par ordre successif en partant du dispositif de protection contre les surintensités du circuit élémentaire.**	VB1	INFRACTION
04	4.2.2.3	**Protéger correctement les pièces nues sous tension et accessibles.**	VB1	INFRACTION
05	1.4.2.1	**Certaines prises sont endommagées et/ou pas bien fixées.**	VB1	INFRACTION
06	3.1.3.3	**La tension nominale doit être affichée de manière apparente en un endroit judicieusement choisi.**	VB1	INFRACTION
07	5.2.1.5	**Les canalisations doivent être fixées tout le long de leur parcours au moyen d'attaches adaptées.**	VB1	INFRACTION

Suite à donner. Les infractions doivent être levées par un installateur qualifié dans un délai maximum de 12 mois à compter du présent rapport. Un recontrôle partiel ciblant uniquement les points relevés sera réalisé sur demande, sans nouvelle visite complète tant que la portée reste identique.

04 / 06 Mesures électriques


2 VALEURS

Valeurs mesurées sur site (testeur : MT-012/25044856). Chaque mesure est comparée à la limite réglementaire applicable.

RÉSISTANCE DE TERRE

10.7 Ω


Limite < 100 Ω · différentiels selon Livre 1 — CONFORME



RÉSISTANCE D'ISOLEMENT

0.72 MΩ

Limite ≥ 0.5 MΩ · Appareils d'utilisation déconnectés (art. 6.4.5.1) — CONFORME



– Contrôles effectués

11 POINTS

Opérations de contrôle réalisées lors de la visite, avec leur résultat (RGIE Livre 1).

POINT DE CONTRÔLE	EXIGENCE	ÉTAT	OBSERVATION
Exécution de l'installation conforme aux schémas unifilaires et plans de position	RGIE 6.5.7.2.b.4.a	NON CONFORME	—
État du matériel électrique d'installation fixe (fixations, détériorations)	RGIE 6.5.7.2.b.4.b	NON CONFORME	—
Raccordements dans les tableaux de répartition et de manœuvre	RGIE 6.5.7.2.b.4.b	CONFORME	—
Protection contre les chocs électriques par contact direct	RGIE 6.5.7.2.b.4.c	NON CONFORME	—
Protection contre les chocs électriques par contact indirect	RGIE 6.5.7.2.b.4.c	CONFORME	—
Fonctionnement des différentiels via leur propre bouton de test	RGIE 6.5.7.2.b.4.d	CONFORME	—
Boucles de défaut et raccordement des différentiels (courant de défaut 2,5–2,75 × IΔn)	RGIE 6.5.7.2.b.4.e	CONFORME	—
Continuité des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prise de courant et du matériel de classe I fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe	RGIE 6.5.7.2.b.4.f	CONFORME	—

Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et les biens	RGIE 6.5.7.2.b.4.g	NON CONFORME	—
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et les biens	RGIE 6.5.7.2.b.4.h	S.O.	—
Adéquation des protections contre les surintensités et des sections des circuits protégés	RGIE 6.5.7.2.b.4	NON CONFORME	—

Vue d'ensemble du tableau

TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Arrivée générale et synthèse du coffret. Le détail par tableau figure en page 5.

ARRIVÉE GÉNÉRALE

Câble d'arrivée	EXVB · 4X10 mm²
Protection générale	25 A
Dispositif de coupure	4P
Source	3 × 400 V + N · Fluvius


03	14	01
DIFFÉRENTIELS	CIRCUITS TERMINAUX	DIFFÉRENTIELS 30 MA

05 / 06 Tableaux électriques

2 TABLEAUX

Par tableau : photographie, nombre de circuits terminaux, différentiels (type et sensibilité), résultat des essais par bouton test et par injection, et constatations associées. Le détail réglementaire complet figure en page 3.

01 VB1



Circuits terminaux 13 Différentiels 2

DIFFÉRENTIELS

2

N°	TYPE	SENSIBILITÉ
01	A	300 mA
02	A	30 mA

ESSAIS DES DIFFÉRENTIELS

Bouton test ● OK Essai par injection ● OK

CONSTATATIONS

7 INFRACTIONS

- 3.1.2 Le schéma de position est absent, incomplet ou ne correspond pas à l'installation.
- 3.1.2.1 Chaque circuit élémentaire n'est pas identifié par une lettre majuscule sur le schéma unifilaire et sur le tableau de répartition. Chaque point lumineux, socle de prise de courant et unité de commande n'est pas numéroté par ordre successif en partant du dispositif de protection contre les surintensités du circuit élémentaire.
- 1.4.2.1 Certaines prises sont endommagées et/ou pas bien fixées.
- 5.2.1.5 Les canalisations doivent être fixées tout le long de leur parcours au moyen d'attaches adaptées.
- 3.1.2.1 Le schéma unifilaire est absent, incomplet ou ne correspond pas à l'installation.
- 4.2.2.3 Protéger correctement les pièces nues sous tension et accessibles.
- 3.1.3.3 La tension nominale doit être affichée de manière apparente en un endroit judicieusement choisi.

02 VB NACHT



Circuits terminaux 1 Différentiels 1

DIFFÉRENTIELS 1

N°	TYPE	SENSIBILITÉ
01	A	300 mA

ESSAIS DES DIFFÉRENTIELS

Bouton test ● NON TESTÉ Essai par injection ● NON TESTÉ

CONSTATATIONS

Aucune constatation pour ce tableau.

– Observations & photographies — ANNEXE VISUELLE


Constats visuels relevés pendant l'inspection. Les photographies sont conservées sous référence interne et peuvent être communiquées sur demande écrite.

OBSERVATION 01

VB1

Protéger correctement les pièces nues sous tension et accessibles.

4.2.2.3 | CONSTAT 04 | INFRACTION




OBSERVATION 02

VB1

Les canalisations doivent être fixées tout le long de leur parcours au moyen d'attaches adaptées.

5.2.1.5 | CONSTAT 07 | INFRACTION



PHOTOS DE L'INSTALLATION

5



Compteur / raccordement



Compteur / raccordement



Compteur / raccordement




Tableau électrique



Tableau électrique

06 / 06 Attestation & signature

VALIDITÉ DU RAPPORT

Le présent rapport atteste de l'état de l'installation électrique à la date du contrôle. Il ne préjuge pas d'évolutions ultérieures.

POUR ATLAS CONTRÔLE ASBL

Kamal Ben Moussa

Agent visiteur



Signature de l'inspecteur apposée le 18/11/2026

VISA & VALIDITÉ

Organisme	Atlas Contrôle ASBL · BELAC 663-INSP
Date du contrôle	18/11/2026
Date d'émission	18/11/2026
Recontrôle avant	18/11/2027
Référence	DOM-2026-77BMDR

Ce rapport est délivré et signé par l'agent visiteur d'Atlas Contrôle. Aucune signature du donneur d'ordre n'est requise pour sa validité.

– Mentions légales & portée

1. Référentiel. Le présent contrôle est réalisé conformément au RGIE (Livre 1, AR du 08/09/2019).

2. Portée. Le rapport porte uniquement sur les installations visibles et accessibles. Les parties encastrées, scellées ou inaccessibles ne font pas l'objet d'un examen détaillé.

3. Validité. Pour une installation déclarée conforme, le rapport est valable 25 ans pour les unités d'habitation, 1 an pour les installations de chantiers (art. 6.5.2) et 5 ans pour les autres installations, sauf modification substantielle.

4. Recontrôle. En cas de non-conformité, un recontrôle ciblant uniquement les points relevés peut être demandé après remise en conformité par un installateur qualifié.

5. Confidentialité. Le présent rapport est destiné exclusivement au donneur d'ordre et aux parties désignées. Ce rapport se reproduit dans son intégralité ; toute reproduction partielle requiert l'accord écrit d'Atlas Contrôle.

6. Réclamation. Toute contestation doit être adressée par écrit dans les 15 jours suivant la remise du rapport à office@atlascontrole.be.

ATLAS CONTRÔLE ASBL
Boulevard Lambermont 127 · 1030 Schaerbeek
BELAC 663-INSP · TVA BE 0732 536 476
office@atlascontrole.be · +32 2 726 64 04

RÉFÉRENCE UNIQUE
DOM-2026-77BMDR
atlascontrole.be/v/DOM202677BMDR

Conclusion réglementaire

RGIE LIVRE 1

Mentions imposées par le RGIE Livre 1 (AR 8/09/2019) selon le type de contrôle, le type de bâtiment et le verdict.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE concernant les installations électriques à basse et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle (le même organisme) avant le 18/11/2027.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

1. L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.
2. L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.
3. L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du SPF ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
4. L'obligation, lorsque des infractions ont été constatées, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par Atlas Contrôle afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Si, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, Atlas Contrôle se doit d'envoyer une copie du rapport à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Inventaire des annexes et documents du dossier

Les documents fournis pour le contrôle sont conservés au dossier et consultables sur l'espace client ; seuls les plans joints par l'inspecteur sont annexés au présent rapport.

Joints au présent rapport

Aucun

Référencés, non joints

Aucun