ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: ..... DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR FL / 06 / 324 /
ADRES INSTALLATIE: APPARTEMENT 2° VD LINKS STWG OP MOL 59 TURNHOUT
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: VOCHTEN NV
Adres: KAPELSTRAAT 2A BRECHT
INSTALLATEUR: IDEM
Adres:
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 28/09/2006 Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: huishoudelijk

Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - ..... Met- Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87 -

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: Max 40 A Alg. schakelaar: type: 40A

Netaftakkabel: type: EXUB 4x25 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: 4x10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; RA: 2 Ohm; RI tot: 70,5 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40/0,3A → A-B-C-D-E
+Δ 40/0,03A → T-U-V-W-X

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12, E12P,

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen

NOTA'S keuken en bedkamer niet geïnstalleerd tijdens onderzoek

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

GEEN

VISUM VAN DE VERDELER

IVEKA

KEURING OK

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

4. BESLUIT De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/09/2031 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

KONTROLEORGANISME
ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Paul FLOREN

E06 model LS/02/2004