



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: \_\_\_\_\_ N. Ref.: \_\_\_\_\_ Rapport N°: 256/140911/10

# PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 5570 BEAUMING  
RUE DES CARAIRES, 16

PROPRIETAIRE: BODART

Adresse: \_\_\_\_\_

DEMANDEUR: CONDROGEST

Adresse: RUE DU COMDAGE, 124

INSTALLATEUR: 5590 LINBY

Adresse: \_\_\_\_\_

TVA ou CI: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n° 2822598  
Index: 064652

## DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 11/09/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant:  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) Rn

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 2x230 V

Protection raccordement: A

Câble aliment, tableau, princ.: 2 x 16 mm²

Inter.gén.: type diff 63A 500mA

électrode de terre: boucle - barres piquets conducteur horizontal Schéma: IT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 8; RA: 29 Ohm; RI tot: 2 MOhm

Facteurs d'influences externes: VOIR PLAN EN ANNEXE

DESCRIPTION: 1TD -> 1 diff 500mA 63A  
1 diff 30mA 63A  
4 DIS bifol 16A  
2 DIS bifol 16A  
1 DIS bifol 50A  
1 DIS bifol 25A

CONTROLES effectués: voir verso

## INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

- > réaliser les schémas unifilaire et implantation
- > placer SDA, RI, section et LV sur différentiel 50mA
- > respecter les normes électriques dans la salle de bain l'éclairage dans volume
- > raccorder équipotentiel à la baignoire
- > diminuer câblage anti-parfums dans la double
- > réaliser les liaisons équipotentielle principales

## PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:


## CONCLUSION

- ☐ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le \_\_\_\_\_ (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: ACCEPTATION

## DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,  
(N°, nom, signature)

BTV 256  
N° 256/140911/10



\* V E R S L A G - R A P P O R T \*

pour Le Directeur,



# BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



www.btvcontrol.be

S.E.C.T.

organisme de contrôle

BTV BRUXELLES  
Chaussée de Ruisbroek 75  
1190 Bruxelles  
Tél. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS  
Van der Sweepstraat  
3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

BUREAUX REGIONAL

Demandeur :

COMPLAGEST

RUE DU COMMERCE, 124

5590 CINEY

Date du rapport : 11/09/2014

Date de la visite : 11/09/2014

Lieu de la visite :

RUE DES CARAIÈRES, 16

5570 BEAUMING

V. ref. :

N. ref. :

**TITRE:**

**N° DE RAPPORT :** 286/1409M/01.

1. Description générale

2. Examen

3. Résultat des mesures

4. Constatations/Notes

5. Conclusion

