

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: Neven Danny straat en nummer: Schoolstraat 21 bus 10 postcode en gemeente: 3740 Bilzen tel.: gsm: 0479/951949 fax.: email: danny.neven@telenet.be ondernemingsnummer: BE 0730 485 917		volgnummer attest: 21048 technicus voornaam en naam: Neven Danny erkenningsnr.: SV 02175 datum controle: 17/12/2021 arbeidsduur: van 12u15 tot 13u15		
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: straat en nummer: MULKERWEG 53 postcode en gemeente: 3700 TONGEREN tel.: gsm: email:		adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:		
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK				
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5200 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: Voor 1995		tanknummer: _____		
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:				
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)				
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____				
merk:		fabricagenummer:		
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.		
norm: _____				
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____				
<i>*Dit is niet de merkplaat of kleinplaat die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).</i>				
CONTROLE OPSLAGTANK				
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig				
visuele controle				
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren: _____	
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok		
☐ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee		
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok		
☐ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok		
☒ n.v.t.	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok		
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____ _____ _____	
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____		
groeve / prefabconstructie / andere	☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____		
beproeving deel I				
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok niet ok	
	fluit	☒	☐	☒ ☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐ ☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ geleidbaarheid: _____ mS/cm bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja ☒ ok ☐ niet ok	(<5, inwendige inspectie vereist) (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)		
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			
	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)			
potentiaalmeting	☒ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), _____	☐ ok	☐ niet ok	
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse)		op basis van:		controle werking	
☐ permanent: ☒ ok ☐ niet ok ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	ok		niet ok	
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐		☐	
dichtheidsbeproeving ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd: - ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBμV - onder het vloeistofniveau: dBμV - overdruk, drukverlies: mbar/h - onderdruk, drukverlies: mbar/h - andere methode: ☐ opmerkingen:		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok		☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	
		opmerkingen:			
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
andere:		☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.			
		controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd			
		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen:					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☒ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploaf of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onmiddellijk alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór		☒ n.v.t. voor kennisname			
 handtekening erkend technicus		handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/ .					