



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611 Code PC Rési.

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

N° de TVA: \_\_\_\_\_

ou n° de la carte d'identité: \_\_\_\_\_

Distributeur: \_\_\_\_\_

Compteur: n°: 41513519 index: 13-53-

Type de comptage: ☐ jour - ☒ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: P 27460669

Membre n°: \_\_\_\_\_

Installation: Nom: Asselborne

Adresse: rue du Pery 14

4550 Nieuw-Duin

Date de visite: 28/11/05

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: 0477/950377

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Adresse: idem

Demandeur: \_\_\_\_\_

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 230V V, AC, Protection branchement: 50 A Type: M-G

Description du branchement: \_\_\_\_\_ Type câble: EVB Section: 4 x 16 mm

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm² Nbre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 25

Type de prise de terre: Boucle Résistance de dispersion: 390 Ohms Isolement général: > 5,0 M Ohm

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport


INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Neant

Le différentiel général était a été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 28/11/2030 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
L'INSTALLATION ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

/

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 34

VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général  
Nom, N° Agent, Signature

2746  
Nieuw-Duin