

Resp. client:
N° commande.
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: andredehottay@skynet.be



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS13
N° rapport : 5833832
N° rapp. prov.:
Date: 14/06/2022

Client / Mandant :
DEHOTTAY ANDRE
ROUTE DE SPA 30
4960 MALMEDY

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 406 LORQUET ADRIEN
Propriété. / exploit./gestionn.: Nom: IDEM Adresse: IDEM
Installat. / respons. travaux: Nom: DEHOTTAY ANDRE Adresse: IDEM T.V.A.: /
Adresse installation: DEHOTTAY ANDRE ROUTE DE SPA 30 MALMEDY 4960 Cabine HT - privée: NON
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:
EAN nr.: 5414 Fournisseur: / Compteur: 5064246 Compteur nuit : /

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5) Dérogation partie 8 livre 1: Kies een item.
(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » :
Date: 14/06/2022 Date installation: avant 01/10/1981
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente Raccordement: réseau aérien Fourreau: / Plaque d'isolat.: /
Tension nominal: 3N400V Protection max.: 40A Protection princip.: aut. 4p 21A Interr. princip.: interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: VFVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: VFVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm²
Electrode de terre: type: A REALISER section: 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: INNEXISTANT supplémentaire: INNEXISTANT
Schéma unifilaire et plan de position: ☐ voir annexe ☐ références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: pas en ordre État du matériel fixe ou – à pose fixe: pas en ordre
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 2

2XFUSIBLE DZ

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: A MESURER MOhm Résistance de dispersion: A REALISER Ohm
Bouton d'essai diff.: pas en ordre Boucle de défaut: p.a. Continuité PE et liaison équipotential: pas en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: pas en ordre contact indirect: pas en ordre
Protection contre le surintensité: pas en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: pas en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

- installation complète a refaire (anciennet trop vétuste)

CONCLUSION

1/2

- ☐ L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées.
- ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées.
L'installation peut être utilisée. Il est néanmoins nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s).
- ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées.
Un contrôle supplémentaire après réparation est requis.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

LORQUET ADRIEN
0493/246124