

BTV**Bien Sûr.**Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BTV Antwerpen | Tél. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon | Tél. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| <input checked="" type="checkbox"/> BTV Bruxelles | Tél. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Hainaut | Tél. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Liège | Tél. 04 253 19 72 | btv.lege@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Limburg | Tél. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg | Tél. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen | Tél. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant | Tél. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen | Tél. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN:

Ref.: 2810812016 Compteur n°.

Index:

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:Date du contrôle : 2810812016 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation ; Type locaux : MaisonDébut travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art 86Raccordement : Tension 3x230 VProtection raccordement 40 ACâble aliment, tableau. princ. : 4 x 10 mm²Inter.gén. : type A 40/1300 mHType électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma 11Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term. : 18 ; RA : 89 Ohm; RI tot 50 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: Voir schéma unif. locat. + situation

Siège social Rue Nierweid 109 boîte 6, B-1200 Bruxelles

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

rien**PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

| | |
|-------------------|---|
| CONCLUSION | <input checked="" type="checkbox"/> 1. L'installation est conforme . Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le <u>2810812016</u> (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date. |
| | <input type="checkbox"/> 2. L'installation n'est pas conforme |
| | <input type="checkbox"/> 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme . L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____. |

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)BTV 303
JKAB

pour Le Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *