

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0496068	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Jean-Marie Beeken	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningnr.: SV05363	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 18/03/2022	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus				naam contactpersoon: D. [redacted]	
naam: D. [redacted]				straat en nummer: Weerstandersstraat 21	
straat en nummer: Weerstandersstraat 21				postcode en gemeente: 3870 Heers	
postcode en gemeente: 3870 Heers				tel.: +32 (0)475/222086	
tel.: +32 (0)475/222086	gsm:			gsm:	
email: j. [redacted]				email: j. [redacted]	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld		☐ ingedeeld	
inhoud (l): 2000		inhoud (l):	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)	
☐ Klasse 2		☐ Klasse 2	
☒ Klasse 1		☐ Klasse 1	
☐ ondergronds		☒ cilindrisch	
☒ bovengronds		☐ rond	
☐ groeve		☐ parallellepipedum	
☐ niet toegankelijk		☐ ovaal	
☒ toegankelijk		☐ andere	
☐ inkuiping		☐ staal (enkelwandig)	
☐ andere		☐ staal (dubbelwandig)	
		☐ roestvast staal	
		☒ gewapend thermohardende kunststoffen	
		☐ andere kunststoffen	
		☐ prefabricconstructie	
datum van plaatsing: 18/03/1992		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:			
☒ gasolieverwarming type A		☐ gasolieverwarming type B	
☐ lampolie type C		☐ diesel	
☐ andere:			



KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
nom:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			

visuele controle						
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok			☐ niet ok
	☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok			☐ niet ok
inkulping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☐ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok ☒ niet aanwezig stookoliefilter ☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig andere toebehoren:		
	☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok			☐ niet ok
	☐ niet aanwezig					
	☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok			☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabriconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	aanwezig		controle werking	
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluïdum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
☒ niet aanwezig		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
☐ n.v.t.		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok				
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd				
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): ☐ onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 18/03/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Jean-Marie Beeken	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Dhr. Smets Jos hoedanigheid: klant