

Luikersteenweg 11 - 3500 Hasselt

Tel.: 011-22 02 06

Gsm: 0497-84 05 96

E-mail: hasselt.euroservice@outlook.com

BTW: BE 0707 657 461

BANK BE94 0689 1097 4214

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

Klant: _____

Straat: Beukenstraat

Nr.: 6

Gemeente: Drogenbos

Postnummer: 1620

Tel.: _____

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SU 05253

Adres reservoir: _____

Nominale inhoud reservoir: _____

3000L

Materiaal: _____

met enkelw

Buitenwand: ☐ Toegankelijk

☐ Toegankelijk

☒ Ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: _____

Mazoutreservoirs voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____

2007 (volgens register)

Datum uitvoering controle: _____

11/9/23

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

☒ visuele controle van de toebehoren

OK

☒ overvulbeveiligingssysteem

OK

☒ controle aanwezigheid water en slib

OK

☒ ultrasoon-onderzoek

OK

☐ certificaat vorige controle

aanwezig

☐ meting potentiaalverschil

☒ verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☒ verdere exploitatie toegelaten (Groen/Rood/Oranje)*

ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus

Naam en handtekening klant

* Schrapen wat niet past