



Proces-verbal de contrôle N° 01/17/034433

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tél. 0800-85 800 ■ Fax 069 66 29 37

Rue Beyaert, 75 ■ B-7500 Tournai

Société/M. ACP RESIDENCE PONT DES ARCHES

PIED DU PONT DES ARCHES, 12

4000 LIEGE

TVA :

Inspecteur : Vanconingsloo Claudy

N° Agrément : Agrw.TUS-003/A/09

Date : 10/01/2017

Réglementation : - Région Wallonne : Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 modifié le 24 juillet 2008
- Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté Royal du 13 MARS 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles

Description de l'installation :

Capacité 5000 Litres	Année d'installation : 1970	Produit : MAZOUT
Forme : PARALLELEPIPEDIQUE	Situation : CAVE	Permis d'exploitation:
Type de paroi : SIMPLE	Matière : METALLIQUE	Nom/N°:

Matériel :

SDT 270	273140034	Calibré le : 16/08/2016	
Sonde rouge n° :	114140022	Calibré le : 16/08/2016	Test in situ : dB
Sonde noire n° :	014140023	Calibré le : 16/08/2016	Test in situ : dB

Travail : Contrôle périodique: vérification visuelle de la citerne et de ses tuyauteries

Résultat : Pas de traces de corrosion externe visibles.

Contrôles complémentaires :

Contrôle des documents précédents :	PRESENTS
Contrôle du système anti-débordement :	SONDE
Contrôle général de l'état de l'installation :	CONFORME
Contrôle de présence d'eau et de boue (cm) :	cm
Contrôle du système de détection de fuites :	AUCUN
Contrôle du niveau de mazout dans le réservoir :	100 cm
Pollution autour de la citerne et dans la chambre de visite :	PAS VISIBLE

Remarques et modifications à apporter :

Conclusion :

Le réservoir est étanche et peut rester en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 10/01/2020

Une plaquette signalétique de couleur verte a été posée sur la tuyauterie de remplissage.

L'inspecteur,

Le client,