



Proces-verbal de contrôle N° 11/16/034038

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tel. 0800-85 800 ● Fax 069 66 29 37

Rue Beyaert, 75 ● B-7500 Tournai

www.certotank.be ● info@certotank.be

Société/M. LECRENIER

RUE CHAUDTHIER, 320

4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT

TVA :

Inspecteur : Sztukowski Patrice

N° Agrément : Agrw.TUS-003/A/06

Date : 21/11/2016

Réglementation :
- Région Wallonne : Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 modifié le 24 juillet 2008
- Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté Royal du 13 MARS 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles

Description de l'installation :

Capacité 6000 Litres	Année d'installation : 1980	Produit : MAZOUT
Forme : CYLINDRIQUE	Situation : SOUTERRAIN	Permis d'exploitation:
Type de paroi : SIMPLE	Matière : METALLIQUE	Nom/N°:

Matériel :

SDT 170	170060319	Calibré le : 11/08/2016	
Sonde rouge n° :	011130108	Calibré le : 11/08/2016	Test in situ : 46 dB
Sonde noire n° :	011120024	Calibré le : 11/08/2016	Test in situ : 37 dB

Travail : Epreuve d'étanchéité : (par ultrasons, à une dépression maximale de 250 mbars)

Résultat : La citerne est étanche.

Contrôles complémentaires :

Contrôle des documents précédents :	PRESENTS
Contrôle du système anti-débordement :	SIFFLET
Contrôle général de l'état de l'installation :	CONFORME
Contrôle de présence d'eau et de boue (cm) :	0,3 cm
Contrôle du système de détection de fuites :	AUCUN
Contrôle du niveau de mazout dans le réservoir :	33 cm
Pollution autour de la citerne et dans la chambre de visite :	PAS VISIBLE

Remarques et modifications à apporter :

Conclusion :

Le réservoir est étanche et peut rester en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 21/11/2019

Une plaquette signalétique de couleur verte a été posée sur la tuyauterie de remplissage.

L'inspecteur,

Le client,