

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: **TANK-E-TECH**
 straat en nummer: **Rue De Coquiane 27**
 postnummer en gemeente: **1350 Petit-Enghien**
 tel: **0495/759320**
 e-mail:
 ondernemingsnummer:

volgnummer attest:

Technicus
 naam: **De laet Sheer**
 erkenningsnr. SV: **281978**
 datum controle: **28/5/24**
 arbeidsduur:

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming
 naam:
 straat en nummer: **panoramast 16**
 postnummer en gemeente: **1750 Leuven**
 tel: **gsm:**
 e-mail:

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
 naam contactpersoon:
 straat en nummer:
 postnummer en gemeente:
 tel: **gsm:**
 e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: **4300kg**
☐ ingedeeld, inhoud: **L**
☒ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

ondergrond
☒ ondergronds ☐ bovengronds
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:

cilindrisch
☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:

staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: tanknummer:

Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van:

merk: fabricagenummer:
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: ☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
 norm:
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	ok	niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok		aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok		staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee		uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok		staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok		stookoliefilter	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok		andere toebehoren:	

opslagtank

staat wanden (schildering, isolatie,....)	ok	niet ok	opmerkingen:
algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok		
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee		
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee		

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuwing- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
	ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
fluit	☒		☐		☒	
elektrische sonde	☐		☐		☐	
andere:	☐		☐		☐	

water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water: **2** cm
 pH: **7** (<6, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: **250** µS/cm **250** mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinskel/slib aanwezig: ☐ nee ☒ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitaevoerd. opmerkingen:

potentiaalmeting

- ☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

lekdetectiesysteem
 (bijlage 5.173, van titel II
 van het Vlaamse)

- ☐ aanwezig
☐ niet aanwezig
☐ n.v.t.

permanent:

- ☐ ok
☐ niet ok

op basis van:

- ☐ fluïdum
☐ onderdruk
☐ overdruk
☐ peilbuis + sensor/detector
☐ andere: _____

controle werking
 niet ok

akoestisch of visueel alarmsignaal

- ☐ n.v.t.
☒ uitgevoerd

- ☒ ultrasoon,
 boven het vloeistofniveau: 6 dBμV
 onder het vloeistofniveau: 5 dBμV
☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ andere methode: _____

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting
 van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage
 bij het attest/certificaat.
 De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

☐ opmerkingen: _____

kathodische bescherming:

- ☐ aanwezig
☐ ok

- ☐ niet aanwezig
☐ niet ok

☐ n.v.t.

opmerkingen: _____

peilmeting

peilstok

- ☒ mechanisch
☐ pneumatisch
☐ hydrostatisch
☐ ultrasoon
☐ andere: _____

aanwezig

niet aanwezig

controle werking

niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:

- ☐ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**:

- ☐ aanwezig,
☐ niet aanwezig

- controle: ☐ ok ☐ niet ok
 opmerkingen: _____

☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:

- ☐ n.v.t.
☐ uitgevoerd

- inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
 niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
 opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand:

☐ n.v.t.

☐ uitgevoerd,

☐ ok

☐ niet ok

opmerkingen: _____

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen

☐ oranje

☐ rood***

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

Voldoet aan de normen

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klevet aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld, zijn de maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloei-toelakken die aan de bodem of op de oppervlakte van de opslaginstallatie of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren of de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor:

De Coquiane 27
 Petit-Enghien
 9495/759320

handtekening klant

sester.

landtekening erkend technicus

meer informatie over de regulerings inzake stookolietanks vindt u op

<http://www.lne.be/themas/vervuilingen/vervuilingen>