



**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
 Siège social : Jan Olie slagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - Belgique  
 TVA BE 0402.726.875 - RPM Bruxelles - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB  
 Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 611 - gembloux@vincotte.be

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Personne à contacter : Mr Tournay, Electricité

\* Nos coordonnées

Rapport N° : GEM / 15 / 60863443 / 01 / FR / 000

Réf. client : 100170862

Réf. contrat :

\* Vos coordonnées

Ref. :

Ra Elec

A l'att. de : Mr Austen  
 Rue de Sippenaeken 26  
 4852 Hombourg

\* Données d'intervention

Lieu : Rue de Rémersdael, 48 à Hombourg -

Date : 22/01/2020

Effectuée par : Nyssen Denis (2213)

15001

**PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE  
 D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION**

**INSTALLATION**

Nom : Nicolas Prénom : François

Adresse : Rue de Rémersdael, 48 - Appartement avant CP: 4852 Commune : Hombourg

Tél :

- Propriétaire ou gestionnaire

idem

- Responsable de l'exécution du travail

Nom : Ra Elec . Prénom :

N° TVA : BE 0500.675.101

- Type de local

Unité d'habitation

**BASE DE L'EXAMEN**

- Règlement : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

- Art 270 : mise en usage

- Art 86

**CONCLUSION**

- La nouvelle installation est conforme au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE).

- Le dispositif différentiel général a été plombé.

- L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 01/2045.(\*)

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation. Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Ing. J. Windey  
 Directeur Général



\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*

## CONTENU DE L'EXAMEN

### **- Contrôle visuel**

- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs.
- Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts indirects.
- Etat (fixations, détérioration,...) du matériel électrique d'installation fixe.
- Matériel fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens.
- Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas.

### **- Mesures - tests**

- Résistance de dispersion de la prise de terre : 17 Ohm.
- Isolement général : 1 MOhm.

## DONNÉES GÉNÉRALES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

### **- Données du distributeur**

N° EAN : EAN non communiqué  
 Compteur kWh n° : Compteur kWh non placé

### **- Données de l'installation**

Installation conçue pour une tension nominale  
de :

230 V

Courant nominal maximum : 63 A

Câble d'alimentation du tableau principal - type : XVB

Câble d'alimentation du tableau principal -  
section :

4x10 mm<sup>2</sup>

Type de prise de terre : barres / piquets

### **- Description de l'installation**

Dispositif différentiel général : 63A - 300mA

Nombre de tableaux : 1

Nombre de circuits terminaux : 19

Tableau(x) : Luminaires non placés - Alimentation VMC non réalisée (hors lot Ets RA Elec) - Cuisine non montée. Les conducteurs d'équipotentialités principales et supplémentaires sont en attentes

Schéma(s) de position : 4

Schéma(s) unifilaire(s) : 2

## INFRACTIONS - REMARQUES

### **- Nouvelle installation**

R - O - F Néant

### **- Installation existante**

## AUTRE(S) ANNEXE(S)

Néant

15001