VINÇOTTE asbl
Organisme de contrôle agréé I Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° : 30695752

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel: +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
- ☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel: +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
- ☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen — Tel: +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
- X Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel: +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

BELAC 040-INSP

F 149373

Rési code : 1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :
Nom, Prénom : [redacted]
N° carte d'identité :
N°TVA : BE

Installation :
Nom, Prénom : HABITATION
Adresse : Rue du Poirier 63
CP + Commune : 1301 Bierges
Tél. :

Propriétaire / gestionnaire :
[redacted]

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

- X Art 270 — X mise en usage — ○ modification — ○ extension — ○ mobile — ○ temporaire
- ○ Art 271 — ○ périodique — ○ contrôle — ○
- ○ Art 276 : renforcement — ○ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation
- X Art 86 — ○ Art 87 — ○ Art 88 — ○ Art ..... — ○ Art 271bis — ○ Art 278 — ○ Art ..... — ○ Art .....
- ① Unité d'habitation — ② Unité de travail domestique — ③ Parties communes — ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	X EAN non communiqué ○ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : 35141361 Index jour : 2826 nuit : 2506	○ Compt. kWh exclusif nuit : n° : / Index nuit : /
Données installation	Protection branchement (A) : ○20 ○25 X32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○	
	Conçue pour U_N : ○ 230 V X 3x230 V ○ 3N400 V ○	Type de prise de terre : X boucle de terre ○ barres / piquets ○
	Courant nominal maximum (A) : ○20 ○25 ○32 X40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○	
	Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 10 mm² - Type :	
Description installation ○ Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén. : 40 A / 300 mA — Nombre de tableaux : 2 — Nombre de circuits terminaux : 27	
	Départ pour piscine existant Y → 25A II XVB 366. Voir plans en annexe.	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

X Contacts dir. — X Contacts indir. — X Montage — ○ Appareils — X Matériel — X I>/section — X Schémas — X Contrôle bcl de défaut
X Résistance de dispersion de la prise de terre : 14 Ω — X Isolement général : 5,2 MΩ — X Continuité de terre — X Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général : ○ était plombé X a été plombé ○ n'a pas été plombé ○ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation
X Néant

Infractions Installation existante
X Néant
Rapport Visite provisoire n° 30653217

Remarques
○ Néant
(X) 1 simple prise dans la salle de bain non alimentée (pas de continuité de terre)
(X) Alternateur à compléter dans le tableau

Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :
X La nouvelle installation est conforme / n'est pas conforme au RGIE.
○ L'installation existante est conforme / n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant 12/03/2043
○ par le même organisme de contrôle (*).

Agent visiteur :
Nom : Demanchemacker — Agent n° : 5489 — Date 12/3/2020

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : X Schéma(s) de position : 5 — X Schéma(s) unifilaire(s) : 4 — ○

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

○ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
X Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

15 001 0 1 23