

Verslag van onderzoek: controle van een laagspanningsinstallatie
Rapport de visite : contrôle d'une installation basse tension

Verslagnummer / N° de rapport:	26421.1.1.15-1	Datum van bezoek / Date de visite:	15.1.2021
Opdrachtgever:			
Aard onderzoek volgens BOEK 1 (KB 8/9/2019) :	☐ nieuwe install / nouvelle install (Boek16.4) ☐ uitbreiding van een installatie / extension d'une installation (Boek1 6.4) ☒ bestaande installatie / installation existante (Boek1 6.5)		
Nature de l'installation selon RGIE Livre 1 (AR 8/9/2019) :	Datum van uitvoering ☐ vóór 1/10/1981 ☐ vanaf 1/10/1981 en vóór 1/6/2020 ☒ vanaf 1/06/2020 Specifieke en/of regionale reglementen / Règlementations spécifiques ou locales : ☐ toepassing van afwijkingen Boek 1, Deel 8 / application des dérogations Livre 1, Partie 8		
Betreft / Concerne:	Sifone de Messaye		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite :	Rue des dominicains 10/1013 4000 Sieye		
☒ Eigenaar/ Propriétaire ☐ Uitbater/ Exploitant	Lafaitresh		
Installateur:	SPRL Electrotechnique	BTW/TVA:	474320892
Aanwezigen/Personnes présentes :	id		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	☐ EI1 ☒ EI2 ☐ EI3 ☐ EI4	Aantal gecontroleerde borden: Nombre de tableaux contrôlés:	2

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée :		OK	NOK	NVT	PA
Elektrisch dossier : Dossier électrique:	☐ Zie beschrijving in bijlage/voir description en annexe ☐ Schema's ter plaatse nagezien / Schémas vérifiés sur place ☒ Referentie meegenomen schema's / référence des schémas emportés: <u>2 folio's in de map</u>	☒			
Beveiliging tegen onr. aanrakingen: Protection contre les contacts indirects :	☒ Differentieel/différentiel ☐ maximumstroombeveiliging/protection à maxima de courant ☐ Isolatiebewaking/contrôle permanent d'isolement	☒			
Aardingsnet / Schéma de mise à la terre :	☒ TT ☐ IT ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ IU ☐ IN	☒			
Bevoegdheid / Compétence du personnel :	☒ BA 1 ☒ BA 2 ☒ BA 3 ☐ BA 4 ☐ BA 5	☒			
Gebruikte uitwendige invloeden tijdens de controle / Facteurs d'influence ext. utilisés pendant le contrôle:	Lokaal/local: <u>100%</u> AA.....AD.....AE.....AG.....BB.....BC.....BD.....Andere/autres:..... Lokaal/local: <u>100%</u> AA.....AD.....AE.....AG.....BB.....BC.....BD.....Andere/autres:.....	☒			
Dienstspanning/tension de service :	☐ 2x230 V ☐ 1N400 V ☐ 3x230V ☒ 3N 400 V ☐ Andere/autre:.....	☒			
Voeding v.d. gecontroleerde installatie: Alimentation de l'instal. contrôlée.	☐ MGG/groupe kVA ☐ verdeelbord/tableau A ☐ vermogentransfo/transfo..... kVA ☐ verzwaring/reinforcement ☒ teller op openbaar net/compteur sur réseau public..... <u>30</u> A	☒			
Kortsluitstroom: Courant de court-circuit :	<u>3</u> kA ☐ volgens plannen/selon plans ☐ gemeten/mesuré ☐ door berekening/calculé ☐ publieke aansluiting/raccordement public	☒			

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais :			
Visuele controles/contrôles visuels :			
PE continuïteit en equipotentiaaliteit/continuité PE et liaisons équipotentielle(s) :			
Werking van de/fonctionnement des ☒ differentieelschakelaar(s)/interrupteurs différentiels ☐ Isolatiebewaking(en)/contrôleurs permanents d'isolement			
Beveiligingen- en onderbrekingsmiddelen/protectors et moyens de coupure :			
Isolatieniveau/niveau d'isolement: ☒ Algemeen/général ☐ Van de gecontroleerde installatie/de la partie de l'installation contrôlée..... Ω			
Isolatieniveau van de ZLS kringen/niveau d'isolement des circuits TBT: kringen/circuits tussen/entre en/et Ω			
Aardverspreidingsweerstand/résistance de dispersion de la prise de terre : ☒ $R_A = \dots 13 \dots \Omega$ ☐ seriëmeting/mesure série ☐ hulpelektroden/sondes de référence			
Foutlussen/boucles de défaut: ☐ in orde na meting/en ordre, après mesure ☐ in orde na verificatie berekeningsnota/en ordre après vérif. note de calcul			
☐ in orde na evaluatie ter plaatse/en ordre après éval. sur place ☒ in orde, publieke aansl. & Δ I/en ordre, réseau public & Δ I			
CODEX III.2: ☐ RA uit te voeren / analyse de risques à effectuer ☐ de resultaten van de RA werden hier toegepast / les résultats de l'AR ont été appliqués			
☐ Het veiligheidsniveau van de installatie is equivalent aan het AREI / l'installation a un niveau de sécurité équivalent au RGIE			

Inbreuken / Infractions - Opmerkingen / Remarques - Nota's / Notes: *Meestal*

naast analyse de risico's en de mate van de gevolgen is de mate van de schade

Besluit / Conclusion :
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8/9/2019 / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'AR du 8/9/2019.
 De volgende controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard le : 15/11/2026

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8/9/2019 / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'AR du 8/9/2019. In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht / En cas d'un contrôle de conformité avant la mise en usage, aucune installation ou partie d'installation électrique pour laquelle des infractions sont constatées ne peut être mise en usage. Un nouveau contrôle de conformité avant la mise en usage doit être réalisée, dès que l'installation électrique a été mise en ordre.

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8/9/2019 / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'AR du 8/9/2019. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. / Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Naam en handtekening van de inspecteur, in opdracht van de directeur / Nom et signature de l'inspecteur, par ordre du Directeur

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KBEDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Fintro IBAN: BE52 1431 0836 8909
BIC: GEBABEBB