

# BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

**BTV**

Organisme de contrôle agréé

BTV BRUXELLES  
Chaussée de Ruisbroek 75  
1190 Bruxelles  
Tél. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

*De Liège*

EAN : \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n°. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

V. ref.: \_\_\_\_\_

N. ref.: \_\_\_\_\_

RAPPORT N° : *18-110530-04*

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

*Rue de l'Henri 8 Abhorm.*

PROPRIETAIRE : *Hasan*

Adresse : *Job*

DEMANDEUR : *ENT VINCENT MANHAY*

Adresse : *10h*

INSTALLATEUR : *idk*

Adresse : *idk*

TVA ou CI : \_\_\_\_\_

Date du contrôle : *30-05-2012* Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.202) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : *Appart/1er*

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1-1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension *300V* Protection raccordement *A*

Câble aliment, tableau, princ. : *4* x *10* mm<sup>2</sup> Inter.gén. : type *Norm A/40A N*

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets ~ conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : *2* ; Nombre de circuits term.: *543* ; RA : *22* Ohm; RI tot *510* MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION : *Examen de la table de distribution et de la table de distribution de la résidence de l'avenue de l'Henri 8 à Abhorm. Visite de contrôle suivant la vente d'habitation. Visite de vérification de la conformité de l'installation électrique à la RGIE et à la norme A/40A N. Visite de vérification de la conformité de l'installation électrique à la RGIE et à la norme A/40A N.*

*Ibri Schmal au annelte*

CONTROLES effectués : voir verso *Neant*

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : \_\_\_\_\_

REGIONALE KANTONERI

## PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

## DEVOIRS du PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *30-05-2039* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.  
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le \_\_\_\_\_

L'AGENT VISITEUR :  
n° + nom + signature  
*Bracke*

Le directeur,

**B**  
**E**  
**L**  
**A**  
**C**