




N° 234-INSF



# ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.  
ASBL

Kerkstraat 33  
1820 MELS BROEK

Distributienetbeheerder : Sibelga  
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 33985885  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

### Rapport de contrôle:

N° 131060911

EAN :  
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : 78 rue Edouard Stuckens, 1140 BXL  
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Chennaffi M. Adres : Idem  
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Installatiekion existante BTW / TVA :  
Datum van het onderzoek : 18/01/2016 Ik. / C.I. :  
Date du contrôle : Inspecteur : Schockaert

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart. 3<sup>e</sup>

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : NAB Edouard Max. beveiliging : 40A  
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Piquet Isolatie : 10 Mohm Aantal verdeelborden : 2  
Electrode de terre : 20 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>6</u> Nombre des circuits terminaux :	TestΔIn		1ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen :  OK  NOK directe aanraking :  OK  NOK  
Contrôle visuel : générale :   contact direct :   Indirecte aanraking :  OK  NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen :  OK  NOK Potentiaalvereffeningen :  OK  NOK  
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM : STJ**  
Opmerkingen/Remarques : **Datum/date : 30.03.2016**

Nedent

**Besluit / Conclusion**

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ bijdelijk in dienst gesteld worden — in dienst blijven.  
L'installation est ~~non~~ partiellement conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service — rester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzocht met een losse met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het céntraalschema en opstellingschema werden voor gezien geteld en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.  
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard un an après la date de pose.  
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 18.01.2016  
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 18.01.2016  
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.  
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.O.T.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	..... / .....
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<u>668098</u>
271 AK	<input type="radio"/>	271 HK	<input checked="" type="radio"/>	<u>BTU</u>
276 AK	<input type="radio"/>	276 HK	<input type="radio"/>	

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: [Signature]

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. - Energie dans ses attributions, de l'accident survenu aux personnes et/ou de l'accident ou incident, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.Els/EI.1.04