

VF 150 CL 1916h3

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 42143
Cont.pers.: CLAEYS HEIDI
Tel.: 09/253.81.90, Fax: -
GSM: - e-mail: cleaning@deserannobvba.be



Onafhankelijk Controle Bureau

ProKo.: VL64
Verslagnr.: 5041350
Voorl. verslagnr.: V5041350
Datum: 28/06/2018

DE SERANNO CLEANING
WESTBEKE 9
9940 EVERGEM

Afdeling: REC

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: 1
Plaats van onderzoek: JOZEF PAELINCKSTRAAT 45 OOSTAKKER 9041
Datum van onderzoek: 13/06/2018
Reglementering: Vlare II
Onderzoeker: DHONT FILIP EMD 2003/HFILIPDHONT
Eigendom van: Aanwezige persoon: /

REGLEMENTERING:

- ☒ Vlare II, Brandbare vloeistoffen, ondergrondse opslag: art.5.6.1.2.13§3
- ☐ Vlare II, Brandbare vloeistoffen, bovengrondse opslag: art.5.6.1.3.19§3
- ☐ Vlare II, Gevaarlijke vloeistoffen, ondergrondse opslag: art.5.17.4.2.13§3
- ☐ Vlare II, Gevaarlijke vloeistoffen, bovengrondse opslag: art.5.17.4.3.21§3

ONDERZOEK.

1) Kenmerken van het toestel.

Nummer (intern)	1
Constructienummer	/
Constructeur	/
Bouwjaar	/
Tankinhoud L / m ³	5700 L
Ontwerpdruk	/
Prototype nummer	/
Opgeslagen product	Stookolie
Materiaal van de tank	Staal
EW / DW tank	EW

2) Ligging van de tank. + (eventueel plan)

Plaatsbeschrijving: Ondergronds - onder de oprit juist voor de garage

3) Functie:

Deze tank zou gediend hebben voor de opslag van stookolie

4) Aangeboden toestand

Het mangatdeksel van de ondergrondse tank was losgemaakt. De tank lag open.

Alle leidingen (de vulleiding, de ontluichtingsleiding, de aanzuigleiding, de retourleiding, de peilmeter etc) die vroeger aangesloten waren op het mangatdeksel en de tank werden verwijderd. De hierdoor ontstane openingen waren afgedicht.

5) Uitvoering van de werken.

- De tank werd geledigd en gereinigd door de firma De Seranno Cleaning op datum van 05/06/2018
Attest van reiniging nr.:18/102 zie bijlage.

- De tank werd opgevuld met: 2 componenten schuim
Deze werken werden uitgevoerd door de firma Thaan Engineering bvba
op datum van: 12/06/2018
Attest van opvulling nr.:18/102 zie bijlage.

- Nazicht van de uitgevoerde werken door EMD Filip Dhont (EMD 2003/HFILIPDHONT) op datum van 13/06/2018 .De opslagtank werd tot boven toe opgevuld met twee componentenschuim.

OPMERKINGEN

/

BESLUIT

- De hierboven vermelde tank werd definitief buiten gebruik gesteld voor de opslag van vloeibare brandstoffen en gevaarlijke producten.

Technisch Directeur,

Ir. G. G. G. G.



REINIGINGSATTEST

Attest nr: 18/102

Opdrachtgever: Jozef Paelinckstraat 45, 9041 Oostakker

Afkomst afvalstof: reinigen van 1 x ondergrondse stookolietank

Datum reiniging: 5/06/2018

Tankinhoud: 1 x 5700 liter

Verwerker afvalwater

TWZ nv
Durmakker 4
9940 Evergem

Verwerkingmethode
waterzuivering

Nr. verwerker
8088/E185

Buitendienststelling tank

Thaann Engineering bvba
Waaslandlaan 16
9160 Lokeren
met 2 componentenschuim
12/06/2018

De Seranno Cleaning bvba, bevestigt hierbij dat na reiniging de bovenvermelde afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker.



De Seranno Cleaning B.V.B.A.
Westbeke 9
9940 Evergem
Tel.: 09/253 81 90
Fax: 09/253 24 90
BTW BE 476 431 237

THAANN

Engineering

Waaslandlaan 16 - 9160 Lokeren / tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/Date: 12-06-18

Adres/Adresse: 9041 Oostakker / Jozef Paelinckstraat 45


Inhoud / Contenance 5,7m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks - Vlare II art.5.17.4.2.13§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).

Lokeren, 12-06-18

Ing. Nathan Verstraete
i.o.



T.T.C.

Waaslandlaan 16 9160 Lokeren tel 0475/46 13 98 fax 09/349 63 00
KBC 443-3796671-03 IBAN: BE21 4433 7966 7103 BIC: KREDBEBB
HR Sint-Niklaas 63.062 BTW BE0476.345.818/06.28.0.0

CERTIFICAAT VAN BUITENGEBRUIKSTELLING VOLGENS VLAREMII ARTIKEL 6.5.5.5.

Datum/date : 12/06/18
Adres/Adresse : 9041 Oostakker / Jozef Paelinckstraat 45
Inhoud/contenance : 5700L
Gereinigd door : De Seranno Cleaning – 9940 Evergem - Erkenningsnr : 49768/1
Opgevuld door : Thaann-Engineering – 9160 Lokeren

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is (zijn) gesteld volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art 6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlare II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties.

Dit certificaat is enkel geldig indien vergezeld van het reinigingsattest uitgeschreven door erkend reiniger en het attest van buiten dienst stelling waaruit blijkt dat de tank gevuld is met een inert materiaal volgens de geldende wetgeving.

Lokeren, 12/06/18

Ing. Nathan Verstraete
Erkend stookolietanktechnicus nr : SV 04813

Artikel 6.5.5.5. Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheer van afval dienen de houders van een opslaginstallatie die de eigenaar definitief buiten gebruik stelt, geledigd. Rechtstreeks in de grond ingegraven houders dienen bovendien verwijderd; bij onmogelijkheid om de houder te verwijderen dient in overleg met een erkende technicus, de houder gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal. Alle nodige maatregelen worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen. Naar aanleiding van de buitengebruikstelling van de rechtstreeks in de grond ingegraven houder stelt de erkende technicus een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus.

Art. 6.5.5.5. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la gestion des déchets, les réservoirs d'une installation de stockage définitivement mise hors service par le propriétaire doivent être vidés.

Les réservoirs enfouis à même le sol doivent par ailleurs être enlevés; s'il est impossible d'enlever les réservoirs, le réservoir doit être rempli de sable, de mousse ou de tout autre matériau inerte, en concertation avec le technicien agréé. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter la pollution de l'environnement.

Suite à la mise hors service du réservoir enfoui à même le sol, le technicien agréé établit un certificat indiquant, sans la moindre ambiguïté, que la mise hors service a été effectuée selon les règles de l'art. Ce certificat indique par ailleurs le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé.