



BTV 300

V ref _____ N Ref _____

Rapport n° _____

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Bureau Technique Verbruggen 8301 - www.btvcontrol.be

- BTV Aarwergem Tel: 03 276 19 90 btv.aarwergem@btvcontrol.be
- BTV Balambrallon Tel: 081 65 84 59 btv.balambrallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tel: 02 230 81 81 btv.bruxelles@btvcontrol.be
- BTV Namur Tel: 04 33 64 59 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel: 04 253 19 71 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limbourg Tel: 011 42 18 34 btv.limbourg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel: 081 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel: 09 253 48 49 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel: 016 63 47 49 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel: 096 70 34 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRESSE DE L'INSTALLATION _____

PROPRIETAIRE _____

Adresse _____

DEMANDEUR _____

Adresse _____

INSTALLATEUR _____

Adresse _____

TVA ou CI* _____

EAN _____

Ref _____ Compteur n° _____

Index _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: habitation

Début travaux: Fondations avant / après I.10.B1 - Installation électrique avant - après I.10.B1 - 11.83 RGIE art.86

Raccordement Tension: 230 V Protection raccordement: 300 A

Câble aliment. tableau princ.: 4 X 10 mm² Intergén.: type 100/100

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal. Schéma: TT _____

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 5; RA: _____ Ohm; RI tot: 100 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Voie de circulation dans garage et de stockage

Delan
 Chatteroi
 Parc Jambon

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

Note: Visite suite au rapport BTV n° 276/130429/01

CONCLUSION 1 L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCOR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 27/07/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2 L'installation n'est **pas conforme**.

3 L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur



* V E R S L A G - R A P P O R T *

