

### IDENTIFICATION DE L'HABITATION

**Adresse** Rue Pierre Mattheussens, 48  
1140 Evere

**Maison unifamiliale**

**Surface brute** 215 m<sup>2</sup>



Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m<sup>2</sup> reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement.

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

#### Classe énergétique

Très économe

**A** ≤ 45

**B** 46 - 95

**C** 96 - 150

**D** 151 - 210

**E** 211 - 275

**F** 276 - 345

**G** > 345 kWh/(m<sup>2</sup>.an)


Très énergivore

Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024


Niveau moyen des logements existants

**E+**  
228

#### Energie renouvelable



#### Emissions de CO<sub>2</sub>



#### Consommation annuelle d'énergie primaire

##### Consommations d'énergie primaire par poste



**Chauffage**  
180 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [78%]



**Refroidissement**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [0%]



**Eau chaude sanitaire**  
31 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [13%]



**Auxiliaires (ventilation, régulation, ...)**  
20 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [9%]

##### Consommation et productions

**Consommation d'énergie primaire**  
(après déduction de l'électricité produite)  
**228 kWh/(m<sup>2</sup>.an)**  
**48.962 kWh/an**



**Production d'électricité par panneaux photovoltaïques**  
3 kWh/(m<sup>2</sup>.an) - 736 kWh/an



**Production d'électricité par cogénération**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.an) - 0 kWh/an

231 kWh/(m<sup>2</sup>.an)

**Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus?**

Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Ce certificat PEB propose les travaux à réaliser qui permettent la plus grande amélioration de la performance énergétique de ce logement. Ces recommandations sont générées sur base des données encodées par le certificateur. Elles sont reprises de manière synthétique dans le scénario de rénovation et ensuite de manière détaillée dans la liste détaillée.

### Scénario de rénovation recommandé

Le scénario de rénovation proposé ci-dessous reprend l'ensemble des recommandations de travaux et présente les économies d'énergie réalisées. Les recommandations sont classées par ordre d'économie en énergie primaire. La 1ère recommandation est donc celle qui permet d'améliorer le plus la performance du logement. Le résultat présenté à la fin du scénario est obtenu si tous ces travaux ont été réalisés. L'ordre des travaux n'est évidemment pas obligatoire. Le propriétaire est libre d'adapter ce scénario en fonction de ses besoins.



### Comment se lancer dans la rénovation de manière optimale ?

#### En vous faisant accompagner gratuitement par Homegrade

Les conseillers de Homegrade vous accompagnent à chaque étape de votre processus de rénovation et peuvent vous aider à mettre en place les recommandations de ce certificat PEB.

Ils vous aident à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquent des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations. Homegrade est un service régional gratuit.

[www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

Tél: 02 219 40 60 ou 1810



#### En bénéficiant des aides financières

Afin d'atteindre l'économie d'énergie présentée par une recommandation, assurez-vous de suivre les conditions techniques pour l'obtention des aides régionales. Pour plus d'infos concernant ces aides financières pour les travaux, contactez Homegrade ou consultez le site internet.

[www.renolution.brussels](http://www.renolution.brussels)

Tél: 0800 35 270



### Liste détaillée des recommandations

La liste ci-dessous détaille l'ensemble des recommandations du scénario de rénovation proposé ci-dessus. Chaque recommandation décrit l'élément de l'habitation à améliorer, les économies d'énergie estimées et la solution technique proposée. Chaque recommandation est également accompagnée d'une première icône qui indique le type d'élément concerné (façade, toit, fenêtre, etc.) et éventuellement d'une seconde qui signale s'il y a des règles d'urbanisme, de copropriété et/ou de mitoyenneté à prendre en compte (explications ci-dessous).

Certaines recommandations présentent une valeur U existante et améliorée. La valeur U indique la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi. Plus la valeur U d'une paroi est basse, meilleure est l'isolation de celle-ci car cela signifie qu'il y a peu de chaleur qui passe à travers la paroi.

Cela permet de comprendre comment l'économie d'énergie d'une recommandation est calculée : celle-ci considère que la paroi concernée a été isolée selon la valeur U améliorée indiquée.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en œuvre. Dans certains cas de figure, vous devrez faire appel à un architecte pour l'obtenir. Vous trouverez des informations plus précises auprès du service d'urbanisme de votre commune.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en œuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

1

### Isoler la façade avant par l'intérieur



La façade avant ci-dessous n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. La localisation « avant » de la façade indique que l'isolation par l'extérieur, bien que toujours préférable, est difficile (contraintes urbanistiques ou architecturales par exemple). L'isolation de la façade par l'intérieur est une alternative intéressante. L'isoler permettra de faire des économies d'énergie et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.

Cette mise en œuvre délicate doit être exécutée par un professionnel et une attention particulière sera apportée aux jonctions. Les façades nord (séchage réduit) et sud-ouest (pluies battantes importantes) sont traditionnellement plus exposées aux problèmes d'humidité et feront donc l'objet d'une attention redoublée. Un examen préalable de la paroi (traitement du mur existant, présence d'humidité, de fissures, type de parement, ...) permettra de vérifier la faisabilité de l'isolation et donnera des indications sur la méthode d'isolation la plus adaptée telle que la pose de panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés ou par une contre-cloison légère remplie d'isolation... La première méthode exige l'encollage complet du panneau (et non partiellement), tandis que la deuxième méthode exige la pose correcte et soignée d'un pare-vapeur. Une troisième méthode dite « isolation capillaire actif » est également à mentionner, car ce système permet le stockage et la migration différée de l'humidité, facilitant le séchage du mur. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.

| Objet des travaux | Valeur U existante<br>W/(m².K) | Valeur U améliorée<br>W/(m².K)   | Surface<br>m² | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Façade avant      | 2,70                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 44,00         | 41,2                              |

2

### Isoler les façades



Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.

L'isolation des façades par l'extérieur est la méthode la plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou architecturales), l'isolation par l'intérieur est à envisager. Ce mode d'isolation est délicat à mettre en œuvre (ponts thermiques, traitement du mur existant,...) et plusieurs méthodes existent (panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés, contre-cloison légère remplie d'isolation, ...). Un examen préalable de la paroi (humidité, fissure, parement, ...) permettra de définir la possibilité d'isoler par l'intérieur et la méthode d'isolation la plus adaptée. Demander l'avis d'un professionnel est toujours recommandé. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.

| Objet des travaux | Valeur U existante<br>W/(m².K) | Valeur U améliorée<br>W/(m².K)   | Surface<br>m² | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Façade arrière    | 1,70                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 40,42         | 22,2                              |
| Façade gauche     | 1,70                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 9,66          | 5,3                               |
| Façade droite     | 1,70                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 2,49          | 1,4                               |
|                   |                                |                                  | <b>52,57</b>  | <b>28,9</b>                       |

3

### Isoler les planchers



*Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.*


Différentes solutions existent pour diminuer les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini.

La meilleure solution pour diminuer les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

| Objet des travaux                                          | Valeur U existante<br>W/(m².K)                | Valeur U améliorée<br>W/(m².K) | Surface<br>m² | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave           | 1,33 <small>Après travaux d'isolation</small> | 0,24                           | 58,34         | 23,3                              |
| Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé | 0,76 <small>Après travaux d'isolation</small> | 0,24                           | 9,00          | 1,6                               |
| Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave           | 2,80 <small>Après travaux d'isolation</small> | 0,24                           | 1,86          | 1,7                               |
|                                                            |                                               |                                | <b>69,20</b>  | <b>26,6</b>                       |

4

### Compléter le système de ventilation



*Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité et un bon renouvellement de l'air intérieur. Une ventilation insuffisante, due à l'absence de dispositif de ventilation dans certains locaux, augmente les risques de condensation et l'apparition de moisissures qui nuisent à la santé des occupants et accélèrent la détérioration de l'habitation.*

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation, d'une part en amenant de l'air neuf dans tous les locaux « secs » (séjour, chambre, bureau, salle à manger) et d'autre part en évacuant l'air vicié de tous les locaux « humides » (buanderie, cuisine, salle de bain, toilette). L'ensemble des dispositifs d'extraction doivent chacun fonctionner selon le même mode (ouverture naturelle ou ventilateur mécanique). Il en va de même pour les dispositifs de pulsion. Les locaux repris ci-dessous et dont le dispositif est absent doivent être complétés :

| Objet des travaux | Type de local | Dispositif | Dispositif à placer | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|-------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------------|
| Locaux secs       | Séjour        | absent     | pulsion             |                                   |
|                   | Chambre       | absent     | pulsion             |                                   |
|                   | Chambre       | absent     | pulsion             |                                   |
|                   | Chambre       | absent     | pulsion             |                                   |
|                   | Chambre       | absent     | pulsion             |                                   |
| Locaux humides    | Salle de bain | présent    | -                   |                                   |
|                   | Salle de bain | absent     | extraction          |                                   |
|                   | Toilette      | présent    | -                   |                                   |
|                   | Toilette      | absent     | extraction          |                                   |
|                   | Toilette      | absent     | extraction          |                                   |
|                   | Cuisine       | absent     | extraction          |                                   |

Si installation double flux (avec récupération de chaleur)

**19,6**

5

### Remplacer l'appareil électrique par un boiler thermodynamique




*L'eau chaude sanitaire (ECS) est préparée par un appareil à résistance électrique.*

Un appareil de production d'eau chaude sanitaire de type boiler thermodynamique a un meilleur rendement annuel qu'un système, comme celui installé actuellement, avec une résistance électrique intégrée dans un ballon de stockage (boiler classique). Placer un boiler thermodynamique permet de faire des économies d'énergie. Le volume de la pièce non chauffée accueillant le boiler doit être suffisamment grand. Si ce n'est pas le cas, le boiler peut être couplé à un système de ventilation à extraction mécanique centralisée ou une unité extérieure (split).

| Objet des travaux                                 | Producteur existant | Producteur amélioré    | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Installation qui dessert cuisine et salle de bain | Boiler classique    | Boiler thermodynamique | 9,5                               |

6

### Isoler la toiture plate



*Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler. Une toiture isolée limite l'apport de chaleur extérieur et le phénomène de surchauffe estivale. Cette amélioration est d'autant plus importante lorsque l'isolation placée est plus dense, comme par exemple celles de type cellulose ou fibre de bois.*

L'isolant doit être enfermé dans une structure étanche pour le protéger de l'humidité (pluie et condensation). Placez donc de préférence l'isolation sur la membrane d'étanchéité existante. Sinon, veillez à placer soigneusement un pare-vapeur sous l'isolant. Ce pare-vapeur et la membrane d'étanchéité de toiture sont deux composants importants de l'isolation.

| Objet des travaux | Valeur U existante<br>W/(m².K) | Valeur U améliorée<br>W/(m².K)   | Surface<br>m² | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Toit plat         | 4,00                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 3,12          | 4,2                               |

7

### Placer une sonde extérieure



*Une sonde extérieure permet d'adapter la température de l'eau au départ de la chaudière en fonction de la température extérieure.*

Placer une sonde extérieure permet de diminuer la température moyenne de l'eau de chauffage sur l'ensemble de la saison de chauffe, ce qui entraîne, chaque année, une économie d'énergie certaine.

| Objet des travaux    | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|----------------------|-----------------------------------|
| Système de chauffage | 2,4                               |

8

### Améliorer l'isolation des toitures inclinées



*Cette toiture n'est pas assez isolée ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien isoler. Une toiture isolée limite l'apport de chaleur extérieur et le phénomène de surchauffe estivale. Cette amélioration est d'autant plus importante lorsque l'isolation placée est plus dense, comme par exemple celles de type cellulose ou fibre de bois.*

Renforcer l'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Si la couverture est récente, la pose d'une couche supplémentaire d'isolant en plafond sera une solution plus économique que l'isolation par l'extérieur.

| Objet des travaux | Valeur U existante<br>W/(m².K) | Valeur U améliorée<br>W/(m².K)   | Surface<br>m² | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Versant avant     | 0,40                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 19,15         | 1                                 |
| Versant arrière   | 0,40                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 19,25         | 1                                 |
|                   |                                |                                  | <b>38,40</b>  | <b>2,1</b>                        |

9

### Placer des protections solaires



*Des fenêtres situées à l'est/sud/ouest ne sont pas équipées de protection solaire. Ces fenêtres, frappées par le soleil d'été, font augmenter très vite la température intérieure au point de rendre le logement inconfortable. Placés du côté extérieur de vos châssis, les protections solaires protègent plus efficacement de la chaleur que de simples rideaux.*

Une protection solaire placée à l'extérieur, par exemple un screen, de préférence de même couleur que les châssis, offre une protection contre des rayons du soleil et limite la surchauffe en été, ce qui rend superflu le recours à un système de refroidissement polluant et coûteux. En hiver, ces protections mobiles laissent pénétrer les rayons du soleil qui apportent de la chaleur permettant d'économiser en chauffage.

| Objet des travaux  | Localisation    | Orientation |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Protection solaire | Versant arrière | Sud-Est     |
|                    | Façade arrière  | Sud-Est     |
|                    | Façade droite   | Sud-Ouest   |

### Informations complémentaires

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?


Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base des caractéristiques énergétiques des parois de déperdition de l'habitation (toits, façades, planchers, portes et fenêtres), en particulier de leur degré d'isolation, et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...).

Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire ou le syndic, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site et sont encodées dans le logiciel de calcul mis à sa disposition.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.

Les indicateurs de performance énergétique sont également calculés selon des conditions standard d'utilisation du logement (température de confort, horaire d'occupation, consommation d'eau chaude sanitaire) et des conditions climatiques moyennes. Ceci permet de comparer les habitations sans tenir compte de leurs occupants (nombre de personnes et/ou style de vie).

#### Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024 » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2024. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet sur

[www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Quelle différence avec la consommation réelle du logement ?

La consommation réelle reprise des relevés ou factures est bien évidemment influencée par l'isolation de l'habitation et l'efficacité des installations techniques mais elle diffère de la consommation totale reprise sur le certificat PEB car elle dépend notamment de la température extérieure tout au long de l'année et du mode de vie : nombre de personnes qui habitent le logement, utilisation du chauffage (la température demandée dans chaque pièce, les périodes d'absences et de vacances), éclairage et nombre d'appareils électriques domestiques présents (chaufferettes, appareils électroménagers, ordinateurs,...).

Ces caractéristiques personnelles ne sont pas prises en compte lors du calcul standardisé de la consommation indiquée sur le certificat PEB. Ceci explique la différence (en plus ou en moins) entre la consommation réelle (pour un mode d'occupation personnel) et la consommation totale indiquée sur le certificat PEB (pour un mode d'occupation standardisé).

Attention, la consommation indiquée sur le certificat PEB est libellée en kWh d'énergie primaire, plus d'infos ci-dessous.



### Qu'est-ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Les facteurs d'énergie primaire ci-dessous prennent en compte l'énergie nécessaire à la production, la transformation et la distribution de l'énergie au consommateur. Cela permet d'additionner différentes sources d'énergie (combustibles fossiles, électricité, chaleur) pour exprimer le résultat du certificat PEB dans une seule unité : le kilowatt-heure d'énergie primaire (kWhEP). Ainsi, conventionnellement :

- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP
- 1 kWh de toute autre source d'énergie (gaz naturel, mazout, bois,...) équivaut à 1 kWhEP

### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'au **09/09/2034**, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement sur base d'un contrôle qualité ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées.

Pour vérifier si ce certificat PEB est encore valide, introduisez son numéro dans le registre des certificats PEB :

[www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/](http://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/)

### Le certificat PEB et la stratégie de rénovation



#### Renolution, une stratégie pour rénover le bâti bruxellois

RENOLUTION est le nom de la Stratégie Rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à relever le défi climatique, tout en améliorant le confort de vie des Bruxellois et en réduisant leurs factures énergétiques. Objectif : un niveau moyen de performance énergétique de 100kWh/(m².an) (équivalent à C+) pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 2 par rapport à la situation actuelle. L'effort sera considérable, mais nécessaire. Les secteurs industriels et tertiaires répondront à des ambitions encore plus grandes, alors que les pouvoirs publics s'imposent les échéances les plus ambitieuses. Ainsi, Bruxelles emboîte le pas des autres régions et pays européens, qui, eux aussi, accélèrent le taux de rénovation des bâtiments.

Le certificat PEB est au cœur de cette stratégie. Il permet aux propriétaires de connaître la performance énergétique de leur logement et leur indique quels sont les travaux à mettre en œuvre afin de l'améliorer.

### Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (depuis le 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : [www.environnement.brussels/professionnels-chauffage](http://www.environnement.brussels/professionnels-chauffage).

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage



Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudière](http://www.environnement.brussels/chaudière).

### Des questions concernant ce certificat PEB ?

Vous avez encore des questions concernant ce certificat PEB ? Voici la procédure à suivre :

1. Vous avez commandé ce certificat PEB ?

Contactez le certificateur PEB qui a établi ce certificat PEB. Il est le plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui mène à ce résultat.

2. Vous n'avez pas commandé ce certificat PEB ou votre certificateur PEB n'est plus agréé ?

Contactez Bruxelles Environnement en mentionnant le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et vos questions relatives à ce certificat PEB. Envoyez un mail à [info-certibru@environnement.brussels](mailto:info-certibru@environnement.brussels) ou un courrier à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles ou téléphonez au 02 775 75 75.

Certificat établi par :

Nom : SELAN Thierry

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Société : Sogex & co srl

Version du logiciel de calcul : 1.0.8

Numéro d'agrément : 001117156

### Rapport d'encodage

#### PRESENTATION

Le rapport d'encodage reprend les données encodées par le certificateur ainsi que les documents dont il les a extraites. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation. C'est sur cette base que sont calculés les indicateurs de performance. Ces données peuvent être intéressantes pour l'établissement des devis avant exécution des travaux.

#### Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

#### DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 21/06/2024

**Description** La totalité de la maison appartient au volume protégé excepté les caves. Les murs extérieurs, le plancher et la toiture ne sont pas isolés. Les surfaces de déperdition sont les suivantes : les façades avant1, avant 2, avant 3, arrière, gauche, plancher 1 caves, plancher 2 terre, plancher 3 bow window, toit incliné avant, toit incliné arrière, toit incliné veranda, toit plat wc 1er étage, toit plat bow window. Chaudière au gaz.

#### Données générales

Type de maison : Mitoyenne

Année de construction : inconnue

2

Volume protégé : 633 m³

Orientation du bâtiment : Nord-Ouest

Surface brute : 215 m²

Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd

L'année de construction est inconnue mais d'avant 1930.

#### LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

| Catégorie               | N° | Date       | Nom (& Description)               |
|-------------------------|----|------------|-----------------------------------|
| Photos                  | 1  | 21/06/2024 | intercalaire châssis              |
| Photos                  | 2  | 01/01/1930 | bruciel = inconnu avant 1930      |
| Photos                  | 3  | 21/06/2024 | plaque signalétique chaudière     |
| Documentation technique | 4  | 21/06/2024 | Tableau valeurs "U" châssis velux |
| Documentation technique | 5  | 11/10/2022 | rapport d'inspection solaire      |
| Documentation technique | 6  | 05/07/2024 | site bati-energie.be              |
| Documentation technique | 7  | 05/07/2024 | Tableau des rendements chaudière  |

### Rapport d'encodage

### PAROIS DE DEPERDITION

#### I. TOITURES



|                 | Surface<br>totale paroi | - | Surface<br>ouvertures | = | Surface<br>nette     |
|-----------------|-------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| Versant avant   | 21,92 m <sup>2</sup>    |   | 2,77 m <sup>2</sup>   |   | 19,15 m <sup>2</sup> |
| Versant arrière | 29,30 m <sup>2</sup>    |   | 10,05 m <sup>2</sup>  |   | 19,25 m <sup>2</sup> |
| Toiture plates  | 3,12 m <sup>2</sup>     |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 3,12 m <sup>2</sup>  |

#### 1. Toitures inclinées

| Versant avant   |              | Type                                                    | Isolation                                 | Lame d'air         | Rénovée en | Surface nette | Pente                   | Orientation | U (W/m².K) |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|
| 8               | toit incliné | Standard                                                | 8 cm de laine minérale (R = 2,29 W/m²K) 6 | ?                  | -          | 19,15 m²      | 45 °                    | NO          | 0,40       |
| Ouvertures      |              | Type                                                    | Année de fabrication                      | Protection solaire |            | Surface       | U <sub>w</sub> (W/m².K) |             |            |
|                 |              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis bois | -                                         | Non                |            | 1,21 m²       | 1,40<br>4               |             |            |
|                 |              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis bois | -                                         | Non                |            | 1,21 m²       | 1,40<br>4               |             |            |
|                 |              | Double vitrage, Châssis bois                            | -                                         | Non                |            | 0,35 m²       | 2,94                    |             |            |
| Versant arrière |              | Type                                                    | Isolation                                 | Lame d'air         | Rénovée en | Surface nette | Pente                   | Orientation | U (W/m².K) |
| 8               | toit incliné | Standard                                                | 8 cm de laine minérale (R = 2,29 W/m²K) 6 | ?                  | -          | 19,25 m²      | 45 °                    | SE          | 0,40       |
| Ouvertures      |              | Type                                                    | Année de fabrication                      | Protection solaire |            | Surface       | U <sub>w</sub> (W/m².K) |             |            |
|                 |              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis bois | -                                         | Non                |            | 1,21 m²       | 1,40<br>4               |             |            |
| 9               |              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Châssis bois | -                                         | Non                |            | 1,21 m²       | 1,40<br>4               |             |            |
| 9               |              | Double vitrage, Châssis bois                            | -                                         | Non                |            | 0,24 m²       | 2,94                    |             |            |
| 9               | toit incliné | Standard                                                | 8 cm de laine minérale (R = 2,29 W/m²K) 6 | ?                  | -          | 0,00 m²       | 15 °                    | SE          | 0,40       |
| Ouvertures      |              | Type                                                    | Année de fabrication                      | Protection solaire |            | Surface       | U <sub>w</sub> (W/m².K) |             |            |
|                 |              | Double vitrage HR, Châssis bois                         | -                                         | Non                |            | 7,39 m²       | 2,18                    |             |            |
| 9               |              |                                                         |                                           |                    |            |               |                         |             |            |

### Rapport d'encodage

#### 2. Toitures plates

|                | Type     | Isolation | Lame d'air | Rénovée en | Surface nette | U (W/m².K) |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
| 6 toit plat wc | Standard | Absente   | ?          | -          | 1,26 m²       | 4,00       |
| 6 toit plat    | Standard | Absente   | ?          | -          | 1,86 m²       | 4,00       |

#### II. FACADES



|                | Surface totale paroi | - Surface ouvertures | = Surface nette |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Façade avant   | 59,40 m²             | 15,40 m²             | 44,00 m²        |
| Façade arrière | 56,91 m²             | 16,49 m²             | 40,42 m²        |
| Façade gauche  | 9,66 m²              | 0,00 m²              | 9,66 m²         |
| Façade droite  | 2,66 m²              | 0,17 m²              | 2,49 m²         |

| Façade avant |                                                                                       | Type     | Isolation            | Lame d'air | Rénovée en         | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut                  | U (W/m².K) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| 1            | mur1 standard                                                                         | Standard | Absente              | Non        | -                  | 40,36 m²      | Extérieur    | NO          | Privatif                | 2,70       |
| Ouvertures   |                                                                                       | Type     | Année de fabrication |            | Protection solaire |               | Etage        | Surface     | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
|              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009     | 1                    |            | Non                |               | +01          | 1,61 m²     | 1,69                    |            |
|              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009     | 1                    |            | Non                |               | +02          | 0,84 m²     | 1,69                    |            |
|              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009     | 1                    |            | Non                |               | +02          | 0,84 m²     | 1,69                    |            |
|              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009     | 1                    |            | Non                |               | +02          | 1,58 m²     | 1,69                    |            |
|              | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009     | 1                    |            | Non                |               | +02          | 1,04 m²     | 1,69                    |            |
| Portes       |                                                                                       | Type     | Année de fabrication |            | Protection solaire |               | Etage        | Surface     | U <sub>D</sub> (W/m².K) |            |
|              | Métallique isolée                                                                     | -        | -                    |            | -                  |               | +00          | 5,02 m²     | 5,00                    |            |
|              | Non métallique isolée (75%), Double vitrage HR (25%)                                  | -        | -                    |            | Non                |               | +00          | 1,89 m²     | 3,01                    |            |

### Rapport d'encodage

|            |      |                                                                                       |                      |     |                    |         |           |         |                         |      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---------|-----------|---------|-------------------------|------|
| 1          | mur1 | Standard                                                                              | Absente              | Non | -                  | 1,82 m² | Extérieur | N       | Privatif                | 2,70 |
| Ouvertures |      | Type                                                                                  | Année de fabrication |     | Protection solaire |         | Etage     | Surface | U <sub>w</sub> (W/m².K) |      |
|            |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |     | Non                |         | +01       | 1,29 m² | 1,69                    |      |

|            |      |                                                                                       |                      |     |                    |         |           |         |                         |      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|---------|-----------|---------|-------------------------|------|
| 1          | mur1 | Standard                                                                              | Absente              | Non | -                  | 1,82 m² | Extérieur | O       | Privatif                | 2,70 |
| Ouvertures |      | Type                                                                                  | Année de fabrication |     | Protection solaire |         | Etage     | Surface | U <sub>w</sub> (W/m².K) |      |
|            |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |     | Non                |         | +01       | 1,29 m² | 1,69                    |      |

|                |      |                                                                                       |                      |            |                    |               |              |             |                         |            |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| Façade arrière |      | Type                                                                                  | Isolation            | Lame d'air | Rénovée en         | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut                  | U (W/m².K) |
| 2              | mur2 | Finition + épaisseur ≥ 30cm                                                           | Absente              | Non        | -                  | 40,42 m²      | Extérieur    | SE          | Privatif                | 1,70       |
| Ouvertures     |      | Type                                                                                  | Année de fabrication |            | Protection solaire |               | Etage        | Surface     | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
|                |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |            | Oui, extérieur/    |               | +00          | 7,37 m²     | 1,69                    |            |
| 9              |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |            | Non                |               | +00          | 2,16 m²     | 1,69                    |            |
| 9              |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |            | Non                |               | +01          | 3,03 m²     | 1,69                    |            |
| 9              |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |            | Non                |               | +01          | 2,09 m²     | 1,69                    |            |
| 9              |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |            | Non                |               | +01          | 1,00 m²     | 1,69                    |            |
| 9              |      | Double vitrage HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Châssis synthétique 2+ chambres ou plus | 2009 1               |            | Non                |               | +02          | 0,84 m²     | 1,69                    |            |

|               |       |                             |           |            |            |               |              |             |          |            |
|---------------|-------|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------|------------|
| Façade gauche |       | Type                        | Isolation | Lame d'air | Rénovée en | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut   | U (W/m².K) |
| 2             | mur2  | Finition + épaisseur ≥ 30cm | Absente   | Non        | -          | 7,00 m²       | Extérieur    | NE          | Privatif | 1,70       |
| 2             | mur 2 | Finition + épaisseur ≥ 30cm | Absente   | Non        | -          | 2,66 m²       | Extérieur    | NE          | Privatif | 1,70       |

### Rapport d'encodage

| Façade droite |      | Type                                                      | Isolation            | Lame d'air | Rénovée en         | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut                  | U (W/m².K) |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|
| 2             | mur2 | Finition + épaisseur ≥ 30cm                               | Absente              | Non        | -                  | 2,49 m²       | Extérieur    | SO          | Privatif                | 1,70       |
| Ouvertures    |      | Type                                                      | Année de fabrication |            | Protection solaire |               | Etage        | Surface     | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
| 9             |      | Double vitrage, Châssis métallique sans coupure thermique | -                    |            | Non                |               | +01          | 0,17 m²     | 3,86                    |            |

### III. PLANCHERS



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Plancher - Etage0 | Surface totale paroi |
| Plancher - Etage1 | 67,34 m²             |
|                   | 1,86 m²              |

| Plancher - Etage0 |            |           |            |               |              |            |      |
|-------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|------------|------|
|                   | Type       | Isolation | Rénovée en | Surface nette | Contact avec | U (W/m².K) |      |
| 3                 | plancher 1 | Standard  | Absente    | -             | 58,34 m²     | Cave       | 1,33 |
| <hr/>             |            |           |            |               |              |            |      |
| 3                 | plancher 1 | Standard  | Absente    | -             | 9,00 m²      | Terre      | 0,76 |
| <hr/>             |            |           |            |               |              |            |      |
| Plancher - Etage1 |            |           |            |               |              |            |      |
|                   | Type       | Isolation | Rénovée en | Surface nette | Contact avec | U (W/m².K) |      |
| 3                 | plancher 1 | Standard  | Absente    | -             | 1,86 m²      | Extérieur  | 2,80 |

### Rapport d'encodage

#### INSTALLATIONS TECHNIQUES

##### I. LE CHAUFFAGE



|                             | Type de chauffage            | Part de l'habitation |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Système de chauffage</b> | Chauffage central individuel | 100 %                |

##### Système de chauffage

###### Producteur

###### 1. Chaudière

**PROD** Vaillant ecotec pro 24 VCW 286

|                      |                |                           |               |   |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---|
| Energie              | gaz            | Rendement à 30% de charge | 108 % sur PCI | 7 |
| Technologie          | à condensation | T° à 30% de charge        | 30,00 °C      |   |
| Année de fabrication | 2024           |                           |               |   |
| Puissance nominale   | 24,00 kW       | 3                         |               |   |

###### Système de production

|   |                                                              |                                   |         |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 7 | L'ensemble des producteurs est situé dans le volume protégé. | Attestation de réception          | absente |
|   | La production de chaleur est régulée par thermostat.         | Nombre d'appareils avec veilleuse | 0       |
|   | Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.  |                                   |         |

###### Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

Toutes les conduites en dehors du volume protégé sont isolées.

Tous les accessoires en dehors du volume protégé sont isolés.

Le mode de régulation de la pompe de circulation est inconnu.

##### II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



|                         | Type d'installation       | Locaux desservis          |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Installation ECS</b> | Installation individuelle | Cuisine et salle de bains |

##### Installation ECS

###### Système de production

Production ECS indépendante du chauffage par un producteur à accumulation.

|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| 5 | Energie | électricité |
|---|---------|-------------|

###### Système de stockage

|                                          |                  |                |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
| Un ballon de stockage isolé est présent. | Volume du ballon | 100-200 litres |
|------------------------------------------|------------------|----------------|

###### Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 1 à 5 m.

Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'est présente.



### Rapport d'encodage

#### III. INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE



##### Installation solaire photovoltaïque - PV1

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Nombre d'unités PEB desservies | 7              |
| Orientation                    | Sud            |
| Inclinaison                    | 45 °           |
| Superficie                     | 9,10 m²        |
| Type de panneaux               | Monocristallin |
| Puissance crête                | 2,870 kWc      |

5

#### IV. INSTALLATION DE VENTILATION



| Locaux secs | Nom du local | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------------|
|             | Séjour       | Non                       |                     |
|             | Chambre      | Non                       |                     |
|             | Chambre      | Non                       |                     |
|             | Chambre      | Non                       |                     |
|             | Chambre      | Non                       |                     |

| Locaux humides | Nom du local  | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------|
|                | Salle de bain | Oui                       | Naturelle           |
|                | Salle de bain | Non                       |                     |
|                | Toilette      | Oui                       | Naturelle           |
|                | Toilette      | Non                       |                     |
|                | Toilette      | Non                       |                     |
|                | Cuisine       | Non                       |                     |

4 Le système de ventilation est incomplet.

### IDENTIFICATIE VAN DE WONING

**Adres** Pieter Mattheussensstraat, 48  
1140 Evere

**Eengezinswoning**

**Vloeroppervlakte** 215 m<sup>2</sup>



Dit EPB-certificaat geeft info over de energetische kwaliteit van deze woning en stelt een renovatiescenario voor om de energieprestatie ervan te verbeteren. Onderstaand verbruik per m<sup>2</sup> maakt het mogelijk om de energieprestatie van Brusselse woningen objectief te vergelijken, onafhankelijk van het gedrag van de bewoners en de oppervlakte van de woning.

### Energieprestatie-indicatoren van de woning

#### Energieklasse

Zeer zuinig

**A** ≤ 45

**B** 46 - 95

**C** 96 - 150

**D** 151 - 210

**E** 211 - 275

**F** 276 - 345

**G** > 345 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar)


Zeer energieverslindend

Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024

Gemiddeld niveau van bestaande woningen

**E+**  
228

#### Hernieuwbare energie



#### CO<sub>2</sub>-uitstoot

VEEL



WEINIG

Deze indicator geeft de jaarlijkse CO<sub>2</sub>-uitstoot weer op basis van een standaardgebruik van de woning

**44 kg CO<sub>2</sub>/(m<sup>2</sup>.jaar)**

#### Jaarlijks primair energieverbruik

##### Primair energieverbruik per post



##### Verbruik en producties



**Wijkt uw werkelijke verbruik af van het hierboven berekende verbruik?**

De redenen hiervoor worden uitgelegd in de paragraaf: "Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?"

### Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Dit EPB-certificaat toont de werkzaamheden om de energieprestatie van deze woning zo goed mogelijk te verbeteren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van de gegevens die werden ingegeven door de certificateur. Ze worden samengevat in het renovatiescenario en vervolgens uitgewerkt in de gedetailleerde lijst.

### Aanbevolen renovatiescenario

Het hieronder getoonde renovatiescenario omvat alle aanbevolen werkzaamheden en toont de gerealiseerde energiebesparingen. De aanbevelingen zijn gerangschikt in volgorde van primaire energiebesparing. De eerste aanbeveling is de aanbeveling die de prestaties van de woning het meeste verbetert. Het resultaat op het einde van het scenario wordt behaald wanneer al deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgorde van de werken is uiteraard niet verplicht. De eigenaar is vrij om dit scenario aan te passen aan zijn behoeften.



### Hoe pakt u de renovatie zo goed mogelijk aan?

#### Laat u gratis begeleiden door Homegrade

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij elke fase van uw renovatieproces en kunnen u helpen om de aanbevelingen van dit EPB-certificaat in de praktijk om te zetten.

Zij helpen u om uw dagelijkse energieverbruik te verminderen en bieden u nuttige informatie over de kosten, de financiële bonussen en de technische aspecten van de aanbevelingen. Homegrade is een gratis dienst van het Gewest.

[www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

Tel: 02 219 40 60 of 1810



#### Maak gebruik van de financiële steun

Om de energiewinst te behalen die in een aanbeveling naar voren wordt geschoven, moet u de technische voorwaarden voor het verkrijgen van gewestelijke steun volgen. Neem voor meer informatie over deze financiële steunmaatregelen voor werken contact op met Homegrade of ga naar de website.

[www.renolution.brussels](http://www.renolution.brussels)

Tel: 0800 35 270



### Gedetailleerde lijst van aanbevelingen

In de onderstaande lijst worden alle aanbevelingen van het hierboven voorgestelde renovatiescenario opgesomd. Elke aanbeveling beschrijft het te verbeteren element van de woning, de geschatte energiebesparing en de voorgestelde technische oplossing. Bij elke aanbeveling staat een icoontje dat het betrokken element weergeeft (gevel, dak, raam, enz.) en eventueel een tweede icoontje dat aangeeft of er stedenbouwkundige, mede-eigendoms- en/of mandelighedsregels in acht moeten worden genomen (zie toelichting hieronder).

Sommige aanbevelingen tonen een bestaande en een verbeterde U-waarde. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door de wand gaat. Hoe lager de U-waarde van een wand, hoe beter de isolatie ervan want dat betekent dat er weinig warmte doorheen gaat.

Dit laat toe om te begrijpen hoe de energiewinst van een aanbeveling wordt berekend: men gaat ervan uit dat de wand in kwestie wordt geïsoleerd tot de aangegeven verbeterde U-waarde.

#### Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

#### Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

#### Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

1

### De voorgevel langs de binnenkant isoleren



Onderstaande gevel is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door de ligging vooraan is isolatie van de gevel langs de buitenkant moeilijk (bv. door stedelijke of architecturale beperkingen), hoewel dat steeds de voorkeur geniet. De isolatie van de gevel langs de binnenkant is een interessant alternatief. Door deze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencomfort worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.

De uitvoering ervan is delicaat en dient door een professional te gebeuren, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan koudebruggen. De noordelijke (minder opdroging) of zuid-westelijke (meer slagregen) gevels zijn traditioneel meer vatbaar voor vochtproblemen en moeten dus met meer aandacht behandeld worden. Een voorafgaand onderzoek van de wand (behandeling van de gevel, vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) moet toelaten om de haalbaarheid om te isoleren na te gaan en zal aanwijzingen geven welke de meest geschikte isolatiemethode is, zoals bv. stijve isolatieplaten met een afwerking van kleefgips of een lichte voorzetwand gevuld met isolatie... Voor de eerste methode is een volledige (dus geen gedeeltelijke) verlijming van het paneel noodzakelijk, voor de tweede methode is er een correcte en zorgvuldige installatie van een condensbescherming vereist. Een derde methode, nl. een capillair actief isolatiesysteem, is eveneens het vermelden waard, omdat dit systeem het vocht buffert en herverdeelt, waardoor de muur makkelijk opdroogt. Om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.

| Voorwerp van de werken | Bestaande U-waarde<br>W/(m².K) | Verbeterde U-waarde<br>W/(m².K) | Oppervlakte<br>m² | Energiewinst<br>kWh/(m².jaar) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Voorgevel              | 2,70                           | Na isolatiewerken 0,24          | 44,00             | 41,2                          |

2

### De gevels isoleren



Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencomfort worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.

Gevelisolatie langs de buitenkant is de efficiëntste methode en heeft vele voordelen. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of architectonische beperkingen), isolatie langs de binnenkant moet overwogen worden. Deze isolatiemethode is minder eenvoudig om te implementeren (risico op koudebruggen, behandeling van de bestaande muur) en er bestaan verschillende methoden (stijve isolatieplaten met afwerking van kleefgips, voorzetwand gevuld met isolatie, ...). Door een voorafgaand onderzoek van de wand (vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) bepaalt u of het isoleren langs de binnenkant toegestaan wordt en zoja de meest geschikte isolatiemethode. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen, en om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.

| Voorwerp van de werken | Bestaande U-waarde<br>W/(m².K) | Verbeterde U-waarde<br>W/(m².K) | Oppervlakte<br>m² | Energiewinst<br>kWh/(m².jaar) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Achtergevel            | 1,70                           | Na isolatiewerken 0,24          | 40,42             | 22,2                          |
| Linkergevel            | 1,70                           | Na isolatiewerken 0,24          | 9,66              | 5,3                           |
| Rechtergevel           | 1,70                           | Na isolatiewerken 0,24          | 2,49              | 1,4                           |
|                        |                                |                                 | <b>52,57</b>      | <b>28,9</b>                   |



stedenbouw

3

### De vloeren isoleren



*Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.*


Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen van een vloer in contact met de grond te verminderen. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en de verhoging van het vloerniveau.

De beste oplossing om warmteverliezen van een vloer in contact met een kelder of de buitenlucht te verminderen, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.

| Voorwerp van de werken                              | Bestaande U-waarde<br>W/(m <sup>2</sup> .K) | Verbeterde U-waarde<br>W/(m <sup>2</sup> .K) | Oppervlakte<br>m <sup>2</sup> | Energiewinst<br>kWh/(m <sup>2</sup> .jaar) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Vloer in contact buiten of een kelder               | 1,33                                        | Na isolatiewerken → 0,24                     | 58,34                         | 23,3                                       |
| Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruimte | 0,76                                        | Na isolatiewerken → 0,24                     | 9,00                          | 1,6                                        |
| Vloer in contact buiten of een kelder               | 2,80                                        | Na isolatiewerken → 0,24                     | 1,86                          | 1,7                                        |
|                                                     |                                             |                                              | <b>69,20</b>                  | <b>26,6</b>                                |

4

### Het ventilatiesysteem vervolledigen



*Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit en een goede verversing van de binnenlucht te garanderen. Onvoldoende ventilatie, omdat er in sommige lokalen geen ventilatiesysteem aanwezig is, verhoogt het risico op condensatie en op schimmel. Dat is schadelijk voor de gezondheid van de bewoners en bespoedigt de verslechtering van de toestand van de woning.*

Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is het noodzakelijk om de lokalen van de woning naar behoren te ventileren, namelijk door een toevoer van verse lucht naar alle "droge" lokalen (woonkamer, slaapkamer, kantoorruimte, eetkamer) en door een afvoer van de gebruikte lucht uit alle "vochtige" lokalen (wasplaats, keuken, badkamer, toilet). Alle apparatuur voor luchtafzuiging dient op dezelfde wijze te werken (natuurlijke opening of mechanische ventilator). Hetzelfde geldt voor de pulsapparatuur. De hieronder vermelde lokalen waar dergelijke apparatuur niet voorkomt, dienen te worden vervolledigd:

| Voorwerp van de werken | Type kamer | Voorziening | Te plaatsen | Energiewinst<br>kWh/(m <sup>2</sup> .jaar) |
|------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| Droge kamers           | Woonkamer  | afwezig     | toevoer     |                                            |
|                        | Kamer      | afwezig     | toevoer     |                                            |
|                        | Kamer      | afwezig     | toevoer     |                                            |
|                        | Kamer      | afwezig     | toevoer     |                                            |
|                        | Kamer      | afwezig     | toevoer     |                                            |
| Vochtige kamers        | Badkamer   | aanwezig    | -           |                                            |
|                        | Badkamer   | afwezig     | afvoer      |                                            |
|                        | Toilet     | aanwezig    | -           |                                            |
|                        | Toilet     | afwezig     | afvoer      |                                            |
|                        | Toilet     | afwezig     | afvoer      |                                            |
|                        | Keuken     | afwezig     | afvoer      |                                            |

**Na installatie toe- en afvoerventilatiesysteem met warmterecuperatie**

**19,6**

5

### Het elektrische toestel vervangen door een thermodynamische boiler




*Het sanitair warm water wordt voorbereid door een toestel met elektrische weerstand.*

Een warmwatertoestel van het type thermodynamische boiler heeft een beter jaarlijks rendement dan een systeem met een in een opslagvat geïntegreerde elektrische weerstand (klassieke boiler). Installeert u een thermodynamische boiler, dan bespaart u energie. Het volume van het niet-verwarmde vertrek waarin de boiler komt te staan, dient voldoende groot te zijn. Als dit niet het geval is, kan de boiler worden gekoppeld aan een ventilatiesysteem met gecentraliseerde mechanische afzuiging of een buiteneenheid (split).

| Voorwerp van de werken                        | Huidige opwekker | Verbeterde opwekker     | Energiewinst<br>kWh/(m² jaar) |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Installatie die keuken en<br>badkamer bedient | Klassieke boiler | Thermodynamische boiler | 9,5                           |

6

### Het plat dak isoleren



*Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om dit te isoleren. Een geïsoleerd dak beperkt de toevoer van warmte van buitenaf en het risico op oververhitting in de zomer. Deze verbetering is nog aanzienlijker naarmate de geplaatste isolatie een hoger soortelijk gewicht bezit, zoals bijvoorbeeld bij cellulose of houtvezel.*

Het isolatiemateriaal moet in een waterdichte structuur worden gestopt om het tegen vocht (regen en condensatie) te beschermen. Plaats de isolatie dus bij voorkeur op het bestaande dichtingsmembraan. Anders dient u onder de isolatie een dampscherm aan te brengen. Dit dampscherm en het dichtingsmembraan van het dak zijn twee belangrijke onderdelen van de isolatie.

| Voorwerp van de werken | Bestaande U-waarde<br>W/(m².K) | Verbeterde U-waarde<br>W/(m².K) | Oppervlakte<br>m² | Energiewinst<br>kWh/(m² jaar) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Plat dak               | 4,00                           | Na isolatiewerken 0,24          | 3,12              | 4,2                           |

7

### Een buitenvoeler plaatsen



*Een buitenvoeler maakt het mogelijk om de watertemperatuur in het vertrekpunt van de verwarmingsketel aan te passen aan de buitentemperatuur.*

Door het plaatsen van een buitenvoeler kan de gemiddelde temperatuur van het verwarmingswater gedurende het hele verwarmingsseizoen worden verlaagd, wat jaarlijks leidt tot een aanzienlijke energiebesparing.

| Voorwerp van de werken | Energiewinst<br>kWh/(m² jaar) |
|------------------------|-------------------------------|
| Verwarmingssysteem     | 2,4                           |

8

### De isolatie van de hellend daken verbeteren



*Dit dak is onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om dit te isoleren. Een geïsoleerd dak beperkt de toevoer van warmte van buitenaf en het risico op oververhitting in de zomer. Deze verbetering is nog aanzienlijker naarmate de geplaatste isolatie een hoger soortelijk gewicht bezit, zoals bijvoorbeeld bij cellulose of houtvezel.*

Het versterken van de isolatie kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordelen en nadelen. Als de bedekking recent is, zal de plaatsing van een bijkomende isolatielaag in het plafond een meer economische oplossing zijn dan het isoleren langs de buitenkant.

| Voorwerp van de werken | Bestaande U-waarde<br>W/(m <sup>2</sup> .K) | Verbeterde U-waarde<br>W/(m <sup>2</sup> .K) | Oppervlakte<br>m <sup>2</sup> | Energiewinst<br>kWh/(m <sup>2</sup> jaar) |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Hellend dak voor       | 0,40                                        | Na isolatiewerken 0,24                       | 19,15                         | 1                                         |
| Hellend dak achter     | 0,40                                        | Na isolatiewerken 0,24                       | 19,25                         | 1                                         |
|                        |                                             |                                              | <b>38,40</b>                  | <b>2,1</b>                                |

9

### Zonweringen plaatsen



*Er zijn ramen aan de oost-/zuid-/westkant die niet zijn uitgerust met een zonnewering. Als de zomerzon op deze vensters schijnt, loopt de binnentemperatuur fel op, zodat het onaangenaam kan worden in de woning. Zonweringen die aan de buitenkant van uw ramen worden geplaatst, bieden een efficiëntere bescherming tegen de warmte dan eenvoudige gordijnen.*

Een zonwering aan de buitenkant, bijvoorbeeld een screen, bij voorkeur in dezelfde kleur als het raam, beschermt tegen zonnestraling en oververhitting in de zomer, waardoor het gebruik van een vervuilend en duur koelsysteem overbodig wordt. Deze zonweringen kunnen omhoog en omlaag, waardoor in de winter de zonnestraling niet wordt tegengehouden en u op verwarming kunt besparen.

| Voorwerp van de werken | Plaatsbepaling     | Oriëntatie |
|------------------------|--------------------|------------|
| Zonwering              | Hellend dak achter | Zuid-Oost  |
|                        | Achtergevel        | Zuid-Oost  |
|                        | Rechtergevel       | Zuid-West  |



### Bijkomende informatie

#### Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energiekenmerken van de verlieswanden van de woning (daken, gevels, vloeren, deuren en vensters), in het bijzonder van de mate waarin deze zijn geïsoleerd, en van de gemeenschappelijke of eigen technische installaties (type ketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van de installaties voor hernieuwbare energieproductie, ...).


Deze gegevens zijn afkomstig van bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar of door de syndicus of anders van de vaststellingen van de certificateur tijdens zijn inspectiebezoek, welke hij in de software ingeeft.

Bepaalde energetische kenmerken van de gecertificeerde woning kunnen echter niet gekend zijn. In dit geval gebruikt de software standaard eerder conservatieve waarden, gebaseerd op het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Om het best mogelijke resultaat te bereiken is het daarom belangrijk om aan de certificateur zo veel mogelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal ter beschikking te stellen.

De energieprestatie-indicatoren worden ook berekend op basis van standaard gebruiksomstandigheden van de woning (comforttemperatuur, gebruiksuren, verbruik van sanitair warm water) en van de gemiddelde weersomstandigheden. Dit maakt het mogelijk om woningen te vergelijken zonder rekening te houden met hun bewoners (aantal personen en/of levensstijl).

#### Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippellijn die het "Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2024 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover op [www.leefmilieu.brussels/EPBwerken](http://www.leefmilieu.brussels/EPBwerken).

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

#### Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?

Het werkelijke verbruik dat op de afrekeningen of facturen wordt vermeld, wordt uiteraard beïnvloed door isolatie van de woning en het rendement van de technische installaties, maar dit verschilt van het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld, omdat dit namelijk afhangt van de buitentemperatuur in de loop van het jaar en van de levensstijl: het aantal bewoners, het gebruik van de verwarming (gewenste temperatuur in elke kamer, periodes van afwezigheid en vakantie), verlichting en het aantal elektrische apparaten in het huishouden (elektrische kachels, elektro toestellen, computers, enz.).

Deze persoonlijke gegevens worden niet in aanmerking genomen bij de gestandaardiseerde berekening van het verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld. Dit verklaart het verschil (positief of negatief) tussen het werkelijke verbruik (voor een reële bezetting) en het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld (voor een standaard bezetting).

Let op: het verbruik aangegeven op het EPB-certificaat wordt uitgedrukt in kWh primaire energie, zie hieronder voor meer info.

### Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de basisvorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, vóór enige transformatie. De onderstaande primaire energiefactoren houden rekening met de energie die nodig is voor de productie, transformatie en distributie van energie naar de consument. Hierdoor is het mogelijk om verschillende energiebronnen (fossiele brandstoffen, elektriciteit, warmte) bij elkaar op te tellen om het resultaat van het EPB-certificaat uit te drukken in één eenheid: de kilowattuur primaire energie (kWhPE). Hierbij is conventioneel:

- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
- 1 kWh van elke andere energiebron (aardgas, stookolie, hout,...) is gelijk aan 1 kWhPE

### Wat is de geldigheidsduur van dit EPB-certificaat?

Dit EPB-certificaat is geldig tot **09/09/2034**, behalve indien het ingevolge een kwaliteitscontrole ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld.

Om te controleren of dit EPB-certificaat nog steeds geldig is, voert u het nummer in het register van de EPB-certificaten in: [www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/](http://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/)

### Het EPB-certificaat en de renovatiestrategie



#### Renolution, een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitdaging op klimaatvlak aan te gaan en tegelijk het levenscomfort van de Brusselaars te verbeteren en hun energierekening te verlagen. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/(m².jaar) (gelijkwaardig aan C+) voor alle Brusselse woningen in 2050, m.a.w. een gemiddeld verbruik gedeeld door 2, ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industrie en de tertiaire sector moeten nog grotere ambities waarmaken, terwijl de overheden zichzelf de meest ambitieuze deadlines stellen. Zo volgt Brussel andere Europese regio's en landen op de voet, die eveneens de renovatiegraad van gebouwen versnellen. Het EPB-certificaat staat centraal binnen deze strategie. Hierdoor leren eigenaars de energieprestatie van hun woning kennen en komen ze te weten welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om de prestaties van hun woning te verbeteren.

### EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de prestatie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

[www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming](http://www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming).

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificeerder zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem



De volledige informatie staat op [www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel](http://www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel).

### Vragen over dit EPB-certificaat?

Hebt u nog vragen over dit EPB-certificaat? Zo gaat u te werk:

1. Hebt u dit EPB-certificaat besteld?

Neem contact op met de EPB-certificeerder die dit EPB-certificaat heeft opgesteld. Hij is de meest aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden, want hij heeft uw woning bezocht. Hij kan u uitleg geven over het resultaat en de methode die hiertoe heeft geleid.

2. Hebt u dit EPB-certificaat niet besteld of wordt uw EPB-certificeerder niet langer erkend?

Neem contact op met Leefmilieu Brussel. Vermeld uw EPB-certificaatnummer, het adres van de woning en stel uw vragen over dit EPB-certificaat. Stuur een e-mail naar [info-certibru@leefmilieu.brussels](mailto:info-certibru@leefmilieu.brussels), een brief naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel of bel naar het nummer 02 775 75 75.

**Certificaat opgesteld door :** *Naam : SELAN Thierry*

**Rekenmethodeversie :** *V 01/2017*

**Firma :** *Sogex & co srl*

**Softwareversie :** *1.0.8*

**Erkenningsnummer :** *001117156*

### Coderingsverslag

#### PRESENTATIE

Het coderingsverslag bevat de gegevens die de certificateur heeft ingevoerd, alsook de documenten waaruit hij ze heeft gehaald. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn. Deze gegevens kunnen interessant zijn om vóór aanvang van de werkzaamheden een prijsopgave te maken.

#### Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.

x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.

x

#### BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

**Datum bezoek** 21/06/2024

**Omschrijving** La totalité de la maison appartient au volume protégé excepté les caves. Les murs extérieurs, le plancher et la toiture ne sont pas isolés. Les surfaces de déperdition sont les suivantes : les façades avant1, avant 2, avant 3, arrière, gauche , plancher 1 caves, plancher 2 terre, plancher 3 bow window, toit incliné avant, toit incliné arrière, toit incliné veranda, toit plat wc 1er étage, toit plat bow window. Chaudière au gaz.

#### Algemene gegevens

**Huistype** : Gesloten bebouwing

**Beschermde volume** : 633 m³

**Bruto vloeroppervlakte** : 215 m²

**Bouwjaar** : onbekend

2

**Oriëntatie voorgevel** : Noord-West

**Thermische massa** : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is onbekend, maar voor 1930.

#### LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

| Categorie               | Nr | Datum      | Naam (& Omschrijving)             |
|-------------------------|----|------------|-----------------------------------|
| Foto's                  | 1  | 21/06/2024 | intercalaire châssis              |
| Foto's                  | 2  | 01/01/1930 | bruciel = inconnu avant 1930      |
| Foto's                  | 3  | 21/06/2024 | plaque signalétique chaudière     |
| Technische documentatie | 4  | 21/06/2024 | Tableau valeurs "U" chassis velux |
| Technische documentatie | 5  | 11/10/2022 | rapport d'inspection solaire      |
| Technische documentatie | 6  | 05/07/2024 | site bati-energie.be              |
| Technische documentatie | 7  | 05/07/2024 | Tableau des rendements chaudière  |

### Coderingsverslag

### VERLIESWANDEN

#### I. DAKEN



|                | Totale oppervlakte   | - | Oppervlakte openingen | = | Netto oppervlakte    |
|----------------|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| Dakvlak voor   | 21,92 m <sup>2</sup> |   | 2,77 m <sup>2</sup>   |   | 19,15 m <sup>2</sup> |
| Dakvlak achter | 29,30 m <sup>2</sup> |   | 10,05 m <sup>2</sup>  |   | 19,25 m <sup>2</sup> |
| Platte daken   | 3,12 m <sup>2</sup>  |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 3,12 m <sup>2</sup>  |

#### 1. Hellende daken

| Dakvlak voor   | Type      | Isolatie                                          | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte    | Helling | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> ·K) |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|---------|------------|-------------------------|
| 8 toot incliné | Standaard | 8 cm minerale wol (R = 2,29 W/m <sup>2</sup> K) 6 | ?          | -            | 19,15 m <sup>2</sup> | 45 °    | NW         | 0,40                    |

| Openingen | Type                                                         | Fabricagejaar | Zonnewering | Oppervlakte         | U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> ·K) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
|           | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Houten profiel | -             | Nee         | 1,21 m <sup>2</sup> | 1,40 4                               |
|           | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Houten profiel | -             | Nee         | 1,21 m <sup>2</sup> | 1,40 4                               |
|           | Dubbele beglazing, Houten profiel                            | -             | Nee         | 0,35 m <sup>2</sup> | 2,94                                 |

| Dakvlak achter | Type      | Isolatie                                          | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte    | Helling | Oriëntatie | U (W/m <sup>2</sup> ·K) |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|---------|------------|-------------------------|
| 8 toot incliné | Standaard | 8 cm minerale wol (R = 2,29 W/m <sup>2</sup> K) 6 | ?          | -            | 19,25 m <sup>2</sup> | 45 °    | ZO         | 0,40                    |

| Openingen | Type                                                         | Fabricagejaar | Zonnewering | Oppervlakte         | U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> ·K) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| 9         | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Houten profiel | -             | Nee         | 1,21 m <sup>2</sup> | 1,40 4                               |
| 9         | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,10), Houten profiel | -             | Nee         | 1,21 m <sup>2</sup> | 1,40 4                               |
|           | Dubbele beglazing, Houten profiel                            | -             | Nee         | 0,24 m <sup>2</sup> | 2,94                                 |

|                |           |                                                   |   |   |                     |      |    |      |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|---|---|---------------------|------|----|------|
| 9 toot incliné | Standaard | 8 cm minerale wol (R = 2,29 W/m <sup>2</sup> K) 6 | ? | - | 0,00 m <sup>2</sup> | 15 ° | ZO | 0,40 |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|---|---|---------------------|------|----|------|

| Openingen | Type                                 | Fabricagejaar | Zonnewering | Oppervlakte         | U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> ·K) |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| 9         | Dubbele beglazing HR, Houten profiel | -             | Nee         | 7,39 m <sup>2</sup> | 2,18                                 |

### Coderingsverslag

#### 2. Platte daken

|                | Type      | Isolatie | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte   | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|----------------|-----------|----------|------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 6 toit plat wc | Standaard | Afwezig  | ?          | -            | 1,26 m <sup>2</sup> | 4,00                    |
| 6 toit plat    | Standaard | Afwezig  | ?          | -            | 1,86 m <sup>2</sup> | 4,00                    |

#### II. GEVELS



|                     | Totale oppervlakte   | - Oppervlakte openingen | = Netto oppervlakte  |
|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Voorgevel</b>    | 59,40 m <sup>2</sup> | 15,40 m <sup>2</sup>    | 44,00 m <sup>2</sup> |
| <b>Achtergevel</b>  | 56,91 m <sup>2</sup> | 16,49 m <sup>2</sup>    | 40,42 m <sup>2</sup> |
| <b>Linkergevel</b>  | 9,66 m <sup>2</sup>  | 0,00 m <sup>2</sup>     | 9,66 m <sup>2</sup>  |
| <b>Rechtergevel</b> | 2,66 m <sup>2</sup>  | 0,17 m <sup>2</sup>     | 2,49 m <sup>2</sup>  |

| Voorgevel       | Type                                                                      | Isolatie | Luchtspouw    | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie  | Status                  | U (W/m².K) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------------------|------------|
| 1 mur1 standard | Standaard                                                                 | Afwezig  | Nee           | -            | 40,36 m²          | Buiten   | NW          | Privatief               | 2,70       |
| Openingen       |                                                                           | Type     | Fabricagejaar |              | Zonnewering       | Verdiep  | Oppervlakte | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
|                 | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00), Kunststof profiel 2+ kamers | 2009     | 1             |              | Nee               | +01      | 1,61 m²     | 1,69                    |            |
|                 | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00), Kunststof profiel 2+ kamers | 2009     | 1             |              | Nee               | +02      | 0,84 m²     | 1,69                    |            |
|                 | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00), Kunststof profiel 2+ kamers | 2009     | 1             |              | Nee               | +02      | 0,84 m²     | 1,69                    |            |
|                 | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00), Kunststof profiel 2+ kamers | 2009     | 1             |              | Nee               | +02      | 1,58 m²     | 1,69                    |            |
|                 | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00), Kunststof profiel 2+ kamers | 2009     | 1             |              | Nee               | +02      | 1,04 m²     | 1,69                    |            |
| Deuren          |                                                                           | Type     | Fabricagejaar |              | Zonnewering       | Verdiep  | Oppervlakte | U <sub>D</sub> (W/m².K) |            |
|                 | Geïsoleerd metaal                                                         | -        |               |              | -                 | +00      | 5,02 m²     | 5,00                    |            |
|                 | Geïsoleerd niet-metaal (75%), Dubbele beglazing HR (25%)                  | -        |               |              | Nee               | +00      | 1,89 m²     | 3,01                    |            |
|                 |                                                                           |          |               |              |                   |          |             |                         |            |
| 1 mur1          | Standaard                                                                 | Afwezig  | Nee           | -            | 1,82 m²           | Buiten   | N           | Privatief               | 2,70       |
| Openingen       |                                                                           | Type     | Fabricagejaar |              | Zonnewering       | Verdiep  | Oppervlakte | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
|                 | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00), Kunststof profiel 2+ kamers | 2009     | 1             |              | Nee               | +01      | 1,29 m²     | 1,69                    |            |

### Coderingsverslag

|           |      |                                                                              |               |     |             |         |         |             |                         |      |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|---------|---------|-------------|-------------------------|------|
| 1         | mur1 | Standaard                                                                    | Afwezig       | Nee | -           | 1,82 m² | Buiten  | W           | Privatief               | 2,70 |
| Openingen |      | Type                                                                         | Fabricagejaar |     | Zonnewering |         | Verdiep | Oppervlakte | U <sub>w</sub> (W/m².K) |      |
|           |      | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Kunststof profiel 2+ kamers | 2009 1        |     | Nee         |         | +01     | 1,29 m²     | 1,69                    |      |

|             |      |                                                                              |               |            |              |                   |          |             |                         |            |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------------------|------------|
| Achtergevel |      | Type                                                                         | Isolatie      | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie  | Status                  | U (W/m².K) |
| 2           | mur2 | Afwerking + dikte ≥ 30cm                                                     | Afwezig       | Nee        | -            | 40,42 m²          | Buiten   | ZO          | Privatief               | 1,70       |
| Openingen   |      | Type                                                                         | Fabricagejaar |            | Zonnewering  |                   | Verdiep  | Oppervlakte | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
|             |      | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Kunststof profiel 2+ kamers | 2009 1        |            | Ja, buiten   |                   | +00      | 7,37 m²     | 1,69                    |            |
| 9           |      | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Kunststof profiel 2+ kamers | 2009 1        |            | Nee          |                   | +00      | 2,16 m²     | 1,69                    |            |
| 9           |      | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Kunststof profiel 2+ kamers | 2009 1        |            | Nee          |                   | +01      | 3,03 m²     | 1,69                    |            |
| 9           |      | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Kunststof profiel 2+ kamers | 2009 1        |            | Nee          |                   | +01      | 2,09 m²     | 1,69                    |            |
| 9           |      | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Kunststof profiel 2+ kamers | 2009 1        |            | Nee          |                   | +01      | 1,00 m²     | 1,69                    |            |
| 9           |      | Dubbele beglazing HR (U <sub>g</sub> = 1,00),<br>Kunststof profiel 2+ kamers | 2009 1        |            | Nee          |                   | +02      | 0,84 m²     | 1,69                    |            |

|             |       |                          |          |            |              |                   |          |            |           |            |
|-------------|-------|--------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Linkergevel |       | Type                     | Isolatie | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie | Status    | U (W/m².K) |
| 2           | mur2  | Afwerking + dikte ≥ 30cm | Afwezig  | Nee        | -            | 7,00 m²           | Buiten   | NO         | Privatief | 1,70       |
| -----       |       |                          |          |            |              |                   |          |            |           |            |
| 2           | mur 2 | Afwerking + dikte ≥ 30cm | Afwezig  | Nee        | -            | 2,66 m²           | Buiten   | NO         | Privatief | 1,70       |

|              |      |                                                                 |               |            |              |                   |          |             |                         |            |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------------------|------------|
| Rechtergevel |      | Type                                                            | Isolatie      | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie  | Status                  | U (W/m².K) |
| 2            | mur2 | Afwerking + dikte ≥ 30cm                                        | Afwezig       | Nee        | -            | 2,49 m²           | Buiten   | ZW          | Privatief               | 1,70       |
| Openingen    |      | Type                                                            | Fabricagejaar |            | Zonnewering  |                   | Verdiep  | Oppervlakte | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
| 9            |      | Dubbele beglazing, Metaal profiel niet<br>thermisch onderbroken | -             |            | Nee          |                   | +01      | 0,17 m²     | 3,86                    |            |

### Coderingsverslag

#### III. VLOEREN



|                |                    |
|----------------|--------------------|
|                | Totale oppervlakte |
| Vloer - Etage0 | 67,34 m²           |
| Vloer - Etage1 | 1,86 m²            |

| Vloer - Etage0 |            | Type      | Isolatie | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | U (W/m² .K) |
|----------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------------|----------|-------------|
| 3              | plancher 1 | Standaard | Afwezig  | -            | 58,34 m²          | Kelder   | 1,33        |
| 3              | plancher 1 | Standaard | Afwezig  | -            | 9,00 m²           | Grond    | 0,76        |

| Vloer - Etage1 |            | Type      | Isolatie | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | U (W/m² .K) |
|----------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------------|----------|-------------|
| 3              | plancher 1 | Standaard | Afwezig  | -            | 1,86 m²           | Buiten   | 2,80        |

### TECHNISCHE INSTALLATIES

#### I. VERWARMING



|                    |                                 |             |
|--------------------|---------------------------------|-------------|
|                    | Verwarmingstype                 | Deel woning |
| Verwarmingssysteem | Individuele centrale verwarming | 100 %       |

#### Verwarmingssysteem

##### Generator

##### 1. Ketel

|                   |                                |                        |                |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| GEN               | Vaillant ecotec pro 24 VCW 286 |                        |                |
| Brandstof         | gas                            | Rendement 30% deellast | 108 % op OVW 7 |
| Technologie       | condenserend                   | T° ingaand 30%         | 30,00 °C       |
| Fabricagejaar     | 2024                           |                        |                |
| Nominaal vermogen | 24,00 kW                       | 3                      |                |

##### Productiesysteem

|   |                                                            |                                |         |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 7 | Alle generatoren in het beschermd volume.                  | Opleveringsattest              | afwezig |
|   | De warmteopwekking wordt door een thermostaat gereguleerd. | Aantal toestellen met waakvlam | 0       |
|   | Geen buffervat                                             |                                |         |

##### Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is een kamerthermostaat aanwezig.

Alle leidingen buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

Alle toebehoren buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

De afstelling van de circulatiepomp is onbekend.



### Coderingsverslag

## II. SANITAIR WARM WATER



|                 | Type installatie        | Aangedane lokalen  |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Installatie SWW | Individuele installatie | Keuken en badkamer |

### Installatie SWW

#### Productiesysteem

SWW-productie door voorraadtoestel los van de verwarming.

5 Brandstof elektriciteit

#### Opslagsysteem

Geisoleerd voorraadvat aanwezig. Volume voorraadvat 100-200 liter

#### Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 1 en 5 m.

Er is geen distributiekering aanwezig.

## III. PV-SYSTEEM



### Fotovoltaïsche installatie - PV1

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Aantal bediende EPB-eenheden | 7               |
| Oriëntatie                   | Zuid            |
| Helling                      | 45 °            |
| Oppervlakte                  | 9,10 m²         |
| Soort panelen                | Monokristallijn |
| Piekvermogen                 | 2,870 kWc       |

5

## IV. VENTILATIESYSTEEM



| Droge kamers | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Woonkamer    |                   | Nee               |                        |
| Kamer        |                   | Nee               |                        |
| Kamer        |                   | Nee               |                        |
| Kamer        |                   | Nee               |                        |
| Kamer        |                   | Nee               |                        |

| Vochtige kamers | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Badkamer        |                   | Ja                | Natuurlijk             |
| Badkamer        |                   | Nee               |                        |
| Toilet          |                   | Ja                | Natuurlijk             |
| Toilet          |                   | Nee               |                        |
| Toilet          |                   | Nee               |                        |
| Keuken          |                   | Nee               |                        |

4 Het ventilatiesysteem is onvolledig.