

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	B	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

1	2	3	4
---	---	---	---

A

A: disjoncteur différentiel 300mA
 B: disjoncteur différentiel 30mA

- 1: débarras, cuisine
- 2: chambre 1, séjour
- 3: réserve
- 4: sonnette
- 5, 6, 7: pdc triphasé
- 8: éclairage cave
- 9: pdc chauffage central
- 10: climatisation
- 11: chambre 2, chambre 3, wc, sdb.

Pour vu, le 09 décembre 2013



TOUSSAINT José
 Inspecteur Electricité
 n° 1118

Annexe 1 au rapport GEM/15/030300082

Hanchir & Mierge sprl.

rue de bertrix 40
 6840 Dchamps.

0494/08 05 01 ---- 0493/67 94 55.

tableau électrique


client: Karali Dmer

Pour vu, le 03 décembre 2013



TOUSSAINT José
Inspecteur Electricité
n° 1118

Annexe 2 au rapport GEM/15/030300082



tension de réseau 3x240V

Hanchir & Mlerge sprl.
rue de bertrix 40
6840 Dchamps.
0494/08 05 01 --- 0493/67 94 55.

schéma unifilaire.


client: Mr Karali

Pour vu, le 09 décembre 2013



TOUSSAINT José
Inspecteur Electricité
n° 1118

Annexe 3 au rapport GEM/AS/030300082



Hanchir & Mierge sprl,

rue de bertrix 40
6840 Dchamps,

0494/08 05 01 --- 0493/67 94 55.

schéma de position - Cave

client: Karali Dmer,

Pour vu, le 09 décembre 2013



TOUSSAINT José
Inspecteur Electricité
n° 1118

Annexe 4 au rapport GEM1451030300082



Hanchir & Mierge sprl.
rue de bertrix 40
6840 Dchamps.
0494/08 05 01 --- 0493/67 94 55.

schéma de position - Rez

client: Karali Omer.