

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen Tel. 09 244 77 11
☒ Wallonie Tel. 081 432 511

Res. Code

422

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:	Demandeur: <i>deland daimont</i>
------------	----------------------------------

Responsable des travaux:		Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom:	Nom, Prénom:	11 ^{me} Luytjens	
	Adresse:	Landje de la Havelt 18	idem.
N° carte d'identité:	CP + Commune:	4900 Spa.	
N° TVA BE:	Tél:		

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)			RGPT	
Art 270	☒ mise en usage ☐ modification ☐ extension ☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 85 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art	☐ Art 271bis ☐ Art 27B ☒ Art 235 ☐ Art	☒ Unité d'habitation ☐ Unité de travail domestique ☐ Parties communes ☐ Unité de travail
Art 271	☐ périodique ☐ contrôle			
Art 276	☐ renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			


Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN															☒ EAN non communiqué	☐ Compt kWh non placé				
	Compt. kWh n°:	10633887										Index jour:	83399		nuit:	9896		☐ Compt. kWh exclusif nuit:			
Données installation	Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100																	n°:		Index nuit:	
	Conçue pour U _c : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V																	Type de prise de terre:			
	Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100																	☒ boucle de terre ☐ barres / piquets			
Description installation ☐ Voir annexe(s)	Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 16 mm² - Type: CND																				
	☒ Dispositif diff. gén.: 63 A/300 mA																	Nombre de tableaux: 1		Nombre de circuits terminaux: 9	
	complexe avec 70x40x125 enduite 3300w → 14 x 230v																				
	Kwh/h 11,5																				

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☐ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir ☐ Montage ☐ Appareils ☐ Matériel ☐ I-section ☐ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: ☐ 10 Ω ☐ Isolement général: ☐ MII ☐ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.
 Le dispositif différentiel général: ☒ câblé plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation ☒ Néant		Visa GRD
Infractions Installation existante ☐ Néant	les valeurs des paramètres du système dépendent de la norme VDE 4106 10.1 et diffèrent du point 2.2 de l'IEC 57	Mandataire GRD Nom:
Remarques ☒ Néant	la câblage a été effectué uniquement sur la partie photovoltaïque.	Visa:

Conclusion(s):

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE

● par le même organisme de contrôle (**)

(*) d'après les réserves de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: Peine Agent n°: 3242 Date: 17/03/2009
Annexe(s): 1 Schéma(s) de position: 1 Schéma(s) unifilaire(s): 1

Pour le Directeur Général: Signature